Historial del Vehiculo -5552-MLR

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA 854 732 D 9B9 - RECUB.ALETA DL.D.
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA 121 283 F - GUIA AIREAC.RADIADOR
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	04L 260 849 G - CORREA ALTERNADOR
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA 121 330 K - DEFLECTOR SUP.RADIAD
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA 807 651 A - TRAVESCQO PARAG.DL.
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA807217MGRU - CUBIERTA PARAGOLPES DEL. H/1-22
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA 805 588 S - CORAZA FRONTAL
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	04L 121 011 N - BOMBA DE AGUA
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GC 809 958 A - CONCHA PASE R.DL.D.
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA 805 903 K 9B9 - DEFLECT.CEN.PARAG.DL
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA 807 723 E - SOP.EXT.I.PARAG.DL.
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA 805 705 E - GUIA ACOPLAM.DEL.
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	5Q0 121 367 F - SOPORTE SUP.I.RADIAD
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	1K0 121 367 F - SOP.INF.I.RADIADOR
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	5Q0 122 101 CK - TUBO BOMBA ADICION.
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA 121 284 F - GUIA AIREAC.RADIADOR
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3B0 951 221 D - BOCINA SONIDO GRAVE
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA 853 212 K 9B9 - REJILLA AIREAC.DL.D.
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	3Q0 825 236 D - PROTEC.BAJOS MOTOR
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA 807 109 F - SOP.PARAGOLPES DL.
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: BOCINA: DES-/MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA 807 050 B - GUIA D.PARAGOLPES DL
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	5WA 121 203 H - VENTILADOR ELEC.CPL.
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA 853 211 K 9B9 - REJILLA AIREAC.DL.I.
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	5WA 816 721 B - MANGUI.COMPR./COND.
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	5Q0 122 101 GJ - TUBO SUP.RADIAD.ADIC
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	5Q0 122 051 BK - MANGUITO INF.RADIAD.
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GC 809 957 - CONCHA PASE RUE.DL.I
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: GFS/FUNCION GUIADA
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA 807 532 2UC - EMB.CEN.PARAGOLP.DL.
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	8Z0 820 535 B - SENSOR TEMPERAT.EXT.
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	5Q0 816 411 AR - CONDENSADOR AIRE AC.
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	5WA 816 743 - MANGUIT.EVAP-COMPRES
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	5WB 816 738 C - TUBO EVAPORIZADOR
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	5Q0 816 741 B - TUBO EVAPOR./CONDENS
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: APOYO SUJEC.RADIADOR CEN.: SUSTIT/T.COMP
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PORTACERRAD.DL.(DESMONTADO): SUSTITUIR
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	5Q0 121 367 F - SOPORTE SUP.D.RADIAD
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: COMPRESOR AIRE ACONDICIONADO: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610	DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: GUIA PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR

5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: COMPRESOR REPARAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: AMORTIGUADOR: DES-/MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CARCASA VENTILADOR REFRIG.: SUSTITUIR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: BOMBA REFRIG.: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: RUEDA(S) DEL.: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	5WA 121 251 L - RADIADOR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CONCHA PASE RUEDA DEL.I.: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PROTEC.INF.CORREA DENTADA: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: SENSOR/ES DL.CEN.SIST.APARCAM.: DES-MON.
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CANALIZ.AIRE SUP.RADIADOR: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: RECUBRIM.ALETA DEL.D.: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: FLUIDO REFRIGERANTE: VACIAR-LLENAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: TRAVESCQO DL.: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CORREA DISTRIBUCION: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: DEPOSITO EXPANSION RADIADOR: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: SOPORTE DER.MOTOR : DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: TUBO CONDENSADOR/EVAPORADOR: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CONCHA PASE RUEDA DEL.D.: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: RECUBRIM.PARAGOLPES DEL.: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANGUITO INF.RADIADOR : DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: FILTRO DE AIRE: DES-/MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: FAROS: REGULAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: REJILLA RADIADOR: DES-/MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PORTACERRADURAS DL.: SOLTAR-FIJAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: RADIADOR(DESMONTADO): SUSTITUIR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PROTEC.SUP.CORREA DENTADA: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	SN - FLUIDO AIRE ACONDIC.
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: REJILLA AIREACION CENT.: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: TUBO COMPRESOR/EVAPORADOR: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MOLDURA CENT.PARAGOLPES DEL.: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	SUSTITUIR - VARIOS Y GRAPAS
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: TRAVESCQO DELANTERO : SUSTITUIR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: RECUBRIM.MOTOR: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: TUBO REFRIG.BOMBA AGUA:DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: SENSOR RADAR: REGULAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: RECUBRIM.PARAGOLP.DL P. REPARACION
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: SENSOR TEMPERATURA EXT.:DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: TUBO COMPRESOR-CONDENSADOR: DES-MONTAR
5552-MLR	26/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: X CORREA ALTERNADOR : DES-MONTAR X
5552-MLR	12/06/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: TAPA ESPEJO I. D/01-22
5552-MLR	12/06/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5552-MLR	12/06/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA857538AGRU - TAPA ESPEJO I. D/01-22
5552-MLR	12/06/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	
5552-MLR	12/06/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
5552-MLR	12/06/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: TAPA ESPEJO I. D/01-22
5552-MLR	08/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. IZDA.
5552-MLR	08/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Sustitución: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. H/1-22
5552-MLR	08/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. H/1-22
5552-MLR	08/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5552-MLR	08/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: CUBIERTA PARAGOLPES DEL. H/1-22
5552-MLR	08/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. IZDA.

5552-MLR	08/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. IZDA. C/MED BIS.SUP-SUP/INF-SUP
5552-MLR	08/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
5552-MLR	08/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5552-MLR	08/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
5552-MLR	08/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA IZDA.
5552-MLR	07/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	2GA854820E9B9 - MOLDURA PASE ALETA T.D. D/5-18
5552-MLR	07/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
5552-MLR	07/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA DEL. DCHA. C/MED BIS.SUP-SUP/INF-SUP
5552-MLR	07/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA CARROCERO
5552-MLR	07/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: PUERTA TRAS. DCHA. C/MED BIS.SUP-SUP/INF-SUP
5552-MLR	07/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA DEL. DCHA.
5552-MLR	07/08/2024	16610 DP AUTOS	COLISIÓN SIN CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: ALETA TRASERA DCHA. SUST.PARCIAL
5552-MLR	09/04/2025	34401 MAN	REV Long Life 01	Aceite motor - 00W20
5552-MLR	09/04/2025	34401 MAN	REV Long Life 01	Filtro aceite
5552-MLR	09/04/2025	34401 MAN	REV Long Life 01	Serv inspección 30000 KM
5552-MLR	09/04/2025	34401 MAN	REV Long Life 01	Rellenar niveles
5552-MLR	09/04/2025	34401 MAN	REV Long Life 01	M.O. General
5552-MLR	09/10/2025	53490 MAN	REV Long Life 02	Serv inspección 60000 KM
5552-MLR	09/10/2025	53490 MAN	REV Long Life 02	Másticos
5552-MLR	09/10/2025	53490 MAN	REV Long Life 02	Rellenar niveles
5552-MLR	09/10/2025	53490 MAN	REV Long Life 02	Pastillas freno dl
5552-MLR	09/10/2025	53490 MAN	REV Long Life 02	Arandela / tapón cárter
5552-MLR	09/10/2025	53490 MAN	REV Long Life 02	M.O. General
5552-MLR	12/03/2026	69182 MAN	REV Long Life	Pastillas freno tr
5552-MLR	12/03/2026	69182 MAN	REV Long Life	Jgo escobillas limpia
5552-MLR	12/03/2026	69182 MAN	REV Long Life	Tasas reciclado residuos
5552-MLR	12/03/2026	69182 MAN	REV Long Life	Aceite motor - 00W20
5552-MLR	12/03/2026	69182 MAN	REV Long Life	Escobilla limpialuna tr
5552-MLR	12/03/2026	69182 MAN	REV Long Life	Líquido frenos - DOT4 OEM
5552-MLR	12/03/2026	69182 MAN	REV Long Life	Filtro aceite
5552-MLR	12/03/2026	69182 MAN	REV Long Life	Filtro antipolen
5552-MLR	12/03/2026	69182 MAN	REV Long Life	Tapón cárter aceite
5552-MLR	12/03/2026	69182 MAN	REV Long Life	MANO DE OBRA
5552-MLR	12/03/2026	69182 MAN	REV Long Life	Tornillos cubre carter

Informe de tasación



VOLKSWAGEN T-ROC

LIFE 2.0 TDI 85KW (115CV)

VIN	WVGZZZA1ZPV697534
Primera matriculación	22/11/2023
Kilometraje del vehículo	76.463 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	20/10/2026 9:10:19	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	VOLKSWAGEN	Primera matriculación	22/11/2023
Modelo	T-ROC	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	WVGZZZA1ZPV697534	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Hankook	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Hankook	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	5,0 mm	Hankook	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	5,0 mm	Hankook	215/55 R 17 94 V	Verano	Aluminio	No aplica

Informe de tasación

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar



2 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Comentarios: arrancado con booster

Exterior





3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Aleta Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar





6 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



7 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Pintar**



8 | Llanta alu Del Dr pulido

Tipo de daño	**Rayado**
Modo de reparación	**Precio Cerrado**

Informe de tasación

Fotos comerciales














