



VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

Variante:

Version:

0.2.1. Handelsbezeichnung:

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.4. Fahrzeugklasse:

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart

der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-

Identifizierungsnummer:

0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten

des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts

metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische

Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2021-12-12

ppa.

C. Kadow

Dr. Clemens Kadow

Leiter Technische Konformität



Interne Herstellerdaten

Christiane Engel

Leiterin Qualitätssicherung

DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt LKC5341832021 000591 25851083 HSN:0603 00173

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige Diesel [g/km]	sonstige Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]
Innerorts	158	----	6.9	----
Außerorts	111	----	4.9	----
Kombiniert	128	----	5.6	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige Diesel [g/km]	sonstige Gas: CNG/LPG [m ³] / [l]
Niedrig	192	----	8.5	----
Mittel	143	----	6.3	----
Hoch	129	----	5.7	----
Extra hoch	158	----	6.9	----
Kombiniert	150	----	6.6	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge

(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite (EAER)

Elektrische Reichweite innerorts

innerorts [km]:

Elektrische Reichweite innerorts

(EAER city) [km]:

Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1546#N0.30: A2 max 1540#N0.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +40 kg##
N0.35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49, #205/60 R16 92V#6, 0JX16 ET43: #2
15/50 R18 92V#7, 0JX18 ET45: #215/55 R17 94V#7, 0JX17 ET45: #215/55 R17 94V#6, 0JX1
7 ET48: #215/60 R16 95V#6, 5JX16 ET43: #215/60 R16 95V#6, 0JX16 ET43: #225/40 R19
93W XL#8, 0JX19 ET47: #205/60 R16 92H M+S#6, 0JX16 ET43: #215/55 R17 94V M+S#7, 0JX
17 ET45: #215/55 R17 94V M+S#6, 0JX17 ET48: #

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1, Achse 1

3.1. Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: nicht automatisiert

4. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: 2590

4.1. Radstand [mm]: 2590

5.1. Achsabstand [mm]: 2590

5. Länge [mm]: 4240

6. Breite [mm]: 1819

7. Höhe [mm]: 1554

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1348

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1407

16. Technisch zulässige Höchstmassen: 1870

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 990 / 930

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]: 3370

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 1500

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines Deichselanhängers [kg]: 670

18.1. Zentralachsanhängers [kg]: 80

18.3. Ungebremsten Anhängers [kg]: Volkswagen AG

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: DPC

20. Hersteller des Motors: Fremdzündung / 4-Takt

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: nein

22. Arbeitsweise: 4; in Reihe

23. Reiner Elektrobetrieb: 1498

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: Benzin

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: Fzg. mit Einstoffbetrieb

25. Hubraum [cm³]:

26. Kraftstoff: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuellmotor / Zweistoffmotor:

26.2. Typ des Zweistoffmotors:

27. Höchstleistung: 110.00 bei 5000

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):

28. Getriebe (Typ): automatisch

28.1. Gang: 205

28.1.2. Übersetzungsverhältnisse: 1536 / 1530

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: 215/50 R18 92W / 7.0JX18 ET45 / C / C1

28.1.2. Gesamtübersetzung: 215/50 R18 92W / 7.0JX18 ET45 / C / C1

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 205

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1536 / 1530

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: 215/50 R18 92W / 7.0JX18 ET45 / C / C1

36. Achse 2: 215/50 R18 92W / 7.0JX18 ET45 / C / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: WEISS

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: WEISS

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):

42.2. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: 5

42.3. Geräuschpegel: 80.00 bei 3750

46. Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 67.00

46. Fahrergeräusch [dB(A)]: EURO 6 AP

47. Abgasnorm: 1483

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind: f₀ (47.1.3.0.) f₁ (47.1.3.1.) f₂ (47.1.3.2.)

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 143.7

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: 0.132

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

47.2. Fahrzyklus: 3b

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (fasc):

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WL TP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NOx	THC+NOx	NH3 [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/	148.9	23.6	20.4	23.4			0.0000	0.08E11
Diesel								
Gas								
andere								

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH4	NOx	NH3 [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/								
Diesel								
Gas								
andere								

Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:

Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NOx [mg/km] 60.0

Volständige RDE-Fahrt: 60.0

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 15 : Felge hinten links Lackierung, zerkratzt, polieren



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, polieren

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 92 µm bis 139 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.07.2022	Letzte Zulassung	01.07.2022
Hersteller	VW	Typ / Verkaufsbez.	T-Roc 1.5 TSI ACT OPF
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WVGZZZA1ZNV080791
HSN / TSN	0603 / CED	Schlüssel-Nr.	40526856
Km-Stand abgelesen	29185	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
	N1 I		
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Alpin 5 AO FSL	W /O	7 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S /O	5 mm
215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S /O	5 mm
215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S /O	6 mm
215 / 50 R 18 92 W	Falken / Azenis FK-453CC	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn, Aktives Zylindermanagement ACT, Ambientebeleuchtung rot, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dekoreinlagen "Shadow Steel", Drehzahlmesser, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, Fahrprofilauswahl, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend, geräuschk, Fußgängererkennung, Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar, Getriebe: 7-Gang DSG, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung, ISOFIX-Halteösen, Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter, Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder, mit Schaltwippen, Leuchte im Fußraum vorn, Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden, Multifunktionsanzeige "Plus", Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Nichtraucher Ausführung, Notbremsassistent "Front Assist", Notruf-Service, Ottopartikelfilter, Pedale in Edelstahl gebürstet, Polster: Stoff, Radio, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetall (4) "Kulmbach" 7 J x 17, in Sterling-Silber lackiert, Räder: Tire Mobility Set, Rückleuchten in LED Technik, dunkelrot, Scheiben: Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Schublade unter dem rechten Vordersitz, Servolenkung elektromechanisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer, Sitze: Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Sitze: Sportsitze vorn, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Spurhalteassistent "Lane Assist", Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung, Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass in Wabenstruktur, Telefonschnittstelle, Textilfußmatten vorn und hinten, USB-C-Schnittstelle, Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste, Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus", Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung, und 2 Funkschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
9WJ	App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
6YD	Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp und beheizbar
3S2	Dachreling schwarz
WD1	Diebstahlwarnanlage
9S0	Display: Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
7X2	Einparkhilfe

4E7	Gepäckraumklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
9AK	Klimaanlage "Air Care Climatronic"
	Lackierung: Metallic
PXA	LED-Scheinwerfer
PAM	Mittelarmlehne vorn inkl. USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse
RBD	Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
WBP	Paket: Designpaket "Black Style" (DSG)
PFY	Paket: Fahrerassistenz-Paket (DSG)
PLA	Paket: Licht und Sicht
WSP	Paket: Sitz-Komfort-Paket
WW1	Paket: Winterpaket in Verbindung mit Standheizung und- lüftung
PWE	Räder: Winterräder (4) (zusätzlich), Leichtmetall "Dijon"
KA1	Rückfahrkamera "Rear View"
4F2	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access"
QH1	Sprachbedienung
9IJ	Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 28.05.2026 bei Kilometerstand 27.243
bis Wartung verbleiben:	20.400 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur (Bild 14)
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
polieren (Bild 16)
Felge hinten links Lackierung, zerkratzt,
polieren (Bild 15)