DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

FCA
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	20/06/2023	Color	Blanco Alpine
Marca	JEEP	Matrícula		Cuentakilómetros	41 672 km
Modelo	Jeep Compass Limited 1.5 130cv MHEV	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque













Elemento extraíble

Kit rueda de repuesto completo	✔
Bandeja trasera	✔


Documento técnico

Neumáticos

Bridgestone 225/55/18 Verano 4.4 mm

Bridgestone 225/55/18 Verano 4.6 mm





Bridgestone 225/55/18 Verano 5.0 mm

Bridgestone 225/55/18 Verano 5.0 mm

Daños externos

1



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

3



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

4



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

5



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

7



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

8



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

13



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

14



Elemento	Alojamiento de puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

Daños internos

2



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Comentarios	-