

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9495NGN / WBA81GE0207U22907 / 7U22907

Datos vehículo:

| | | | |
|------------|----------------|--------------|----------------|
| Marca: | BMW | Combustible: | DIESEL |
| Modelo: | 120 F70 | Transmisión: | NO DETERMINADO |
| Versión: | 120 F70 | Color: | NO DETERMINADA |
| Tapicería: | NO DETERMINADA | Kilómetros: | 14.021 |

Controles específicos:

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------------|------------|
| Llaves principales: | 1 | Llaves secundarias: | 0 |
| Llaves especiales: | 0 | Tipo transmisión: | Automática |
| Revisión: | Sin libro | | |

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

| 9495NGN Neumático | Marca | Medidas | Índice carga | Índice velocidad | Runflat |
|---------------------|----------|-----------|--------------|------------------|---------|
| DD | GOODYEAR | 225/40/18 | 95 | Y | - |
| DI | GOODYEAR | 225/40/18 | 95 | Y | - |
| RP | | | | | - |
| TD | GOODYEAR | 225/40/18 | 95 | Y | - |
| TI | GOODYEAR | 225/40/18 | 95 | Y | - |

Datos Inspección:

| | | | |
|-------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| Tipo Inspección: | COMERCIAL | Ubicación Inspección: | BAL CIEMPOZUELOS |
| Fecha Inspección: | 11/05/2026 | | |
| Comentarios: | VH REPARADO ANTERIORMENTE | | |

Daños no valorables:

| 9495NGN COMPONENTE | ACCIÓN | COMENTARIO |
|----------------------|--------------|------------|
| Luna parabrisas | OBSERVACIÓN- | |

| 9495NGN COMPONENTE | TIPO DAÑO | ACCIÓN |
|--|--|----------------------------|
| 1. Neumático dl dr - BRIDGESTONE LM005 - Nueva | - | REEMPLAZAR |
| 2. Rejilla paragolpes dl | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 3. Spoiler paragolpes tr | Pintar Sustitución Combinada no adyacente | DESMONTAR Y MONTAR |
| 4. Carcasa retrovisor iz | Pintar Sustitución | DESMONTAR Y MONTAR |
| 5. Rejilla central paragolpes dl | - | REPARAR |
| 6. Puerta dl iz | Pintar Reparado Pieza montada | REPARAR |
| 7. Puerta dl dr | Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente | REPARAR |
| 8. Manilla exterior puerta dl dr | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 9. Cejilla ext puerta dl dr | - | DESMONTAR Y MONTAR |
| 10. Retrovisor dr | Pintar Sustitución | - |
| 11. Paragolpes dl | Pintar Reparado Combinada no adyacente | - |
| 12. Guarnecido entrada maletero | - | SR Plásticos |
| 13. Guarnecido portón/capó tr | - | SR Plásticos |
| 14. Guarnecido puerta tr iz | - | SR Tejidos |
| 15. Faro dr | - | PULIDO POLICARBONATO |
| 16. Faro iz | - | PULIDO POLICARBONATO |
| 17. Rejilla paragolpes dl | - | Pintura plásticos pequeños |
| 18. Puerta tr dr | - | SR Carrocero |
| 19. Paragolpes tr | - | PULIR |
| 20. Capó dl | - | SR Pintura |
| 21. Emblema paragolpes dl | - | Recuperación Emblemas |
| 22. Llanta rueda dl dr | - | PINTURA LLANTA PULIDA |