


ED engineering data s.r.l. Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31 Piva : 05425530010 e-mail : trasperizie@engineeringdata.it				Perizia Nr. 415		Relazione di perizia per DRIVE NOLEGGIO				Ramo sinistro 11		KASKO											
				Assicurato .				Controparte				Impresa controparte											
				Esercizio 2025		Sinistro numero GT472SJ			Codice / Agenzia 0000 - Agenzia				Data sinistro										
				Cod. perito		Cod. liquidatore			Numero polizza				Il Danneggiato può recuperare l'IVA										
Data incarico 03/09/2025		Data primo rilievo 09/09/2025		Localita' MONCALIERI		C/O RIP		Riparazioni DA INIZIARE		Fotografie 35		Privilegio a favore di		Scade il / /									
Da Certificato di Proprieta' : DRIVE SRL - - 0				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita						Gia' Targa									
Locatario / Comproprietario : - - - Tel. -				Cod. Fiscale / Partita IVA				Data e Luogo di nascita						Revisione del									
Veicolo (Marca - Modello - Versione) OPEL MOVANO 33 2.2 BlueHDi 140 S&S PM-TM				Targa GT472SJ		Telaio VXEYBBPFRG018180				I° Immatricolazione 29/03/2024													
Stato d'uso SUFFICIENTE		Km. 33379		Pneumatici % 55		Colore BIANCO		Tipo Smalto Pastel/Doppio		COERENZA DEL DANNO SI		COMPATIBILITA' DEL DANNO											
Allestimenti / Dotazioni				Codice Omologazione		Per veicoli commerciali		Portata q.li		Tara q.li		Passo m.		Posti nr.		Assi nr.							
Valore Commerciale (C)		Valore Relitto		Valore per Differenza		Spese Accessorie		USUCAZIONE DANNI 															
VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/07/2025										SR D. Tempo		LA D. Tempo		VE D. Tempo		ME Tempo		D. M. s. c.		COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)			
Seconda chiave + codifica										S		S		S		S		10		171,00			
pannello porta post laterale										Sx		S		S		S		10		81,00			
Modanatura parete lat.										Sx		S		S		S		10		106,69			
Modanatura parafango post. parte ant.										Sx		S		S		S		10		42,54			
Paraurti ant. lat.										Sx		S		S		S		10		173,78			
Antenna										S		S		S		S		10		5,28			
Paraurti ant. lat.										Dx		S		S		S		10		188,47			
Parete lat. ant.										Sx		M		1,00		M		2,45		M		6,50	
Parete lat. post.										Dx		M		1,10		M		2,45		M		5,50	
Porta post. Lamierata										Sx		M		0,95		M		2,45		M		3,90	
Porta carico post. a battente Lamierata										Dx		M		0,85		M		2,45		M		3,00	
Porta carico post. a battente Lamierata										Sx		M		0,85		M		2,45		M		3,00	
Parete lat. post.										Sx		L		0,40		L		1,20		L		3,30	
Codice / Riparatore				Prv		Fascia Carr.		Totale Tempi		SR 5,35		LA 13,45		VE 25,20		ME		Totale Ricambi € 768,76					
Supplemento doppiatrato ore 3,78		Supplemento finitura ore 2,89		Tempo aggiunto per verniciatura ore 1,60				Totale tempi supplementari ore 8,27				Totale tempi VE ore 33,47											
Valore Assicurato (A)		Valore a Nuovo (N)		Ricambi				IMPONIBILE € 768,76				I.V.A.				TOTALE € 768,76							
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =		Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =		Materiale Consumo ore 33,47 x Costo/ora 11,00				€ 368,17				€ 368,17											
Danni A.R.D. Totale imponibile		€ 3.018,65		Uso Dime																			
Detrazione sui Ricambi con (*)				Mano d'opera carrozzeria ore 52,27 x Costo/ora € 36,00				€ 1.881,72				€ 1.881,72											
Insufficienza Assicurativa %				Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora																			
Totale (Imponibile)		€ 3.018,65		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %																			
Totale (Iva Compresa)		€ 3.018,65		TOTALI				€ 3.018,65				€ 3.018,65											
Franchigia/Scoperto con il max/min del %				Importo Richiesto				Importo Concordato € 0,00				Fermo Tecnico giorni 7											
TOTALE		€ 3.018,65		Osservazioni: Veicolo periziato presso GENCAR MONCALIERI CORSO SAVONA 34 Veicolo marciante presente carta di circolazione copia conforme e 1 chiave																			
Limite Indennizzo Contrattuale																							
Software House 70001 RELEASE 08.2025				Data Consegna 12/09/2025		Firma ED - Pozzo Carlo				Ruolo Numero 2888				Foglio Nr. 1 di 1									