


Jeep

RENEGADE 1.0 120CV

TELAIO: 1C4NJCB35NPN72787

Importo di riparazione stimato



Descrizione

Data immatricolazione	30/06/2022	Odometro	103084 km
Colore	Blu	Anno	-
Numero porte	5	Numero posti	-
Carrozzeria	Minivan / MPV	Cilindrata	999 cc
Alimentazione	Benzina	Numero marce	6
		Selleria	-
		Generation	-
		Tipo cambio	Manuale
		Potenza massima	88 KW

Data dichiarazione
25/05/2026

Data approvazione perizia
26/05/2026







Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Pulizia esterna del veicolo	✗ Sporco

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione	importo netto
001	Pulizia esterna del veicolo	Sporco	Pulizia	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo	
002	Kit gonfiaggio ruote completo / -	Mancante	Sostituzione	

	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo		
003	Guarnizione vetro scendente / Anteriore Sinistro		Rotto	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo		
004	Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Destro		Rotto	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo		
005	Porta / Posteriore Destro		Ammaccato vernice incisa	Riparazione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo		
006	Modanatura porta / Posteriore Destro		Riga	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo		
007	Guarnizione vetro scendente / Anteriore Destro		Rotto	Sostituzione	
	Tempo Carrozzeria	Tempo Verniciatura	Importo ricambio	Forfait	
	Importo Carrozzeria	Importo Verniciatura	ImportoMaterialiDiConsumo		

Elementi rimovibili

- Cassetta attrezzi
- Copribagagli
- Pneumatico ruota di scorta
- Ripiano Cappelliera
- Cavo ricarica lenta (Tipo 2, Modo 2)
- Kit di pronto soccorso
- Quick charging cable (Type 2, Mode 3)
- Compressore Kit di Gonfiaggio
- Kit di riparazione pneumatici completo
- Ricarica Kit di Gonfiaggio

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MINERVA	215 / 65 / 16 / All Seasons	6.5 mm
Anteriore Destro	MINERVA	215 / 65 / 16 / All Seasons	6.5 mm
Posteriore Sinistro	KLEBER	215 / 65 / 16 / All Seasons	6 mm
Posteriore Destro	KLEBER	215 / 65 / 16 / All Seasons	6 mm

Commenti

Foto



Anteriore sinistro




Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre




Vin



Altro



Altro



Kit gonfiaggio ruote completo / - / Mancante



Guarnizione vetro scendente / Anteriore Sinistro / Rotto



Guarnizione vetro scendente / Anteriore Sinistro / Rotto



Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Destro / Rotto



Fanale posteriore (parafango) / Posteriore Destro / Rotto



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Guarnizione vetro scendente / Anteriore Destro / Rotto



Guarnizione vetro scendente / Anteriore Destro / Rotto