



EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG für vollständige Fahrzeuge

Form ID: CM1G#DE
01-07

GER

Der Unterzeichner, Yuri Rodrigues, Vice President bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : NISSAN
0.2. Typ : J12
Variante : A
Version : A31
0.2.1. Handelsbezeichnung : NISSAN QASHQAI
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben)
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - cm²
Rollwiderstand : - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie : IP-J12A1DZP6DAW_00-JN1-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie : AT-J12A_1332P_A_00-JN1-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie : 2-JN1-0031
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie : RL-J12ADZAWA_00000-JN1-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) : -
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung : -
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie : EV-J12ADZ55C16_000-JN1-1
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : Nissan Automotive Europe S.A.S
8, rue Jean Pierre Timbaud
78180, Montigny-le-Bretonneux
France
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : Aufkleber an der rechten B-Säule
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : Vor dem rechten Vordersitz
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers : -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : SJNTAAJ12U1368294
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 05/10/2023

Montigny-le-Bretonneux, 16/02/2024

mit dem in der am 07/02/2023 erteilten Genehmigung e9*2018/858*11042*08 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann

Vice President

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen : 2
und Räder : 4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verbindung) : 1. vorn, keine
3.1. Das Fahrzeug ist : nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand : 2665 mm
4.1. Achsabstände : 1-2: - mm
5. Länge : 4425 mm
6. Breite : 1835 mm
7. Höhe : 1625 mm

Massen

13. Masse im fahrbereiten Zustand : 1450 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1508 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen:
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand : 1985 kg
16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse : 1: 1080 kg 2: 1060 kg 3: - kg
16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3785 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1800 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 725 kg
19. Technisch zulässige maximale statische Stützlast : 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors : Nissan Motor Co. LTD
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : HR13
22. Arbeitsweise : Fremdzündung, 4-Takt
23. Vollelektrisch : Nein
23.1. Art des [Elektro] Hybridfahrzeugs : NOVC-HEV
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4, in Reihe
25. Hubraum : 1332 cm³
26. Kraftstoff : Benzin
26.1. Fahrzeug mit Einstoffmotor : Binstoffbetrieb
26.2. Nur für Fahrzeuge mit Zweistoffmotor : -
27. Höchstleistung:
27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor) : 116 kW bei 5500 min⁻¹
27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor) : 3.6 kW
27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor) : - kW
28. Getriebe (Typ) : stufenlose Automatik

28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

- 28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls) : 1: - 2: -

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen):

1. Gang	2. Gang	3. Gang	4. Gang	5. Gang	6. Gang	7. Gang	8. Gang
-	-	-	-	-	-	-	-

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit : 199 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite : 1: 1580 mm 2: 1580 mm 3: - mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO₂-Emissionen (gegebenenfalls) : 1: 235/50R19 87 U 19X7.5J 45 A C1
2: 235/50R19 87 U 19X7.5J 45 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse : mechanisch

Aufbau

38. Code des Aufbaus : AP Mehrzweckfahrzeug
40. Farbe des Fahrzeugs : Schwarz
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4, 2 (vorn), 2 (hinten)
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -



046C0168121

www.PS-Team.de

**EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG**
für vollständige FahrzeugeForm ID: CM1G#DE
01-07

GER

Umweltverträglichkeit**46. Geräuschpegel**

Standgeräusch	bei der Motordrehzahl	Fahrgeräusch
72 dB(A)	3750 min ⁻¹	66 dB(A)

47. Abgasnorm

: Euro 6AP

47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von VM**47.1.1. Prüfmasse**

: 1589 kg

47.1.2. Querschnittsfläche: - m²**47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (gegebenenfalls)**: - cm²**47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten****47.1.3.0. f₀**

: 121.06 N

47.1.3.1. f₁

: -0.0390 N/(km/h)

47.1.3.2. f₂: 0.03758 N/(km/h)²**47.2. Fahrzyklus****47.2.1. Fahrzyklusklasse**

: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{acc})

: -

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit

: N

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts

: 715/2007/EC*2018/1832/EC (AP)

1.2. Prüfverfahren: Type 1 (WLTP-Höchstwerte)

CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
292.3 mg/km	16.5 mg/km	12.6 mg/km	19.8 mg/km	- mg/km	- ppm	0.08 mg/km	0.34E+11 #/km

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI)

CO	NO _x	NMHC	THC	CH ₄	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- mg/kWh	- ppm	- mg/kWh	- #/kWh

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m⁻¹**48.2. Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend)**

	NO _x	Partikel
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt	60 mg/km	6.00E+11 #/km

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:**1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)**

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
Niedrig	179 g/km	7.9 l/100km	- Wh/km
Mittel	136 g/km	6.0 l/100km	- Wh/km
Hoch	121 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km
Höchstwert	153 g/km	6.8 l/100km	- Wh/km
Kombiniert	143 g/km	6.3 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	- km
Elektrische Reichweite innerorts	- km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet

: Ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)

: e2 33 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en):**3.2.2. Einsparungen durch WLTP**

: 1.94 g/km

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC)
Niedrig	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Mittel	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Hoch	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Höchstwert	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Innerorts	- g/km	- l/100km	- Wh/km
Kombiniert	- g/km	- l/100km	- Wh/km

WLTP-Werte	Entladung
	CO ₂ Emissionen
Kombiniert	- g/km

Gewichtet, kombiniert	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (ECAC)
	- g/km	- l/100km	- Wh/km

5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Sonstiges**51. Für Fahrzeuge mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang I Teil A Punkt 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates**

: -

52. Anmerkungen:

- 35.(1) 215/65R17 87 U 17X7J 37 A C1
35.(1) 215/65R17 87 U 17X7J 40 A C1
35.(1) 235/55R18 87 U 18X7.5J 45 A C1
35.(1) 235/45R20 87 U 20X8J 40 A C1
35.(2) 215/65R17 87 U 17X7J 37 A C1
35.(2) 215/65R17 87 U 17X7J 40 A C1
35.(2) 235/55R18 87 U 18X7.5J 45 A C1
35.(2) 235/45R20 87 U 20X8J 40 A C1

Fahrzeug mit Kurzstreckenradargerät im Bereich 24GHz ausgerüstet

: Nein

WEITERE BEMERKUNGEN

Duplikat-Publikationsdatum

: -

Land Code

: DEU

Fahrzeugbrief-Nr. HB567367 ist ausgefüllt




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

NISSAN

WARTUNGSNACHWEIS

FIN/Fgsl.Nr. SJNTAAJ12U1368294
Kennzeichen M-Z 5497

NISSAN WARTUNGSDIENST
Wir haben Ihr Fahrzeug nach NISSAN Vorgaben gewartet

Datum: 15.01.2026
Kilometerstand: 20471

NISSAN LACK-/KAROSSERIE-KONTROLLE
Bei der Kontrolle wurden folgende Schäden festgestellt:

Datum: 15.01.2026

Anmerkungen:

NISSAN PAN EUROPE SERVICE / NISSAN ASSISTANCE
Im Falle einer Panne oder eines Unfalls bitte den Serviceprovider unter einer der nachstehenden Telefonnummern kontaktieren:

ENDDATUM: 19.03.2027
Rufnummer im Inland: 0800 58 94 987
Rufnummer aus dem Ausland: +49 2236 847 4162

NISSAN WARTUNGSDIENST
nächste Wartung oder bei Kilometerstand: 15.01.2027 50471

Ihr Fahrzeug wurde nach NISSAN Vorgaben gewartet. Regelmäßige Wartungen sorgen dafür, dass Ihr Fahrzeug möglichst einwandfrei läuft. Ihr NISSAN Partner kennt Ihren NISSAN ganz genau und erkennt im Rahmen der regelmäßigen Wartung schnell und

Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

19.03.2024	21	2228	22	AA800093 8	2	9	1	116/5500	199
M1	4	AF			18			4425	1835
SJNTAAJ12U1368294	3	0			20			1625	--1450
NISSAN					12			100	1985
J12					13			143	1985
A					14			1080	1060
A31					15			1080	1060
NISSAN QASHQAI					16			72	3750
NISSAN AUTOMOTIVE (F)					17			1800	725
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					18			235/50R19	87U
Mehrzweckfahrzeug					19			235/50R19	87U
715/2007*2018/1832AP					20				
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I					21			Schwarz/	9/
Hybr.Benzin/E					22			e9*2018/858*11042*08	
0008					23			07.02.2023	HB567367
36AP					24				
1332					25				
ZU P.3 UND P.2/P.4: LEISTUNG ELEKTROMOTOR MAX. 3,6 KW BEI 1									
800 BIS 2500*									

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 14 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 15 : Stoßfänger hinten Kratzer



Bild 16 : Rücklicht links verschrammt




Bild 17 : Tür hinten links Kratzer




Bild 18 : Tür hinten links Kratzer



Bild 19 : Türkante vorn links angeschlagen



Bild 20 : Stoßfänger vorn verschrammt



Bild 21 : Stoßfänger vorn verschrammt



Bild 22 : Stoßfänger vorn verschrammt



Bild 23 : Stoßfänger vorn verschrammt



Bild 24 : Stoßfänger vorn verschrammt



Bild 25 : Stoßfänger vorn verschrammt




Bild 26 : Stoßfänger vorn eingedrückt und verschrammt



Bild 27 : Nebelscheinwerfer rechts ausgerissen



Bild 28 : Fahrzeugdach eingedellt




Bild 29 : Fahrzeugdach eingedellt



Bild 30 : Einstieg vorn links Kratzer



Bild 31 : Einstieg vorn links Kratzer



Bild 32 : Einstieg hinten links Kratzer



Bild 33 : Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 34 : Einstieg hinten rechts Kratzer



Bild 35 : Tür hinten rechts Kratzer



Bild 36 : Türkante vorn rechts angeschlagen



Bild 37 : Einstieg vorn rechts Kratzer



Bild 38 : Klappe Handschuhfach Kratzer



Bild 39 : Tür vorn rechts Kratzer




Bild 40 : Motorraum

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
29.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 101 µm bis 157 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.03.2024	Letzte Zulassung	19.03.2024
Hersteller	NISSAN	Typ / Verkaufsbez.	Qashqai 1.3 DIG-T MHEV Xtronic Tekna
Aufbauart	Kombi	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNTAAJ12U1368294
HSN / TSN	2228 / AAB	Schlüssel-Nr.	10400233
Km-Stand abgelesen	24209	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	116	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Getriebe		Automatik /
	N1 I		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
2 links	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 99 V	Continental / EcoContact 6	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.01.2028			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 3 Fahrmodi Standard, Eco oder Sport, Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Seitenairbags für Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Vorhang-Airbag, Airbag: Zentralairbag, Alarmanlage perimetrisch, Anti-Blockier-System mit elektronischer Bremskraftverteilung EBD, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizt und anklappbar, Berganfahr-Assistent, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel in schwarz, Drehzahlmesser, Einparkhilfe vorne und hinten, Elektronische Parkbremse (e-PKB), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrlichtautomatik, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlicht-Assistent, Flexi-board: Modulares Verstauesystem im Kofferraum, Getriebe: Automatik, stufenlos, Handschuhfach beleuchtet, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligent Key mit Start/Stopp Knopf, Intelligenter Adaptiver Geschwindigkeits- und Abstands-Assistent, Intelligenter Spurhalte-Assistent aktiv, Intelligenter autonomer Notbremsassistent mit Kollisionswarnsystem, Klimaautomatik, Kofferraum, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen (5) vorne und im Fond höhenverstellbar, LED-Innenraumbeleuchtung, LED-Innenraumbeleuchtung in der Mittelkonsole, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Solid, Lenkrad und Schalthebelknopf, kunstlederummantelt, Lenkrad: Fernbedienung am Lenkrad, Lenkrad: Lenkradfernbedienung für Anrufe, Lenkrad: Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Schaltwippen, Lenksäule höhen- und längsverstellbar, Leselampen vorne und hinten, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: NissanConnect, Notruf und Pannenanruf (eCall), Ottopartikelfilter, Paket: Business, Paket: Technologie, Paket: Winter-Paket, Polster: Stoff/Kunstleder, Querverkehrs-Warner, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Regensensor für Frontscheibenwischer, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS - tyre pressure monitor system), Räder: Leichtmetallfelgen 7,5 J x 19", Rückfahrkamera in Farbe, Rücksitzbank asymmetrisch (60:40) umklappbar, Servolenkung, elektrisch, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Sicherheitsgurte, Sitze: Beifahrersitz manuell höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz mit 2-fach manueller Lordosenstütze, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, Sitze: Fahrersitz manuell höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit 2-fach elektrischer Lordosenstütze, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte auf den hinteren Sitzplätzen inkl. Top-Tether, Sitzheizung: Vordersitze beheizt, Sonnenblenden mit Beleuchtung, Fahrer und Beifahrer, Sonnenblenden mit Make-Up Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-/Stopp System, Steckdose 12-Volt, vorne, Totwinkel-Assistent, aktiv, USB-Eingang, hinten, Verglasung: Seitenscheiben verdunkelt ab der B-Säule, Verkehrszeichenerkennung, Voll digitaler 12,3"-TFT-Bildschirm im digitalen Cockpit, Warnblinkautomatik, Wegfahrsperre, elektronisch, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14, 15)
2. Rücklicht links verschrammt, erneuern (Bild 16)
3. Stoßfänger vorn eingedrückt und verschrammt, erneuern (Bild 26)
4. Nebelscheinwerfer rechts ausgerissen, erneuern (Bild 27)
5. Fahrzeugdach eingedellt, drücken (Bild 28, 29)
6. Tür hinten rechts Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 35)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten links Oberflächenkratzer,
Türkante vorn links angeschlagen, (Bild 19)
Einstieg vorn links Kratzer, (Bild 30, 31)
Einstieg hinten links Kratzer, (Bild 32)
Einstieg hinten rechts Kratzer, (Bild 33, 34)
Türkante vorn rechts angeschlagen, (Bild 36)
Einstieg vorn rechts Kratzer, (Bild 37)
Klappe Handschuhfach Kratzer, (Bild 38)
Tür vorn rechts Oberflächenkratzer,