

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1642NDS / WBY51GM0405111884 / 5111884

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX2 eDrive20 U10	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX2 eDrive20 U10	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	4.232

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1642NDS Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
DI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-
TI	PIRELLI	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	20/05/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	vh incorpora un cable de carga rápido		

Daños no valorables:

1642NDS COMPONENTE	ACCIÓN		COMENTARIO						
1642NDS COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Anagrama acabado aleta dl iz	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	53,85	10,00	51,54 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	732,82	40,00	526,31 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
6. Neumático dl dr	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	183,39	10,00	184,30 €
7. Neumático tr dr	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	183,39	10,00	184,30 €
8. Paragolpes dl (zona dr)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.	0.75 h.	3,18	0,00		92,88 €
9. Paragolpes dl (zona iz)	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	0.75 h.	3,18	0,00		70,55 €
10. Paragolpes tr	Pintar (zona inf) Reparado	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.	0.46 h.	1,95	0,00		61,24 €
11. Moldura contorno aleta tr dr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR	0.50 h.	0.08 h.	0.42 h.	1,78	0,00		40,28 €
12. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	2.00 h.		5.42 h.	22,95	0,00		308,62 €
13. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.58 h.	10,93	0,00		125,66 €
14. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.58 h.	10,93	0,00		125,66 €
15. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR			2.33 h.	9,87	0,00		99,57 €
16. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
17. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.09 h.		0,00	0,00		3,46 €
18. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
19. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.71 h.		0,00	0,00		27,33 €
20. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
21. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
22. Paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
23. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar (zona inf) Reparado	-			0.46 h.	1,95	0,00		19,66 €
24. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			0.92 h.	3,90	0,00		39,32 €
25. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	-			1.50 h.	6,35	0,00		64,10 €
26. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €

1642NDS COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
28. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
29. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
30. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
31. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2743,56 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1642NDS RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	12,21 h.	470,06 €
Total material pintura	-	100,37 €
Total Mano de Obra Pintura	18,17 h.	699,53 €
Total Recambios	-	923,62 €
Descuento recambios aplicado	-	346,90 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	550,00 €



1642 NDS





1642 NDS

X2

xDrive20









Valores desde indiv.

0.3 kWh/h



Total 4232 km → 4199.9 km

ePower % 100

75

CONTENT > LAYOUT HEAD-UP

Puerta abierta.

15%

11:03



P

READY

62 km

CHECK-CONTROL

⚠ Capó abierto.

⚠ Puerta abierta.

⚠ Puede proseg. marcha. Infle los neumáticos.

⚠ Tapa del maletero abierta.

i Tapa del malet. abierta. Cíerrela, por favor.

↶

MEDIA

TEL

NAV



- OFF ↵

+



-

OFF ↵

+

MAX









BMW 

WARNING
DO NOT TOUCH

1 X 100

⊕ WBY51GM040511884 ⊕







↶
MEDIA
TEL
NAV

The navigation app interface features a blue background with a white grid. A semi-transparent menu is overlaid on the left side, titled "Mis destinos" (My destinations). The menu contains a 2x3 grid of icons: a hand cursor, a magnifying glass with a 'P', a road sign 'A', a coffee cup, a fork and knife, and a hamburger. Below the grid is a search bar labeled "Búsqueda" with a magnifying glass icon and a dropdown arrow. The main map area shows a white navigation arrow and a gear icon in the bottom right. The top status bar includes a bell icon, a signal strength indicator labeled "Sin señal", a speaker icon, a user profile icon, and the time "11:05".

- OFF ↙ + * 🏠 ☐ - OFF ↘ +





km/h

0



Puerta abierta.



5.02

OFF ON

ZERO

INCHES



OFF ON ZERO

6.28

Inch/mm

TREADWEAR 240
100T 193



AD55247

GOODYEAR SAFARI

6.30



6.12

OFF ON ZERO

100mm

EXTRA
TRACTION
CLASS

























 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



0 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



Manheim
COX AUTOMOTIVE


R01437 P-30000-001

REX M

01511



 **Manheim**
COLLEGE







3478

19686M

DOT



Manheim
COX AUTOMOTIVE



BMW

Manheim
Car Auctions



 **Manheim**
FOR ALL YOURS







 **Manheim**
City of Alton



 **Manheim**
COR. AUTOMOTIVE







Manheim
Car & Truck

42 NDS

