

Renault

MEGANE-SWIVESTBDCI 115 EDC FR TECHNO

VIN:VF1RFB00372689367



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	14/05/2024	56833 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Gris		-
Nombre de portes		Generation
-		-
Type de carrosserie	Nombre de sièges	Motorisation
Break	Puissance	Thermique
	115 HP	
Energie	Type de véhicule	
Die se l		

Equipements véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Système de navigation	Toit ouvrant	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	26/06/2026	29/06/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pneu / Arrière Droit Diamètre/Jante/Pneu : 17 "	Déchiré	Echange



				
002	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Peinture	
				
003	Jante / Avant Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 17 "	Rayure	Réparation	
				
004	Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation	
				
005	Enjoliveur d'antibrouillard / Avant Droit	Rayure	Peinture	
				
006	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Acceptable	
				
007	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Acceptable	



008 Aile / Arrière Droit

Rayure

Lustrage



009 Porte / Arrière Droit

Rayure

Peinture



010 Porte / Avant Droit

Rayure

Peinture



011 Bas de caisse / Droit

Enfoncement

Echange



Éléments amovibles

- ☐ Câble de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☒ Carnet de garantie
- ☒ Clé plip
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Plage arrière
- ☐ Câble de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de separation
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☒ Cache bagages
- ☐ Clé anti-voil
- ☒ Cric
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Roue de secours



Pneus principaux

<i>Avant Gauche</i>	COMPASAL	205 / 50 / 17 / Été	5.4 mm
<i>Avant Droit</i>	COMPASAL	205 / 50 / 17 / Été	5.4 mm
<i>Arrière Gauche</i>	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	5.2 mm
<i>Arrière Droit</i>	CONTINENTAL	205 / 50 / 17 / Été	4.7 mm
<i>Arrière</i>		///	7 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Autre



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Pneu / Arrière Droit / Déchiré



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Enjoliveur d'antibrouillard / Avant Droit / Rayure



Enjoliveur d'antibrouillard / Avant Droit / Rayure



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure



Aile / Arrière Droit / Rayure



Aile / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Rayure



Bas de caisse / Droit / Enfoncement



Bas de caisse / Droit / Enfoncement