

Mercedes-Benz A-klasse 250 Premium Plus
2018 - 165 kW / 224 PK - Benzine - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WDD1770461J016298
Eerste registratie	19-06-2018
APK geldig tot	30-05-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	119.396 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	21-07-2026
Definitieve kilometerstand	119.396 km



Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.991
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	141
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar 2018	 Vermogen 165 kW / 224 PK	 Brandstof Benzine
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 119.396 km	 BTW Voertuig Ja

Opties & accessoires 12

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Armsteun voor	Cruise control	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd
Klimaatregeling	Lederen/stof bekleding	Lichtmetalen velgen	Navigatie	Parkeerhulp
Stoelverwarming				Schuif / open dak

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel
------------------	--------------	-----------------------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	19
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2023

Schades (23)

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Gebroken

Oplossing

-



Omschrijving

Haakje hoedenplank

Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Tankklepje defect

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Vliegroest

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Voorstoel links

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen



Schade interieur - Achterbank

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Haakje netje manco

Schade interieur - Voorstoel rechts

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 12 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 5 gemelde schade -

Technisch opmerking 2 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
19-06-2018	Eerste toelating	
31-10-2022	Registratie datum goedkeuring	
07-11-2022		Autobedrijf
02-06-2023	Datum deel IA / I LET OP: IMPORT	Particulier
26-06-2025	Laatste tenaamstelling	Particulier
30-05-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achteruitrijcamera
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- armsteun achter
- armsteun voor
- audio installatie
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- Brake Assist System
- buitenspiegel(s) automatisch dimmend
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- chroom delen exterieur
- comfortstoel(en)
- connected services
- cruise control
- dimlichten automatisch
- elektrisch glazen panorama-dak
- elektrisch verstelbare stoel(en) met geheugen
- hoofd airbag(s) achter
- keyless entry
- keyless start
- knie airbag(s)
- koplampen adaptief
- kunstlederen/stof bekleding
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 17"
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map + hard disk
- parkeer assistent
- parkeersensor voor en achter
- passagiersairbag
- regensensor
- rijstrooksensor met correctie
- sfeerverlichting
- side-skirts
- spraakbediening
- start/stop systeem
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- variabele stuuroverbrenging
- verkeersbord detectie
- volledig digitaal instrumentenpaneel
- voorstoelen verwarmd
- WiFi
- zij airbag(s) voor

