

Hyundai

VIN: TMAJU81VCDJ345764



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	10/10/2012	155837 km
Farbe	Jahr	Polster
Phantom Black / MIC	2010	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
SUV	PKW	1995 cc
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Schaltgetriebe	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
6	Allradantrieb (4WD)	100 KW

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen
002	Stoßfänger / Vorne	Schlecht Repariert	Akzeptabel



003	Tür / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
  			
004	Stoßfänger / Hinten	Nicht konform	Akzeptabel
   			
005	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Delle	Reparieren
  			
006	Tür / Vorne Rechts	Abgewetzt	Akzeptabel
 			
007	Sitz / Vorne Links	Verschlissen	Ersetzen
    			
008	Lenkrad / -	Verschlissen	Ersetzen
 			
009	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / -	Kratzer	Akzeptabel



Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☒ Serviceheft
- ☒ Warndreieck

Hauptreifensatz

Vorne Links	SAILUN	225 / 60 / 17 / Sommer	4.8 mm
Vorne Rechts	SAILUN	225 / 60 / 17 / Sommer	4.4 mm
Hinten Links	SAILUN	225 / 60 / 17 / Sommer	4 mm
Hinten Rechts	SAILUN	225 / 60 / 17 / Sommer	4 mm

Additional tyres

-	GOODRIDE	225 / 60 / 17 / Winter	7.3 mm
-	GOODRIDE	225 / 60 / 17 / Winter	7 mm
-	GOODRIDE	225 / 60 / 17 / Winter	6.5 mm
-	GOODRIDE	225 / 60 / 17 / Winter	6.5 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Ersatzrad



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Wamdreieck



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Haupttreifensatz / Hinten Rechts



Stoßfänger / Vorne / Schlecht Repariert



Stoßfänger / Vorne / Schlecht Repariert




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Stoßfänger / Hinten / Nicht konform



Stoßfänger / Hinten / Nicht konform



Stoßfänger / Hinten / Nicht konform



Stoßfänger / Hinten / Nicht konform



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Delle



Tür / Vorne Rechts / Abgewetzt



Tür / Vorne Rechts / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Verschlossen



Sitz / Vorne Links / Verschlossen



Sitz / Vorne Links / Verschlossen



Sitz / Vorne Links / Verschlossen



Sitz / Vorne Links / Verschlossen



Lenkrad / - / Verschlossen



Lenkrad / - / Verschlossen



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / - / Kratzer