

VIN	WDD205054 1R558028	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	MERCEDES	Immatriculation	2CDB700	Odometre	94 374 km
Modèle	CLASSE C				

Date d'entrée parc	27/05/2026	N° d'inspection	7041869	Date d'évaluation	06/07/2026
Date du mandat	27/05/2026	Propriétaire	LIZY Belgique	Parc	Parc Lizy



10. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

Kit roue secours Complet	✖
Compresseur kit secours	✖

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Adaptateur USB	✓
Double clefs	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓

Hankook 255/35/19 Y Toutes saisons 5.0 mm

Hankook 255/35/19 Y Toutes saisons 5.0 mm

Hankook 255/35/19 Y Toutes saisons 5.0 mm

Hankook 255/35/19 Y Toutes saisons 5.0 mm

1		Elément	Kit roue secours Complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	100,42€
		Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	100,42€
		Dommages	Manquant	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	Coût net	100,42€
2		Elément	Nettoyage intérieur	Temps Réparation	0,50	Prix pièce	-
		Position	-	Coût Réparation	37,50€	Valeur Brute	37,50€
		Dommages	Tâché	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Nettoyage	Forfait	37,50€	Coût net	37,50€

DEKRA Automotive Solutions

3



Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	90,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	90,00€	Coût net	90,00€

4



Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	225,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	225,00€	Coût net	225,00€

5



Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	2,00	Prix pièce	-
Position	Arrière	Coût Réparation	150,00€	Valeur Brute	303,00€
Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	1,80	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	153,00€	Dépréciation	-
Opération	Réparation	Forfait	-	Coût net	303,00€

sous reserve exchange

6



Elément	Aile	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
Dommages	Enfoncement	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	Coût net	-

7



Elément	Jante spéciale 19"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	225,00€
Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	225,00€	Coût net	225,00€

8



Elément	Pare-brise avec caméra	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
Position	-	Coût Réparation	-	Valeur Brute	99,00€
Dommages	Eclat	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
Opération	Smart Repair	Forfait	99,00€	Coût net	99,00€

preuve prise de rdv de reparation

Commentaires

reparation suspension signaler lizy

Résumé d'évaluation

Prix Brut	1 079,92€	Dépréciation	-	Prix Net	1 079,92€
-----------	-----------	--------------	---	----------	-----------

Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	75,00€	2,50	187,50€	-	-	187,50€
Peinture	85,00€	1,80	153,00€	-	-	153,00€
Prise en charge peinture	85,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

Divers				
	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	100,42€	-	-	100,42€
Forfait	639,00€	-	-	639,00€

Signatures		
Signature Réceptionnaire	Signature Expert	Signature Client / Conducteur
		 Deleersnyder Jean-Baptiste 0607-26 08:52