



Renault Captur-2020:

N° Chassis:	VF1RJB00668668376	Version:	RENAULT Captur / 2019 / 5P / SUV Business E-Tech hybride 145 -21
1ière MEC:	19/04/2022	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	173526	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Blanc
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Hybride	Type de jantes (montées)	Tôle
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Tôle		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Phares Xenon/LED/Laser	
Type de climatisation	Clim. automatique	Camera de recul	
		Revêtement de siège	Tissu / Autre


Pneu

	215/60/17/96 V			
Pneus d'été:	AVG	Bridgestone: 30%	AVD	Bridgestone: 30%
	ARG	Bridgestone: 30%	ARD	Bridgestone: 35%
Profondeur de pneu AVG				6.1
Profondeur de pneu AVD				6.1
Profondeur de pneu ARG				6.1
Profondeur de pneu ARD				6.0
Taille de pneu AVG				215/60 R 17 96 V
Taille de pneu AVD				215/60 R 17 96 V
Taille de pneu ARG				215/60 R 17 100 V
Taille de pneu ARD				215/60 R 17 100 V
Type de pneu AVG				été
Type de pneu AVD				été
Type de pneu ARG				Toutes saisons
Type de pneu ARD				Toutes saisons
Marque de pneu AVG				255
Marque de pneu AVD				255
Marque de pneu ARG				255
Marque de pneu ARD				255

Matériel de secours

Kit réparation	Non	Compresseur	Oui
		Runflat	Non

Revêtement assise siège AVD, Tache, Nettoyer



Revêtement assise siège AVG, Tache, Nettoyer



Bas de caisse int ARG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture




Bas de caisse int AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Porte ARG, Mauvaise réparation, LI - Réparer et peindre (complet)



Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Kit réparation pneu, Manque, Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

