

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS8 S1006213	Erstzulassung	20.03.2025	Außenfarbe	Mondstein Grau/Vulkan Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RV3572	Laufleistung	37 922 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Schweinfurt
------------	-------------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✗
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✗

Reifen



Außenschäden

2		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	3		Bauteil	Schweller
		Position	-			Position	Rechts
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Delle
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

4		Bauteil	Tür unterhalb	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
									
5		Bauteil	Kotflügel	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
									
6		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
									
7		Bauteil	Ganzjahresreifen 16"	Position	Vorne rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
									
8		Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
									
9		Bauteil	Stoßfänger Spoiler	Position	Hinten	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
									
10		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	Position	-	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
									
11		Bauteil	Heckscheibe abgedunkelt	Position	Hinten	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
									
12		Bauteil	Klebesatz	Position	Hinten	Beschreibung	Pauschale	Anmerkungen	-
13		Bauteil	Felge glanzgedreht 16"	Position	Hinten rechts	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
									

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-
									
13		Bauteil	Wischerblatt	Position	Hinten	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-
									
15		Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 3.090,76€