

EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
Der Unterzeichner Yannick BOURVEN, Vertreter von PSA AUTOMOBILES SA,
bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug :

STELLANTIS

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : DS
0.2. Typ : J
Variante : C
Version : YHZU-C2PD00
0.2.1. Handelsbezeichnung : DS7
0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs :
Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs : - - - kg
Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand : - - - kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug : - - - cm²
Rollwiderstand : - - - kg/t
Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill : - - - cm²
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1.(...) der Interpolationsfamilie : IP-YHZ_ATN84145-VR3
0.2.3.2.(...) der ATCT-Familie : AT-YHV_7102-VR3
0.2.3.3.(...) der PEMS-Familie : 2-VR3-DP
0.2.3.4.(...) der Fahrwiderstandsfamilie : RL-__MP2LATN84051-VR3
0.2.3.5.(...) der Fahrwiderstandsmatrix-Familie : -
0.2.3.6.(...) der Familie mit periodischer Regenerierung : PR-YHZ_0108-VR3
0.2.3.7.(...) der Verdunstungsprüffamilie : -
0.4. Fahrzeugklasse : M1
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers :
PSA AUTOMOBILES SA
2-10 Boulevard de l'Europe, 78300 Poissy, France
0.5.1. Firmenname und Anschrift des Herstellers des Basisfahrzeugs/des Fahrzeugs der vorangegangenen Stufen :
0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder :
an der Türsäule in der Fahrzeugmitte - selbstklebend
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer :
im Motorraum
0.9. Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers (Ggf.) :
- -
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VR1JCYHZ8RY530316
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs : 27/02/2024

mit dem in der am 12/10/2023 erteilten Genehmigung e2*2007/46*0601*26 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Wegstreckenzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Poissy, den 27/02/2024

Monsieur Yannick BOURVEN
Manager Regulation, Compliance & Homologation Worldwide

Ausgegeben in Rüsselsheim, am 15/05/2024



M. SCHOENWEITZ
Citroën Deutschland
Homologation
Bahnhofsplatz 1
D-65423 Rüsselsheim

GJ758426
006092

- Allgemeine Baumerkmale : 2 - 4
Anzahl der Achsen und Räder :
Angetriebene Achsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung) : 1, Achse 1, -
0.1. Das Fahrzeug ist nicht automatisiert
Hauptabmessungen :
Radstand : 2738 mm
1. Achsabstand : 1-2 : 2738 mm
Länge : 4595 mm
Breite : 1895 mm
Höhe : 1631 mm
Massen :
13. Masse in fahrbereitem Zustand : 1585 kg
13.1. Verteilung dieser Masse auf die Achsen : 1.: 934 kg
2.: 651 kg
13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs : 1638 kg
16. Technisch zulässige Gesamtmassen :
16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse : 2050 kg
16.2. Technisch zul. max. Masse je Achse : 1.: 1200 kg
2.: 1100 kg
16.4. Technisch zul. Gesamtmasse der Fahrzeugkombination : 3500 kg
18. Technisch zul. max. Anhängemasse bei Beförderung eines :
18.1. Deichselanhängers : - kg
18.3. Zentralachsanhängers : 1450 kg
18.4. ungebremsten Anhängers : 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt : 70 kg

- Antriebsmaschine :
20. Hersteller der Antriebsmaschine : PSA
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor : YH01
22. Arbeitsverfahren : 4-Takt / Selbstzündung
23. Reiner Elektroantrieb : nein
23.1. Art des (Elektro-)Hybridfahrzeugs : -
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder : 4 in Reihe
25. Hubraum : 1499 cm³
26. Kraftstoff : Diesel
26.1. : Einstoffmotor
27. Maximale Leistung :
27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor) : 96 kW bei 3750 U/min
Diesel :
28. Getriebe (Typ) : automatisch
28.1.1. Achsantriebsübersetzung : 0.2586
28.1.2. Achsantriebsübersetzung

Gang	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0.061	0.1041	0.1586	0.2104	0.2513	0.3092	0.3826	0.4599	0

- Höchstgeschwindigkeit : 195 km/h
29. Höchstgeschwindigkeit :
Achsen und Radaufhängung :
30. Spurweite : 1.: 1637 mm
2.: 1616 mm
35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen :
1.: 235/50 R19 103V - 7.5J19ET46 - C1 A
2.: 235/50 R19 103V - 7.5J19ET46 - C1 A
Bremsanlage :
36. Anhänger-Bremsanschlüsse : -
Aufbau :
38. Code des Aufbaus : AC
40. Farbe des Fahrzeugs : blau
41. Anzahl und Anordnung der Türen : 4;2 links,2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz) : 5
42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind) : -
42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze : -

www.PS-Team.de



046CC0171908

Umweltverträglichkeit

Standgeräusch : 75 dB(A) bei der Motordrehzahl: 2813 min⁻¹

Fahrgeräusch : 68 dB(A)

: Euro 6 EA

46. Geräuschpegel
47. Abgasnorm
- 47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von Wind
- 47.1.1. Prüfmasse
- 47.1.2.1. Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill
- 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten
- 47.1.3.0.
- 47.1.3.1.
- 47.1.3.2.
- 47.2. Fahrzyklus
- 47.2.1. Fahrzyklusklasse
- 47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (dacc)
- 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit
48. Abgasemissionen

: 1709 kg

: / cm²

10 : 98.2 N

11 : 0.163 N/(km/h)

12 : 0.03796 N/(km/h)²

: 3b

: -

: nein

: 715/2007*2023/443EA

	CO	THC	NMHC	NOx	THC+NOx	NH ₃	Partikelmasse	Partikelzahl
	mg/km	mg/km	mg/km	mg/km	mg/km	ppm	mg/km	#/km

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) : 0.51 m⁻¹

48.2. Angegebene höchste RDE-Werte

Vollständige RDE-Fahrt :

49. CO₂-Emissionen [g/km] / Kraftstoffverbrauch [l/100 km bzw. m³/100 km] / Stromverbrauch [Wh/km]

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge

WLTP-Werte

	NOx	80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :	6 x 10 ¹¹	6 x 10 ¹¹			
		80 mg/km	Partikel (Anzahl) : #/km :					
Diesel								
	CO ₂ -Emissionen							
	Kraftstoffverbrauch							

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet : ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en) : e2 29 37

3.2. Gesamtspannungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovation(en) :

3.2.1. Einsparungen NEEZ :

Diesel

1.2

3.2.2. Einsparungen WLTP :

Diesel

1.2

Sonstiges

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung : Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates : -

52. Anmerkungen :

Zusätzliche Reifen- und Radkombinationen: technische Parameter (keine Bezugnahme auf RR)

	215/65 R17 93V	225/55 R18 93V	235/55 R18 93V	205/55 R19 93V	235/50 R19 93V	235/45 R20 93V	
A1	7.50017 ET44	7.50018 ET46	7.50018 ET46	7.50019 ET38	7.50019 ET46	8.00020 ET44	
A2	215/65 R17 93V	225/55 R18 93V	235/55 R18 93V	205/55 R19 93V	235/50 R19 93V	235/45 R20 93V	
	7.50017 ET44	7.50018 ET46	7.50018 ET46	7.50019 ET38	7.50019 ET46	8.00020 ET44	

54. Fahrzeug ausgestattet mit: TPMS

55. Nach der UN-Regelung Nr. 135 zertifiziertes Fahrzeug: nein

56. Nach der UN-Regelung Nr. 136 zertifiziertes Fahrzeug: Nein




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Wartungsnachweis

21.06.2024 1889 AGD00007 X

VR1JCYHZ8RY530316

DS

J

C

YH2U-C2PD00

DS7

PSA AUTOMOBILES (F)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

715/2007*2023/443EA

EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2

Diesel

0002 36EA 1499

2	1	96/3750	195
4595	1895		
1631	1585--		
145	2050	2050	
1200	1100		
1200	1100		
75	2813	68	
1450	750	5	
235/50 R19 103V			
235/50 R19 103V			
Blau/	5/		
e2*2007/46*0601*26			
12.10.2023	K	63758426	

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

Wartungsnachweis

21.06.2024 1889 AGD00007 X

VR1JCYHZ8RY530316

DS

J

C

YH2U-C2PD00

DS7

PSA AUTOMOBILES (F)

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Kombilimousine

715/2007*2023/443EA

EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2

Diesel

0002 36EA 1499

24.03.2026 51840

Regelmäßige Wartung

Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung bei: Siehe Anzeige km bzw. am: 05.2026

24.03.2026 51840

Regelmäßige Wartung

Stempel der überprüfenden Werkstatt

Nächste Wartung bei: ANZEIGE km bzw. am: 24.03.2027

Bild 12 : Wartungsnachweis




Bild 13 : Hagelschaden, Motorhaube




Bild 14 : Hagelschaden, Dachholm links



Bild 15 : Hagelschaden, Dachholm rechts




Bild 16 : Hagelschaden, Kotflügel rechts



Bild 17 : Hagelschaden, Dach



Bild 18 : Hagelschaden, Dach



Bild 19 : Hagelschaden, Dach




Bild 20 : Felge vorne rechts beschädigt, glanzgedreht



Bild 21 : Rdks meldet Fehler



Bild 22 : Achse 1, Reifen Rechts 1

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5861524
Hersteller	DS Automobiles
Model	DS 7 / DS 7 Crossback
Variante	Performance Line+ 1.5 Blue HDi 130
Listenpreis	39.781,51
VIN	VR1JCYHZ8RY530316
Erstzulassungsdatum	1.6.2024
Kennzeichen	M Z7655

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5861524 28.06.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024114673	24.08.2024	Fahrerseite Tür hinten	1.962,00
2026108764	02.06.2026	Beifahrerseite Kotflügel vorne Beifahrerseite Seitenteil hinten Dach Fahrerseite Seitenschweller	

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.06.2024	Letzte Zulassung	21.06.2024
Hersteller	CITROEN	Marke	DS
Typ / Verkaufsbez.	DS7 BlueHDI 130 Aut. PERFORMANCE LINE +	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR1JCYHZ8RY530316	HSN / TSN	1889 / AGD
Schlüssel-Nr.	40143092	Km-Stand abgelesen	55634
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS / Metallic	Polster / Farbe	Alcantara / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 105 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 105 V	Michelin / Primacy 4	S /S	4 mm
2 links	235 / 50 R 19 105 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 105 V	Michelin / Primacy 4	S /O	4 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.11.2029			

S/ Sommer; /O Original; /S Schaden;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Frontairbag für Fahrer- und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorne, Akustische Windschutzscheibe getönt, Antiblockiersystem (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar und beheizbar, Außenspiegel in schwarz mit Fuß vom Spiegelgehäuse in Fahrzeugfarbe, Befestigungsösen (4) im Kofferraum, Berganfahrhilfe, Coffee Break Alarm + Aktiver Müdigkeitswarner, DS PIXEL LED VISION, Dachreling in Schwarz, Digitales Kombiinstrument 12"/30-cm, Display: 12,3 Zoll Touchscreen in Format 8/3 HD, Dritte Bremsleuchte, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm), Einparkhilfe vorne und hinten und Rückfahrkamera, Elektrische Parkbremse, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Full-LED Ambiente-Beleuchtung, Fußmatten DS PERFORMANCE Line vorne und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 8-Gang Automatik, Heck- und Seitenscheiben dunkler getönt, Heckscheibenwischer, Heizbare Heckscheibe, Innenspiegel rahmenlos, automatisch abblendbar, Interieur Alcantara Schwarz, Isofix-Kindersitzbefestigungen Beifahrersitz und hintere Sitzreihe, Keyless-System, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (2) vorne, Kopfstützen (3) hinten, Kühlergrill glänzend schwarz DS, LED-Innenbeleuchtung, Lackierung: Saphir-Blau Metallic, Leisten um die Seitenscheiben in schwarz glänzend (BLACK PACK), Lenkrad: Höhen und Tiefenverstellbar, Lenkrad: Multifunktionslenkrad aus perforiertem, naturbelassenem Leder, Modellschriftzug in schwarz DS PERFORMANCE LINE, Navigation: DS IRIS SYSTEM, Ohne Uhr B.R.M R180, Paket: Advanced Safety Pack, Paket: Connect One Paket, Paket: Connect Plus Paket, Paket: Elektrische Sitze-Paket, Partikelfilter (FAP), Pedalerie und Fußstütze mit Aluminium-Applikation, Räder: Leichtmetallfelgen 19" "SILVERSTONE" (schwarz, ohne Diamantschliff), Räder: Reifenreparatur-Kit mit Pannenspray, Scheibenwischer automatisch, Servolenkung elektrisch, Sitze: Rücksitzbank vom Kofferraum umklappbar, Spurhalteassistent, Standheizung zur Vorklimatisierung des Fahrzeugs via Touchscreen und MYDS App, Steckdose, 12-Volt-Anschluss in der Mittelkonsole, Steckdose, 12v-Anschluss im Kofferraum, Tagfahrlicht in LED, Toter-Winkel-Assistent, Verkehrszeichenerkennung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
OMMO	Lackierung: Metallic
ZHW0	Räder: Leichtmetallfelgen 19" "EDINBURGH" (mit Diamantschliff)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 24.04.2026 bei Kilometerstand 51.844

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Hagelschaden,
2. Felge vorne rechts beschädigt, glanzgedreht, erneuern (Bild 20)
3. Rdks meldet Fehler, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 21)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
vorne rechts	4 mm	SS
Legende		S/ Sommer /O Original /S Schaden