

Cupra

TERRAMAR 1.5 ETSI DSG 150CV AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKP0T1032648



Descripción

Matrícula 7100NKF	Fecha de matriculación 30/01/2026	Kilometraje 12906 km
Color Blanco	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 1499 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 110 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
SINTAX VALENCIA

Fecha del encargo
29/06/2026

Fecha de peritación aprobada
30/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar
002	Capó / -	Abolladura	Aceptable



003 Parabrisas / -

Impacto

Aceptable



004 Techo / -

Abolladura

Aceptable



005 Puerta / Delantero izquierdo

Abolladura

Smart repair



006 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda

Ralladura

Pintar



007 Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar



008 Puerta / Trasero izquierdo

Abolladura

Aceptable



009	Spoiler / Trasero	Ralladura	Pintar
010	Portón trasero / puerta del maletero / -	Abolladura	Aceptable
011	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Smart repair
012	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Aceptable

Elementos faltantes

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> chaleco reflectante |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input checked="" type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	HANKOOK	235 / 55 / 18 /	5 mm
Delantero Derecho	HANKOOK	235 / 55 / 18 /	5 mm
Trasero Izquierdo	HANKOOK	235 / 55 / 18 /	5 mm
Trasero Derecho	HANKOOK	235 / 55 / 18 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros




Vin



Otro



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Elementos faltantes / Neumático de rueda de repuesto



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Capó / - / Abolladura



Parabrisas / - / Impacto



Techo / - / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Izquierda / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Puerta / Trasero Izquierdo / Abolladura



Spoiler / Trasero / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura