APPRAISAL REPORT



IDENTIFICATION VEHICLE

Driver name:	ASSE I
Make:	
Model / version:	DS7 CROSSBACK
Vin:	VR1JRHNSUMY003826
Plate:	2AAW324
Mileage:	82069
First registration:	03/02/2021
Color:	Encre Blauw


ADDITIONAL INFORMATION

Category:	
Transmission:	
Interior color:	
Metallic paint:	?
Type of lining:	
Board computer reset:	?

DOCUMENTS


Certificate of conformity:	✓
Registration certificate:	✓
Registration certificate 2:	✓
Insurance certificate:	?
Maintenance book:	
Number of keys:	2
Original key:	✓


PICTURES














































VIN INFORMATION

Radio	Prise USB	Système télématique
Transmission automatique	8 rapports	Projecteurs antibrouillard
Matière : alliage	Lettre repère (J)	Diamètre avant 19
Diamètre arrière 19	Largeur avant 7,5	Largeur arrière 7,5
Diamètre avant 19	Diamètre arrière 19	Hauteur avant 50
Hauteur arrière 50	Indice de vitesse avant V	Indice de vitesse arrière V
Largeur avant 235	Largeur arrière 235	Climatisation automatique
Climatisation réfrigérant 1234YF	Accoudoir central arrière	Essence
1199 cm3	1.20 litre	96 kw
130 ch	Euro 6.3	Nacrée vernissée
Freins avant à disques	Rétroviseur gauche à réglage mémorisé	Rétroviseur droit à réglage mémorisé
Rétroviseurs rabattables électriques	Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique	Siège avant gauche chauffant
Sièges avant chauffants	Siège avant gauche à réglage lombaire	Garnitures tissu
Direction assistée électrique	Volant cuir	Aide au stationnement avant
Aide au stationnement arrière	Caméra avec vision à 180°	Equipement Stop & Start
Pare-brise chauffant	Lunette arrière teintée foncée	Vitres de portes avant feuilletées
Vitres portes arrière teintées foncées	Vitres de custode feuilletées	détecteur de pluie essuie-vitre
Freinage d'urgence assistée autonome (urbain)	Détection de somnolence	Autodiagnostic EOBD
depuis 12.20 16100	modifications techniques Initiale	démarreur de classe STTD

combiné instruments avec chagement d'affichage	tuyaux de climatisation avec technologie IHX	commande couvercle ar automatique
Keyless Entry/Start	fonctionnalité "Mirror Screen"	système de chargement sans fil pour Smartphone
Display HD de 12"	palettes de sélection au volant	levier de vitesse électrique
radiateur de 28 dm² et de 28 mm d'épaisseur en aluminium	condenseur de 23.5 dm² et de 12 mm d'épaisseur	ventilateur électrique 140 W compact
1199 cc (1,2 L) 96 KW HNS EB2ADTS/S50	bras de suspension av asymétrique en aluminium renforcé	barre stabilisatrice av 32.500 Nm
enjoliveurs de roue noir	guide d'air réglable	décoration du tableau de bord TEP
batterie 70 Ah L3 760 EFBC	possibilité de réparation améliorée	

EQUIPMENT

Board computer:	?	**Central locking:**	?
Compressor:	✓	**Cruise control:**	?
Gps:	?	**Power steering:**	?
Rear parking sensor:	?	**Repair kit:**	✓
Front seats heated:	?	**Steering wheel:**	?
Electric windows:	?	**Climate control type:**	
Headlighting type:		**Tow bar type:**	
Charging cables:		**Fast charging cables:**	

TIRES

Position	Depth	Brand	Dimensions	Type	Rims	Runflat
Front left	4 mm			Summer	Aluminium	?
Front right	4 mm			Summer	Aluminium	?
Rear left	4 mm			Summer	Aluminium	?
Rear right	4 mm			Summer	Aluminium	?

DAMAGES SUMMARY

NOT ACCEPTABLE / TO BE INVOICED

#	Location	Damage type
2	Alloy rim FL	Scratch(es)
3	Alloy rim RL	Scratch(es)
4	Door RR	Scratch(es)
5	Door FR	
6	Alloy rim FR	Scratch(es)

Total: 5

ACCEPTABLE / NOT TO BE INVOICED

#	Location	Damage type	Renta®	Repaired	Already invoiced
1	Bodywork	Dent(s) and scratch(es)	✓	✗	✗

Total: 1

DAMAGES DETAILS

2 - Alloy rim FL - Scratch(es)






3 - Alloy rim RL - Scratch(es)




4 - Door RR - Scratch(es)





5 - Door FR





6 - Alloy rim FR - Scratch(es)




1 - Bodywork - Dent(s) and scratch(es) - Renta®























SIGNATURE - IN AGREEMENT WITH THE RECORDED DAMAGES

Expert

25/09/2026 15:15

