DEKRA Automotive Solutions

# Rapport d'évaluation

## Détails véhicule

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VIN | VXKCMZYA3 ST157295 | Date d'immatriculation | 28/08/2025 | Couleur | Gris Grafik |
| Marque | OPEL | Immatriculation | HF-459-GX | Odometre | 9 111 km |
| Modèle | Nouveau Frontera GS Electric 113ch | Etat du véhicule | Inconnu | | |
| Pré-dommage | | Montant pré-dommage | - | Commentaires pré-dommage | |

## Détails d'évaluation

| | |
|---|---|
| Parc | VATRY MOSOLF |










## Eléments amovibles

| | |
|---|---|
| Kit roue secours Complet | ✓ |
| Plage arrière | ✓ |
| Câble de charge lente | ✓ |
| Câble de charge rapide | ✓ |


## Documents techniques

| | |
|---|---|
| Porte documents | ✓ |
| Manuel d'utilisation | ✓ |
| Carnet de garantie | ✓ |
| Carnets de bord | ✓ |
| Double clefs | ✗ |

## Pneumatiques

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.8 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 5.8 mm





Bridgestone 215/60/17 H Eté 6.0 mm

Bridgestone 215/60/17 H Eté 6.0 mm

## Dommages extérieurs

**1**



| | |
|---|---|
| Elément | Pavillon |
| Position | - |
| Dommages | Rayure |
| Commentaires | - |

**2**



| | |
|---|---|
| Elément | Entrée de porte |
| Position | Avant Gauche |
| Dommages | Enfoncement |
| Commentaires | - |

## Dommages intérieurs

**3**



| | |
|---|---|
| Elément | Double clefs |
| Position | - |
| Dommages | Manquant |
| Commentaires | - |

DEKRA Automotive Solutions

## Commentaires

PneuAVG Bridgestone 215/60/17 H 5.8 Mm
PneuAVD Bridgestone 215/60/17 H 5.8 Mm
PneuARG Bridgestone 215/60/17 H 6.0 Mm
PneuARD Bridgestone 215/60/17 H 6.0 Mm