

Toyota

TOYOTA YARIS CROSS (04.2021->) HYBRID FWD ACTIVE DRIVE HYBRID 85 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 68 KW) 5-TÜRIG

VIN: JTDKBABB70A188615



Beschreibung

	Zulassungsdatum 31/05/2023	Laufleistung 73635 km
Farbe Black Mica / Ink	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	CO2 113
Hubraum 1490	Getriebe Automatisch	Motortyp Hybrid
Kraftstoff Benzin	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 85 KW

Equipment

Standard

Scheibenwischerenteiser vorn	Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Aktive Kopfstützen	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Audiobedienung am Lenkrad	Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
Radioempfang digital (DAB)	Freisprechanlage Bluetooth	Bluetooth-Schnittstelle
USB-Schnittstelle	Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel lackiert	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bodenwanne für Laderaum (Kunststoffausführung)
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Cloud-Navigationssystem	Dachantenne
Dachhimmel Stoff, schwarz	Dachreling	Diebstahl-Warnanlage mit Wegfahrsperre
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)	Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Schaltpunktanzeige	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3R
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fernbedienung für Zentralverriegelung	Gepäckraumboden 2-fach verstellbar	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung	Getriebe Automatik stufenlos - Multidrive ECVT	Gurtstraffer vorn
Heckleuchten LED	Hybrid 225 kW (Motor 2,0 Ltr. - 143 kW Diesel)	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	Isofix-Kindersitz-System	Karosserie: 5-türig
Kindersicherung elektr. betätigt	Klimaautomatik	Kopf-Airbag-System (Sideguard)
Kopfstützen hinten	Lenkrad (Leder)	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
LM-Felgen	Kraftstofftank: 90 Ltr.	Multimedia Display (8,0 Zoll)
Nebelscheinwerfer LED	Rückfahrkamera	Rückfahrkamera
Parkbremse elektro-mechanisch	Radstand 2560 mm	Reifen 215/55 R17 ..H
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem	Rücksitz geteilt
Rücksitz klappbar	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass)
Seitenschweller	Service-System: Connected eDrive Services	Servolenkung elektrisch
Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar	Sitz vorn links höhenverstellbar	Sitz vorn rechts höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)	Start-Stop-Knopf
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe	Unterfahrschutz hinten
Unterfahrschutz vorn	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
Warnanlage für Sicherheitsgurte	Schlüssellose Türeintriegung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Optional

Lenkrad heizbar	Produktionsstätte: Japan	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Sitzheizung vorn	Winter-Paket	

Bewertungsdetails

Bewertungsort	Bewertungsdatum	Versanddatum
Flughafen Wien	18/08/2026	18/08/2026



Mechanisch

Überprüfte Punkte

Motor / Geräusch	✓ OK	Fahrzeugdichtigkeit	✓ OK
Abgasanlage / Rauchbildung	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Felge / Vorne Rechts Felgen-/Reifendurchmesser : 17 "	Kratzer	Ersetzen
			
002	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Ersetzen
			
003	Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen
			
004	Stoßfänger Spoiler / Vorne	Delle	Ersetzen
			
005	Motorhaube / -	Delle	Smart Repair
			

006	Tür / Vorne Links	Delle	Reparieren
 			
007	Kotflügel / Hinten Rechts	Delle	Smart Repair
 			
008	Kotflügelzierleiste / Hinten Links	Kratzer	Ersetzen
 			
009	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
010	Dach / -	Hagelschaden	Reparieren
   			

Fehlteile/Zubehör


- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Abschlepphaken | ☒ Bedienungsanleitung | ☒ Bordmappe |
| ☐ Ersatzrad | ☐ Ersatzschlüssel | ☐ Erste-Hilfe-Kit |
| ☒ Füllflasche Nothilfe | ☐ Hutablage | ☒ Kompressor Nothilfe |
| ☐ Laderaumabdeckung | ☐ Reifenreparatur-Kit komplett | ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3) |
| ☐ Serviceheft | ☐ Tasche für das Ladekabel | ☐ Wagenheber |
| ☐ Warndreieck | ☐ Werkzeugsatz | |

Hauptreifensatz

Vorne Links	SAILUN	215 / 55 / 17 / Winter	6.5 mm
Vorne Rechts	SAILUN	215 / 55 / 17 / Winter	6.5 mm
Hinten Links	SAILUN	215 / 55 / 17 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	SAILUN	215 / 55 / 17 / Winter	7 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung




Navigation




Vin



Sonstige




Sonstige




Sonstige




Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Delle



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Delle



Stoßfänger Spoiler / Vorne / Delle



Motorhaube / - / Delle




Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Tür / Vorne Links / Delle




Tür / Vorne Links / Delle




Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden



Dach / - / Hagelschaden