

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	EIN-SZ 0022E	Fahrgestell-Nummer:	WBY61EF0105X31503
Vertrags-Nummer:	84287083	Erstzulassung:	14.07.2023
Internes KZ:	15078657	Kilometer-Stand:	49414
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: Alpinweiß Polsterung: Alcantara-/Sensatec Schwarz mit Kontrastelefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 46.218,49

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 838M, Bicolor, midnightgrey	0,00
Alcantara-/Sensatec Schwarz mit Kontraststeppung Blau	0,00
Alpinweiß	0,00
Alpinweiß-Lackierung	0,00
Entfall BMW i spezifischer blauer Zierelemente im Exterieur	0,00
Entfall Zusatz-Schriftzug außen	0,00
Entfall: Lackierung : Alpinweiß-Lackierung	0,00
Lackierung: Saphirschwarz Metallic	689,08
M Dachhimmel anthrazit	0,00
M Hochglanz Shadow Line	0,00
M Lederlenkrad mit Schaltwippen	0,00
M Sport Paket	3.235,29
Modellschriftzug - Entfall	0,00
Premium Paket	1.470,59
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	294,12
Sitzverstellung elektrisch, mit Memory, Fahrer	571,43
Sonnenschutzverglasung	336,13
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 52.815,13

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 62.850,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 62.850,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	230 / 313	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,600
Leergewicht (kg):	2085	zul. Gewicht (kg):	2580

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 84287083
Amtliches Kennzeichen: EIN-SZ 0022E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
30.07.2025	9059953432	Eigenverschulden	Heckklappe mitte Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 84287083
Amtliches Kennzeichen: EIN-SZ 0022E
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW iX1 xDrive30 Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 313 PS / 230 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

DEKRA Automobil GmbH
Kieler Str. 3, 34134 Kassel




Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Kassel
Kieler Str. 3
34134 Kassel
Telefon 0561 / 9519-510
E-Mail kassel.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Tristan Gleisinger
Tel. direkt 05619519-447

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

EIN SZ22E

FIN

WBV61EF0105X31503

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0213605355
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
14.07.2026, elektronisch.
17.07.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Tristan Gleisinger bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Kassel, Kieler Str. 3, 34134 Kassel ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
17.07.2026
Vertragsnummer 84287083
Auftragsnummer ELSRM005029
Rahmenkostenstelle ZUB

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-1.445,00 EUR
	ohne MwSt.	-1.214,29 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-1.134,00 EUR
	ohne MwSt.	-952,95 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 127 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.07.2023	Letzte Zulassung	14.07.2023
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	iX1 xDrive30 M Sportpaket	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBY61EF0105X31503	HSN / TSN	0005 / DIZ
Schlüssel-Nr.	10137985	Km-Stand abgelesen	49414
Nächste HU §29 StVZO	07 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/ Elektromotor	Leistung (kW)	94
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe	Stufenlos /
	Elektrofz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic
Polster / Farbe	Alcantara / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S / O	5 mm
2 links	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 Y	Continental / EcoContact 6Q * MO FR	S / O	5 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Akustischer Fußgängerschutz, Allradantrieb BMW xDrive, Anti-Blockier-System (ABS), Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, BMW Iconic Sound Electric, BMW My Modes, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Drehzahlmesser, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Einstiegsleisten mit BMW M Schriftzug, Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraum, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 1-Gang-Automatic-Getriebe, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibenheizung, Heckscheibenwischer, Heckspoiler, Innenbeleuchtung, Instrumententafel Luxury, Interieurleisten Aluminium Hexacube dunkel mit Akzentleiste

Perlglanz Chrom, Kilometertacho, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung inkl. Fondausströmer, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, Lackierung: Uni-Sonderlackierung, Ladekabel: Flexible Fast Charger (Mode 2), Ladekabel: Professional (Mode 3) für öffentliches Laden, Lenkrad: M Lederlenkrad mit Schaltwippen, M Dachhimmel anthrazit, M Hochglanz Shadow Line, M Sport Exterieurumfänge, Make-up-Spiegel in Sonnenblende, beleuchtet, links und rechts, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Paket: Connected Package Professional, Paket: M Aeropaket, Parking Assistant, Performance Control, Polster: Alcantara-/Sensatec-Kombination Schwarz, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: Lautsprechersystem Stereo, Räder: 18" M Leichtmetallräder Doppelspeiche 838 M Bicolor, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Servotronic, Sicherheitsgurte (Dreipunkt) auf allen 5 Sitzplätzen, Sicherheitssysteme, Sichtfunktionen, Sitze: Kindersitzbefestigung i-Size für Beifahrer, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar und 40:20:40 teilbar, Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: i-Sitze/Kindersitzbefestigung ISOFIX im Fond, Speed Limiter, Steckdosen, TeleServices, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
3DE	Entfall spezifischer Designumfänge Exterieur
3DZ	Entfall Zusatz-Schriftzug außen Entfall M Logos Seitenwände vorn
5AC	Fernlichtassistent
	Lackierung: Metallic
320	Modellschriftzug-Entfall
7EV	Paket: Premium
45A	Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory, Fahrer
494	Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 22.07.2025 bei Kilometerstand 41.651
nächste Wartung:	am 22.07.2027
bis Wartung verbleiben:	365 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost		Anrechn.	Minderwert in EUR	
	netto	brutto		netto	brutto
1. Motorabdeckung, fehlt, erneuern (Bild 9)	465,55	554	100	-465,55	-554
2. Stoßfänger vorne, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11)	580,67	691	55	-319,33	-380
3. Lackvorbereitung	168,07	200	100	-168,07	-200
Gesamt	1.214,29	1.445		-952,95	-1.134

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 12)
Stoßfänger hinten, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 13)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 14)
Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 15)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Tristan Gleisinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen

datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.