



# RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-109121246



## Identification du véhicule

Réf. client 5258907 Immatriculation  
Date 1ère M.C.20/01/2021  
Km. compteur 142634

Marque CITROEN  
Modèle C3 Aircross  
BlueHDi 120 S&S  
EA

Version  
N° de châssis VF72CYHX1L4419791

## Date & lieu de restitution

Date  
Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer € HT	Main d'oeuvre	Main d'oeuvre	Ingrédients peinture € HT	Main d'oeuvre divers Heures	Coût réel € HT	Remise	Remise	Coût facturable € HT
				carrosserie	peinture				de vétusté	pièces	
				Heures	Heures						
Jupe AR	Déformé / Forcé	Le - Remplacer et peindre	479,65	1,00	0,80	30,40		625,25	45,00	15,00	487,78
Pare-chocs AR	Griffe(s)	E - Remplacer	413,78	2,20				554,58	45,00	15,00	429,15
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Jante alum. AVG bi-ton/polychrome	Griffe(s)	Réparer/rempl. (montant f	130,00					130,00			130,00
Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Ciel de toit	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:  
Taux horaire main d'oeuvre: 64,00 € HT/ heure.  
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T. 1369,83 €  
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T. -262,90 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T. 1106,93 €  
TOTAL T.V.A. 221,39 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C. 1328,32 €

66788677 Jupe AR Déformé / Forcé Le - Remplacer et peindre




66788676 Pare-chocs AR Griffes) E - Remplacer



66788672 Revêtement assise siège AVD Tache Nettoyer



66788675 Jante alum. AVG bi-ton/polychrome Griffes) Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



66788673 Revêtement assise siège AVG Tache Nettoyer



66788674

Ciel de toit

Tache

Nettoyer

