




BMW 3:

Onderstelnummer:	WBA6N31020FM92813	Versie:	
1ste ingebruikname:	20/06/2022	Fiscale PK:	
Inspectie kilometerstand:	119027	KW:	
Type koetswerk:		Kleur koetswerk	Grijs
Versnelling:	Automaat	Type velgen (gemonteerd)	Aluminium
Transmissie:		Parkeerplaats	2727
Brandstof:	Hybride Benzine		
Type velgen (gemonteerd)	Aluminium		
Gelijkvormigheidsattest	Ja		
Categorie	Personenwagen		
Inschrijvingsbewijs deel Auto	Ja		

Opties

Totaal aantal sleutels	2	Hoedenplank/rolhoes	
Snelheidsregelaar		Parkeersensoren vooraan	
Stuur multifunctioneel		Parkeersensoren achteraan	
Verwarmde zetels V		Type trekhaak	Trekhaak inklapbaar
Radio multimedia			
Type koplampverlichting	LED koplampverlichting		
Type GPS	GPS groot scherm kleur		
Type zetelbekleding	Zetelbekleding kunstleder		
Type airco	Airco automatisch		

Beperkte technische diagnose

Banden

Zomerbanden:	225/50/17/92 H			
	V L	Bridgestone: 5 mm	V R	Bridgestone: 5 mm
	A L	Bridgestone: 5 mm	A R	Bridgestone: 5 mm
Bandenprofiel diepte V L				5.0
Bandenprofiel diepte V R				5.0
Bandenprofiel diepte A L				5.0
Bandenprofiel diepte A R				5.0
Bandenmaat V L				225/50 R 17 92 H
Bandemaat V R				225/50 R 17 92 H
Bandenmaat A L				225/50 R 17 92 H
Bandenmaat A R				225/50 R 17 92 H
Type band V L				Zomer
Type band V R				Zomer
Type band A L				Zomer
Type band A R				Zomer
Bandenmerk VL				255
Bandenmerk V R				255
Bandenmerk A L				255
Bandenmerk A R				255

Hulpmateriaal

Aantal laadkabels (normaal)	1		
Aantal laadkabels (snelladen)	1		
Totale kosten excl. BTW			406,19
Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar			0,00



Motorkap, Chemische schade, LI - Herstellen en schilderen (compleet)	406,19
--	--------



Deur V L, Kras(sen), Aanvaardbaar	0,00
-----------------------------------	------



Vleugel A R, Deuk(en), Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------



Vleugel A R, Slecht hersteld, P - Controleren	0,00
---	------



Dak, Chemische schade, Aanvaardbaar	0,00
-------------------------------------	------

