

Skoda

FABIA 1.0 TSI 70 KW (95 CV) MANUAL 5 VEL.

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBEP6PJ1T4066024



Descripción

Matrícula	Fecha de matriculación	Kilometraje
9426NKF	30/01/2026	3876 km
Color	Año	Tapicería
Gris	-	Tela
Número de puertas	Numero de asientos	Generation
5	-	-
Tipo de carrocería	Desplazamiento de motor	Transmisión
Compacto	999 cc	Manual
Tipo de combustible	Numero de velocidades	Potencia Máxima
Gasolina	5	70 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección	Fecha del encargo	Fecha de peritación aprobada
SINTAX VALENCIA	30/06/2026	01/07/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar
002	Capó / -	Abolladura	Acceptable

			
003	Parabrisas / -	Impacto	Aceptable
			
004	Techo / -	Abolladura	Aceptable
			
005	Puerta / Delantero Izquierdo	Abolladura	Aceptable
			
006	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			
007	Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha	Ralladura	Pintar
			
008	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Smart repair
			

009	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Aceptable
			

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Chaleco reflectante
- ☒ Cubierta de carga
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☒ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm
Delantero Derecho	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm
Trasero Izquierdo	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm
Trasero Derecho	KUMHO	185 / 65 / 15 /	6 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros




Vin



Otro



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Capó / - / Abolladura



Parabrisas / - / Impacto



Techo / - / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Ralladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura