

Ford

TRANSIT 2.0D L3H2 130CV

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0EXXTREPY74926



Descripción

Matrícula 4703MJP	Fecha de matriculación 31/07/2023	Kilometraje 116104 km
Color Blanco	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 3	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Furgoneta	Desplazamiento de motor 1997 cc	Transmisión Manual
Tipo de combustible Diesel	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 96 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
05/06/2026


Fecha de peritación aprobada
08/06/2026

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok	Limpeza interior del vehículo	✗ Dirty

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Interior completo / -	Sucio	Limpeza
			
002	Paragolpes / Inferior Inferior	Rayado	Pintar



003 Espejo de cristal / Izquierda

Roto

Sustitución



004 Puerta / Centro Central
Material : Aleación de aluminio

Abolladura

Reparar



005 Aleta / Trasero Izquierdo
Material : Aleación de aluminio

Abolladura

Reparar



006 Paragolpes / Trasero Izquierdo

Roto

Sustitución



007 Paragolpes / Trasero

Roto

Reparar



008 Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Izquierdo
Material : Aleación de aluminio

Abolladura

Reparar



009 Paragolpes / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



010 Moldura de puerta / Trasero Derecho

Roto

Sustitución



011 Aleta / Trasero Derecho
Material : Aleación de aluminio

Abolladura

Reparar



012 Puerta / Trasero Derecho
Material : Aleación de aluminio

Abolladura

Reparar



013 Moldura de puerta / Trasero Derecho

Rayado

Pintar



014 Estribo / Derecha

Abolladura

Reparar



015 Puerta / Delantero Derecho

Abolladura

Reparar



016 Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha

Roto

Sustitución



017 Espejo de cristal / Derecha

Roto

Sustitución



018 Embellecedor de rueda / Delantero Izquierdo

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "

Roto

Sustitución



019 Embellecedor de rueda / Delantero Derecho

Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 16 "

Faltante

Sustitución

Neumático / Trasero Izquierdo

020 Marca de neumáticos : CONTINENTAL / Diámetro de llanta / neumático : 16 " / Símbolo de velocidad : T / Perfil : 65 / Ancho : 325 mm

Desgarro

Sustitución



Neumático / Trasero Derecho

021 Marca de neumáticos : CONTINENTAL / Diámetro de llanta / neumático : 16 " / Símbolo de velocidad : T / Perfil : 65 / Ancho : 235 mm

Desgarro

Sustitución



Elementos faltantes

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input checked="" type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	WEST LAKE	235 / 65 / 16 /	5 mm
Delantero Derecho	WEST LAKE	235 / 65 / 16 /	5 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 /	4 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	235 / 65 / 16 /	5 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha




Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Libro de mantenimiento



Interior completo / - / Sucio



Paragolpes / Inferior Inferior / Rayado



Espejo de cristal / Izquierda / Roto



Puerta / Centro Central / Abolladura



Aleta / Trasero izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero izquierdo / Roto



Paragolpes / Trasero / Roto



Portón trasero / puerta del maletero / Trasero Izquierdo / Abolladura



Paragolpes / Trasero Derecho / Rayado



Moldura de puerta / Trasero Derecho / Roto



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Moldura de puerta / Trasero Derecho / Rayado



Estribo / Derecha / Abolladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Carcasa del espejo de la puerta exterior / Derecha / Roto



Espejo de cristal / Derecha / Roto



Embellecedor de rueda / Delantero Izquierdo / Roto



Neumático / Trasero Izquierdo / Desgarro



Neumático / Trasero Derecho / Desgarro

