

Renault

RENAULT TRAFIC KASTEN (06.2014->) L2H1 3,0T KOMFORT MOTOR 2,0 LTR. - 96 KW BLUE DCI DIESEL FAP KAT KASTEN STANDARD

VIN: VF1FL000175796819



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
	05/11/2025	42379 km
Farbe	Jahr	Polster
GLETSCHERWEISS	2023	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
4	3	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Van	1997	Schaltgetriebe
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Verbrennung	Diesel	6
Antriebsstrang	Max. Leistung	
Vorderradantrieb (FWD)	96 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Bordmappe / -	Fehlt	Ersetzen
002	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen

003	Reifen / Vorne Rechts¹ Geschwindigkeitsindex : T / Traglastindex : 109 / Reifenmarke : FORTUNA / Breite : 215 mm / Pannenschutz : Keine / Höhe : 65 / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Saison : Winter	Nicht konform	Ersetzen
  			
004	Entklebung / -²	Beklebt	Akzeptabel
   			
005	Antenne / Vorne Rechts	Fehlt	Ersetzen
 			
006	Windschutzscheibe / -³	Steinschlag	Ersetzen
  			
007	Klebesatz / Vorne⁴	Beklebt	Ersetzen
			
008	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
009	Dichtung Türeinstieg / Rechts	Gebrochen	Ersetzen
 			
010	Dach / Hinten	Delle	Reparieren



011 Dachholm / Hinten

Delle

Reparieren



012 Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Links
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



013 Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Rechts
Mit Fenster : Nein

Delle

Reparieren



014 Stoßfänger / Vorne

Steinschlag

Akzeptabel

015 Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel

016 Laderaum / Hinten

Kratzer

Akzeptabel

017 Laderaum / Hinten

Delle

Akzeptabel

¹ Falsche Reifenart

² .

³ >3cm Durchmesser

⁴ Windschutzscheibe

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	FORTUNA	215 / 65 / 16 / Winter	6 mm
Hinten Links	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm
Hinten Rechts	CONTINENTAL	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	8 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Vin




Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Bordmappe / - / Fehlt



Serviceheft / - / Fehlt



Reifen / Vorne Rechts / Nicht konform



Reifen / Vorne Rechts / Nicht konform



Reifen / Vorne Rechts / Nicht konform



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Entklebung / - / Beklebt



Antenne / Vorne Rechts / Fehlt



Antenne / Vorne Rechts / Fehlt



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Klebesatz / Vorne / Beklebt



Dichtung Türeinstieg / Rechts / Gebrochen



Dichtung Türeinstieg / Rechts / Gebrochen




Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle




Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dach / Hinten / Delle



Dachholm / Hinten / Delle



Dachholm / Hinten / Delle



Dachholm / Hinten / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Rechts / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Oben Rechts / Delle