

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



23 de marzo de 2026

Nº Expediente: 3426366688

Nº Revision: WTWS\_614607

Página: 1 de 1

## DATOS DEL VEHÍCULO

<b>MATRÍCULA:</b>	6614-LHR	<b>Nº CHASIS:</b>	VF3MCYHZJKS460961
<b>KILÓMETROS:</b>	13069	<b>MARCA:</b>	PEUGEOT
<b>F. PERITACIÓN:</b>	23/03/2026	<b>MODELO:</b>	3008 1.5 BLUEHDI 96KW (130CV) S&S G
<b>Seguro:</b>	SI		

## DATOS DE LA INSTALACIÓN

<b>INSTALACIÓN:</b>	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	<b>FECHA DE ENTRADA:</b>	18/03/2026
<b>DIRECCIÓN:</b>	Antigua carretera de san Fernando, km	<b>PERSONA CONTACTO:</b>	WTWS_3457
<b>LOCALIDAD:</b>	MEJORADA DEL CAMPO	<b>TELEFONO/E-MAIL:</b>	-

## VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

<b>Nº LLAVES:</b>	2	<b>KIT ANTIPINCHAZOS:</b>	NO	<b>RUEDA REPUESTO:</b>	SI
<b>LIBRO MANTENIMIENTO:</b>	NO	<b>Navegador GPS:</b>	NO TIENE		
<b>Neumático RunFlat:</b>	NO	<b>Vehículo eléctrico híbrido:</b>	NO	<b>Falta Cable carga Rápida:</b>	NO
<b>Falta Cable 220/230:</b>	NO	<b>Neumático Invierno:</b>	NO		

## PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

- VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

## RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
<b>Daños Generales</b>	1705,41 €
<b>Daños Interiores</b>	358,37 €
<b>Total Valoración</b>	2063,78 €

## VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
9827560380	84590	Pulsador portón/capó tr	1,00	25,15	7,55	17,60
16431020ZE	9508L	Tapizado banqueta dl iz	1,00	486,80	146,04	340,76

## OBSERVACIONES

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCYHZJKS460961		

### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_614607
--------	---------	------------	-------------

### Atributos vehículo

Código color de fabricante	SMA
Kilómetros	13.069

### Equipamiento

#### VIN Query

INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DVB09	INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA AUT PUERTAS/ARRANQUE - DYD04
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PORTON/CAPO TR ESTANDAR - D5V01	INSTRUMENTACION PUERTAS CERRADURAS S/PROTECCION ANTIRROBO - DVO00
INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01	SEGURIDAD S/ANCLAJES ISOFIX ASIENTOS DL Y TR - DGQ03
ADAS S/SISTEMA VISION NOCTURNA - DN100	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/TORAX DL Y TR/CORTINA - DNF04	AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO C/CARGA INALAMBICA - DE301
AUDIO/MULTIMEDIA S/CARGADOR DE CD - DJQ00	INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE701	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL SUPERIOR C/COMPARTIMENTO - DCU26
INSTRUMENTACION CONSOLA PACK ILUMINACION C/LUZ GUANTERA LED - DEG06	INSTRUMENTACION CONSOLA S/APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR - DMO01
ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - DUL03	ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO + ARMADURA CROMADA - DRB22
ACCESORIOS C/AISLAMIENTO ACUSTICO MEJORADO - DYG03	ACCESORIOS ALFOMBRILLAS TWIST - DSD49
ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO 7 KG+PASE RUEDA+TUNEL +TOMA DE AIRE - DIA69	ACCESORIOS ACABADO INTERIOR SALPICADERO TEXTIL BORDADO - DENG9
ACCESORIOS LUZ MALETERO + VOLUMEN DE CARGA LED - DEJ09	ACCESORIOS ILUMINACION INT DL/TR LED C/ILUMINACION AMBIENTE S/LED - DFC63
ACCESORIOS PARASOLES C/LUZ - DMG08	ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO ECONOMICO EVOLUCIONADO - DMW05
ACCESORIOS BANDEJA TR - DCB09	ACCESORIOS MALETERO CON SISTEMA MODULABLE - DSP16
ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00	ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO - DKK02	TECHO S/TECHO PANORAMICO - DOK00
RETROVISORES EXTERIOR CONCAVO - DSL05	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC C/MEMORIA - DHU08
LUCES PILOTOS MATRICULA - D4X01	LUCES LUZ DIURNA LED - DEK08
LUCES FAROS LEDS - DLA05	LUCES FAROS ANTINEBLA LED C/"CORNERING LIGHT" - DPR04
LUCES ENCENDIDO Y CONMUTACION AUTOMATICO LUCES - DYQ02	LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS - DPS03
GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RG821 - DQB25	GENERALES PARAGOLPES COLOR CARROCERIA + REJILLA 6 EMBELLECEDOR CROMADO + PROTECTOR INOX - DPDCV
TODO TERRENO CROSS OVER - B0DSY	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00	TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K
MANUAL 6 VELOCIDADES ML6C - DVQ25	DIFERENCIAL PAR PUENTE 15 X 67 - DCW71
VERSION GAMA INICIAL - DDJ03	ACABADO TECNICO EXCLUSIVE - B0E0T
ADAS S/SELECTOR MODO CONDUCCION - DN800	ADAS PROTOCOLO ACCIDENTES - REGLAMENTO EUROPA - D6H02
ADAS SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA - DE802	ADAS SISTEMA VISION PANORAMICA TR - DQK02
ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02	ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - DUB03
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00	EMBELLECEDORES PROTECTORES LATERALES CROMADOS - DED18
GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02	EMBELLECEDORES S/PROTECTOR LATERAL C/ESTRIBO PLASTICO - DEE37
EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS INOX - DGV12	EMBELLECEDORES ANAGRAMA GT LINE - DMTMC
EMBELLECEDORES ANAGRAMA GT LINE - DMPEE	CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08
CRISTALES LUNAS TR TEMPLADAS ACUSTICAS - DSO09	CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - DVD09
CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01	ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO TR REFORZADO - DOM04

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3M3CYHZJKS460961		

ACCESORIOS S/ALETAS ENSANCHADAS - DXX00  
 GENERALES C/JUNTA DEL PUERTA DEL + INF PUERTA DL/TR - DJN06  
 ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DL - DDB05  
 GENERALES S/TABIQUE RECICLADO SOBRE PANEL FRONTAL - DXL00  
 GENERALES C/PROTECCION DE CHOQUE REFORZADA - DIF05  
 PLANTA DE MONTAJE 89  
 SUSPENSION AMORTIGUACION BASE - DVU01  
 ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403  
 SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505  
 SUSPENSION PUENTE TR RIGIDEZ 35000NM - DAG83  
 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01  
 TRANSMISION 4X2 - DRA01  
 NEUMATICOS 225/55 R 18 102V - DPLMN  
 LLANTAS ALE 7.5JX18" STYLE 3 P8X - DDZOJ  
 LLANTAS LLANTAS ALEACION TIPO 1 - DRP02  
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 304X28MM - DOY06  
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20  
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01  
 GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ  
 GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27  
 REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94  
 REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702  
 EQUIPO MECANICO SUSPENSION MOTOR ALIGERADA - DE502  
 EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06  
 EQUIPO MECANICO SIN EJE EQUILIBRADOR - DQE00  
 EQUIPO MECANICO FILTRO AIRE S/DIFICULTAD CIRCULACION AGUA - DXU00  
 EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 53 L - DNO14  
 EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00  
 EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE SALPICADERO + CAPO + PASE RUEDA + GMP - DIX34  
 ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM - DHD43  
 EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18  
 ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01  
 ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32  
 ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02  
 COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00  
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00  
 CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 23.5DM2 GROSOR 12 - DA602  
 CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01  
 CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION TECNOLOGIA IHX - DE602  
 VOLANTE Y MANDOS PEDALERA BAJA PLASTICO - DD603  
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO + FUELLE PLASTICO - DUH34  
 VOLANTE Y MANDOS PALANCA VELOCIDADES EN SUELO SOBREELEVADA - DCQ05  
 AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB + VIDEO LVDS2 - DYM16  
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO "VAGUE 2.1" - D5J03  
 AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA NAVEGACION A COLOR - DJY02  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR - DUN00  
 AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA 3S - DYR07

ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO LARGO - DEZ28  
 ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510  
 GENERALES REJILLA DL C/OBTURADOR PILOTADO DOBLE - DOB24  
 GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA621" - DYT13  
 ACCESORIOS BOCINA DOBLE - DAS03  
 Nº PR 15700  
 ADAS ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO01  
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 30000NM - DDH73  
 SUSPENSION PUENTE TR DEFORMABLE - DYU01  
 SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17  
 TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05  
 NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00  
 LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00  
 LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA ESPACIO REDUCIDO - DRS02  
 FRENOS DISCOS DE FRENO TR 290X12MM - DQH03  
 ADAS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - DQX01  
 DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07  
 TURBO-DIESEL 1499CC 96KW (130) - DV5RC YHZ  
 GENERAL DIESEL DV5RC 96KW 1.5L - B0FMA  
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02  
 REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75  
 EQUIPO MECANICO S/INTERRUPTOR ECO - DEB00  
 EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02  
 EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01  
 EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN702  
 EQUIPO MECANICO SISTEMA CANISTER ESTANDAR - DUS04  
 EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06  
 EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11  
 EQUIPO ELECTRICO BSI + COM 2008 + SONIDO POLY + DECORACION CROMO - DSX20  
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03  
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EFR - DBK59  
 ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601  
 ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29  
 GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18  
 CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03  
 CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR C/RECICLAJE AUTOMATICO - DCL07  
 CLIMATIZACIÓN S/PERFUMADOR DE AMBIENTE - DAI00  
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR VARIABLE - DXG09  
 CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07  
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO FLOR PERFORADO INSERTO CARBONO - DVH36  
 VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03  
 VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR SIMPLE - DYE01  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA ACUSTICA GMP DINAMICA - DQM02  
 AUDIO/MULTIMEDIA RADIO EUROPA OCCIDENTAL - DUZ01  
 AUDIO/MULTIMEDIA LISTA FIJADA RECOPIADA DEBIL - D6K01  
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL TACTIL - DLX17  
 AUDIO/MULTIMEDIA TOMA CORRIENTE 220V Y TOMA USB TRIPLE - DES10

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCYHZJKS460961		

AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA MIRROR LINK - DE201	AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR ANALOGICO - DRCNA
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES DL Y 2 TR - DHB11	ASIENTOS ACOMPAÑANTE PLEGABLE - DIU01
ASIENTOS ACOMPAÑANTE ABATIBLE - DIW04	ASIENTOS REPOSABRAZOS CENTRAL FLOCADO + TEP - DJB07
ASIENTOS CONDUCTOR MANUAL RELAX - DIP10	ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - DIT02
ASIENTOS ACOMPAÑANTE REGULABLE ALTURA - DIN03	ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12
ASIENTOS DL SIN MASAJE - DYH00	ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL+RELAX - DIQ10
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO MISTRAL + MONTANTE MARCO + CUSTODIA - DIZ25
TAPICERIA/LINEA INT EMBELLECEDOR PUERTAS DECORACION TEXTIL - DGN62	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEP B O C - B0P48
TAPICERIA/LINEA INT NARANJA - B0RFH	TAPICERIA/LINEA INT INSERTO PUERTAS TEP - DAA14
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05	

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS ESPAÑA ESPAÑA

### Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
9815335780	Marco rejilla dl	1,00	258,40			258,40
9827917380	Sensor aparcamiento dl dr	1,00	119,31			119,31
98252888XT	Moldura contorno aleta dl dr	1,00	145,05			145,05
9811652180	Moldura paragolpes tr	1,00	166,83			166,83
9827560380	Pulsador portón/capó tr	1,00	25,15			25,15
98365912XT	Moldura contorno aleta tr iz	1,00	141,73			141,73
98365911XT	Moldura contorno aleta tr dr	1,00	141,73			141,73
98646490VV	Moldura puerta dl iz	1,00	207,32			207,32
16431020ZE	Tapizado banqueta dl iz	1,00	486,80			486,80

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
- T1 65EH7A	Sustituir Sensor aparcamiento dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T1 74EQHAEM	Sustituir Moldura paragolpes tr	1,30 h	25,00			32,50
I 74EJ2A	Desmontar y montar Paragolpes tr					
T1 74EQRA	Sustituir Marco rejilla dl	2,00 h	25,00			50,00
I 74E1LA	Desmontar y montar Rejilla dl					
I 74ERCA	Desmontar y montar Paragolpes dl					
T1 90E7EA	Sustituir Moldura puerta dl iz	0,40 h	25,00			10,00
T2 GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	1,00 h	25,00			25,00
T2 GtTRC008	Reparar llanta DI pulida	0,00 h	0,00			65,00
T2 GtTRC009	Reparar llanta DD pulida	0,00 h	0,00			65,00
T2 GtTRC011	Reparar llanta TD pulida	0,00 h	0,00			65,00
T1 74E27A	Sustituir Pulsador portón/capó tr	0,20 h	25,00			5,00
I 70E13A	Desmontar y montar Guarnecido portón/capó tr					
T1 89EBHA	Sustituir Tapizado banqueta dl iz	1,10 h	25,00			27,50
I 89E8NA	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl iz					
I 89E9QA	Desmontar y montar Asiento dl iz					

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCYHZJKS460961		

**Pintura**

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=3)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=3)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=1) (L=3)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=3)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=3)					
PLASTICO						
 GtP695A0	Embellecedor rejilla paragolpes dl Reparación (S=0) (L=1) Color Carroceria Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=3) Color Carroceria Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=3) Color Carroceria Combinado 2 colores					

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MICYHZJKS460961		

## Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	02/03/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	195,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.692,32 €	Subtotal Horas MO	152,50 €	Subtotal Horas MO	197,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (6,10 h)	347,50 €	Subtotal M.O. (7,90 h)	197,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	347,50 €	Total mano de obra	197,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.692,32 €			Subtotal material	334,15 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	507,70 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	1.184,62 €			Total del material	334,15 €
				Total sin descuentos	531,65 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	531,65 €

*Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Bicapa Perlado*

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.184,62 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	347,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	531,65 €	Base del impuesto	2.063,77 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.063,77 €	IVA (21%)	433,39 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.497,16 €
				<b>Total</b>	<b>2.497,16 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCHZJKS460961		

### Equipamiento

#### VIN Query

INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DVB09	INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA AUT PUERTAS/ARRANQUE - DYD04
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PORTON/CAPO TR ESTANDAR - D5V01	INSTRUMENTACION PUERTAS CERRADURAS S/PROTECCION ANTIRROBO - DVO00
INSTRUMENTACION PUERTAS BLOQUEO MANUAL DE PUERTAS TR - DCO01	SEGURIDAD S/ANCLAJES ISOFIX ASIENTOS DL Y TR - DGQ03
ADAS S/SISTEMA VISION NOCTURNA - DN100	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/TORAX DL Y TR/CORTINA - DNF04	AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO C/CARGA INALAMBRICA - DE301
AUDIO/MULTIMEDIA S/CARGADOR DE CD - DJQ00	INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
ADAS SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE701	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL SUPERIOR C/COMPARTIMENTO - DCU26
INSTRUMENTACION CONSOLA PACK ILUMINACION C/LUZ GUANTERA LED - DEG06	INSTRUMENTACION CONSOLA S/APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR - DMO01
ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - DUL03	ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO + ARMADURA CROMADA - DRB22
ACCESORIOS C/AISLAMIENTO ACUSTICO MEJORADO - DYG03	ACCESORIOS ALFOMBRILLAS TWIST - DSD49
ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO 7 KG+PASE RUEDA+TUNEL +TOMA DE AIRE - DIA69	ACCESORIOS ACABADO INTERIOR SALPICADERO TEXTIL BORDADO - DENG0
ACCESORIOS LUZ MALETERO + VOLUMEN DE CARGA LED - DEJ09	ACCESORIOS ILUMINACION INT DL/TR LED C/ILUMINACION AMBIENTE S/LED - DFC63
ACCESORIOS PARASOLES C/LUZ - DMG08	ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO ECONOMICO EVOLUCIONADO - DMW05
ACCESORIOS BANDEJA TR - DCB09	ACCESORIOS MALETERO CON SISTEMA MODULABLE - DSP16
ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00	ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO - DKK02	TECHO S/TECHO PANORAMICO - DOK00
RETROVISORES EXTERIOR CONCAVO - DSL05	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC C/MEMORIA - DHU08
LUCES PILOTOS MATRICULA - D4X01	LUCES LUZ DIURNA LED - DEK08
LUCES FAROS LEDS - DLA05	LUCES FAROS ANTINEBLA LED C/"CORNERING LIGHT" - DPR04
LUCES ENCENDIDO Y CONMUTACION AUTOMATICO LUCES - DYQ02	LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS - DPS03
GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RG821 - DQB25	GENERALES PARAGOLPES COLOR CARROCERIA + REJILLA 6 EMBELLECEDOR CROMADO + PROTECTOR INOX - DPDCV
TODO TERRENO CROSS OVER - B0DSY	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00	TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K
MANUAL 6 VELOCIDADES ML6C - DVQ25	DIFERENCIAL PAR PUENTE 15 X 67 - DCW71
VERSION GAMA INITIALE - DDJ03	ACABADO TECNICO EXCLUSIVE - B0E0T
ADAS S/SELECTOR MODO CONDUCCION - DN800	ADAS PROTOCOLO ACCIDENTES - REGLAMENTO EUROPA - D6H02
ADAS SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA - DE802	ADAS SISTEMA VISION PANORAMICA TR - DQK02
ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE PARCIAL - DQV02	ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL - DLI02
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - DUB03
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00	EMBELLECEDORES PROTECTORES LATERALES CROMADOS - DED18
GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION NO ESTANDAR - DRO02	EMBELLECEDORES S/PROTECTOR LATERAL C/ESTRIBO PLASTICO - DEE37
EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS INOX - DGV12	EMBELLECEDORES ANAGRAMA GT LINE - DMTMC
EMBELLECEDORES ANAGRAMA GT LINE - DMPEE	CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08
CRISTALES LUNAS TR TEMPLADAS ACUSTICAS - DSO09	CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - DVD09
CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01	ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO TR REFORZADO - DOM04
ACCESORIOS S/ALETAS ENSANCHADAS - DXX00	ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO LARGO - DEZ28
GENERALES C/JUNTA DEL PUERTA DEL + INF PUERTA DL/TR - DJN06	ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR AMPLIADO Y ALIGERADO - DN510
ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DL - DDB05	GENERALES REJILLA DL C/OBTURADOR PILOTADO DOBLE - DOB24
GENERALES S/TABIQUE RECICLADO SOBRE PANEL FRONTAL - DXL00	GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA621" - DYT13
GENERALES C/PROTECCION DE CHOQUE REFORZADA - DIF05	ACCESORIOS BOCINA DOBLE - DAS03
PLANTA DE MONTAJE 89	Nº PR 15700
SUSPENSION AMORTIGUACION BASE - DVU01	ADAS ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO01

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCYHZJKS460961		

ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/CAMARA - DD403	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 30000NM - DDH73
SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505	SUSPENSION PUENTE TR DEFORMABLE - DYU01
SUSPENSION PUENTE TR RIGIDEZ 35000NM - DAG83	SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17
SUSPENSION ESTANDAR - DSE01	TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
TRANSMISION 4X2 - DRA01	NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
NEUMATICOS 225/55 R 18 102V - DPLMN	LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
LLANTAS ALE 7.5JX18" STYLE 3 P8X - DDZOJ	LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA ESPACIO REDUCIDO - DRS02
LLANTAS LLANTAS ALEACION TIPO 1 - DRP02	FRENOS DISCOS DE FRENO TR 290X12MM - DQH03
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 304X28MM - DOY06	ADAS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - DQX01
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20	DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01	TURBO-DIESEL 1499CC 96KW (130) - DV5RC YHZ
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ	GENERAL DIESEL DV5RC 96KW 1.5L - BOFMA
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94	REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75
REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702	EQUIPO MECANICO S/INTERRUPTOR ECO - DEB00
EQUIPO MECANICO SUSPENSION MOTOR ALIGERADA - DE502	EQUIPO MECANICO CLIMA FRIJO - DCK02
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06	EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
EQUIPO MECANICO SIN EJE EQUILIBRADOR - DQE00	EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN702
EQUIPO MECANICO FILTRO AIRE S/DIFICULTAD CIRCULACION AGUA - DXU00	EQUIPO MECANICO SISTEMA CANISTER ESTANDAR - DUS04
EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 53 L - DNO14	EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00	EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE SALPICADERO + CAPO + PASE RUEDA + GMP - DIX34	EQUIPO ELECTRICO BSI + COM 2008 + SONIDO POLY + DECORACION CROMO - DSX20
ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM - DHD43	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EFR - DBK59
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32	ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29
ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02	GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00	CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR C/RECICLAJE AUTOMATICO - DCL07
CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 23.5DM2 GROSOR 12 - DA602	CLIMATIZACIÓN S/PERFUMADOR DE AMBIENTE - DAI00
CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01	CLIMATIZACIÓN COMPRESOR VARIABLE - DXG09
CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION TECNOLOGIA IHX - DE602	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07
VOLANTE Y MANDOS PEDALERA BAJA PLASTICO - DD603	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO FLOR PERFORADO INSERTO CARBONO - DVH36
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO + FUELLE PLASTICO - DUH34	VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03
VOLANTE Y MANDOS PALANCA VELOCIDADES EN SUELO SOBREELEVADA - DCQ05	VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR SIMPLE - DYE01
AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB + VIDEO LVDS2 - DYM16	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA ACUSTICA GMP DINAMICA - DQM02
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO "VAGUE 2.1" - D5J03	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO EUROPA OCCIDENTAL - DUZ01
AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA NAVEGACION A COLOR - DJY02	AUDIO/MULTIMEDIA LISTA FIJADA RECOPIADA DEBIL - D6K01
AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR - DUN00	AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL TACTIL - DLX17
AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA 3S - DYR07	AUDIO/MULTIMEDIA TOMA CORRIENTE 220V Y TOMA USB TRIPLE - DES10
AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA MIRROR LINK - DE201	AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR ANALOGICO - DRCNA
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES DL Y 2 TR - DHB11	ASIENTOS ACOMPAÑANTE PLEGABLE - DIU01
ASIENTOS ACOMPAÑANTE ABATIBLE - DIW04	ASIENTOS REPOSABRAZOS CENTRAL FLOCADO + TEP - DJB07
ASIENTOS CONDUCTOR MANUAL RELAX - DIP10	ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - DIT02
ASIENTOS ACOMPAÑANTE REGULABLE ALTURA - DIN03	ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12
ASIENTOS DL SIN MASAJE - DYH00	ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL+RELAX - DIQ10

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCYHZJKS460961		

ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00

TAPICERIA/LINEA INT EMBELLECEDOR PUERTAS DECORACION TEXTIL - DGN62

TAPICERIA/LINEA INT NARANJA - B0RFH

INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92  
MHZ - DJZ05

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO MISTRAL + MONTANTE MARCO +  
CUSTODIA - DIZ25

TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEP B O C - B0P48

TAPICERIA/LINEA INT INSERTO PUERTAS TEP - DAA14

ESPAÑA ESPAÑA



IMGP8873.JPG



IMGP8874.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCYHZJKS460961		



IMGP8875.JPG



IMGP8876.JPG



IMGP8877.JPG



IMGP8878.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCYHZJKS460961		



IMGP8879.JPG



IMGP8880.JPG



IMGP8881.JPG



IMGP8882.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCYHZJKS460961		



IMGP8883.JPG



IMGP8884.JPG



IMGP8885.JPG



IMGP8886.JPG

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCYHZJKS460961		



IMGP8887.JPG



IMGP8888.JPG



IMGP8889.JPG



IMGP8890.JPG

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCYHZJKS460961		



IMGP8891.JPG



IMGP8892.JPG



IMGP8893.JPG



IMGP8894.JPG

### Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCRYHZJKS460961		



IMGP8895.JPG



IMGP8896.JPG



IMGP8897.JPG



IMGP8898.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCYHZJKS460961		



IMGP8899.JPG



IMGP8900.JPG



IMGP8901.JPG



IMGP8902.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCYHZJKS460961		



IMGP8903.JPG



IMGP8904.JPG



IMGP8905.JPG




IMGP8906.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCHYZJKS460961		



IMGP8907.JPG



IMGP8908.JPG



IMGP8909.JPG



IMGP8910.JPG

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_614607	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 3008 (M) (16-24)		
<b>Fecha Alta</b>	23/03/2026 13:19:08	<b>CUM</b>	PE02906	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	23/03/2026 16:36:53	<b>Matrícula</b>	6614-LHR		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VF3MCRYHZJKS460961		



IMGP8872.JPG