

Peugeot e-208 EV Allure Pack 50 kWh
2023 - 100 kW / 136 PK - Elektrisch - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	VR3UHZKXZPT546754
Eerste registratie	31-03-2023
APK geldig tot	31-03-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	47.501 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	04-08-2026
Definitieve kilometerstand	47.501 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2023	100 kW / 136 PK	Elektrisch
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	47.501 km	Ja

Opties & accessoires 7

Achteruitrijcamera	Cruise control	Klimaatregeling	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie
Parkeersensoren					

Aanwezig bij voertuig 4

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Hoedenplank / rolhoes	Bandenreparatieset
--------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	Michelin
Velgen	16
Band breedte	195 mm
Band hoogte	55 mm

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	16 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-04-2028

Schades (9)

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje en krasjes - portier rechtsvoor

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg linksvoor

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krasjes - bumper voor

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg rechtsvoor

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukjes - dak

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg rechtsachter

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje - portier linksachter


Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

krassen - bumper achter

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukjes en krasjes - portier rechtsachter

Exterieur opmerking 6 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
31-03-2023	Eerste toelating Datum deel IA / I Registratie datum goedkeuring	Importeur
31-03-2023		Autobedrijf
17-04-2023		Autobedrijf
10-05-2023		Lease
04-08-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
31-03-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achterspoiler
- achteruitrijcamera
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun voor
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- bots waarschuwing systeem
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- connected services
- cruise control
- DAB
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- extra getint glas achter
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- keyless start
- kunstlederen/stof bekleding
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- multimedia-voorbereiding
- oplaadmogelijkheid
- parkeersensor achter
- passagiersairbag
- radio
- regensensor
- rijstrooksensor met correctie
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- stuurbekrachtiging
- verkeersbord detectie
- vermoeidheids herkenning
- volledig digitaal instrumentenpaneel
- zij airbag(s) voor

