

WAUZZZF35N1103853

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	128.710 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	21.200 km
Typ/Modell	Q3 Sportback	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WAUZZZF35N1103853	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	27.04.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Kein Nachweis) - erneuern
2	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
3	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Kosten erst nach Diagnose feststellbar) - elektrischer Fehler - befunden ggf. instandsetzen
4	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren
8	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Spoiler - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 99V	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	215/65 R17 99V	Goodyear	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46248712
Anlieferungsdatum: 01.07.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R17 103H	Michelin	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	215/65 R17 103H	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2029

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46248712
Anlieferungsdatum: 01.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Q3 Sportback	Laufleistung (abgelesen)	128.710 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF35N1103853	Erstzulassung	27.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Kosten erst nach Diagnose feststellbar) - elektrischer



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe mit Spurhalteassistent - Steinschlag - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WAUZZZF35N1103853

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	128,710 km
Manufacturer	Audi	Next maintenance in	21,200 km
Type / Model	Q3 Sportback	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	WAUZZZF35N1103853	Power / Engine displacement	110 kW / 1,968 ccm
First registration	27 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Diesel	Gearbox	Manual

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Kein Nachweis) - Replace
2	Door - front right side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
3	Electronic systems	Electronic systems (Kosten erst nach Diagnose feststellbar) - Electrical fault - Diagnosed and repair if necessary
4	Front bumper	Spoiler - Scratched - Repair and paint
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
6	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
7	Door - rear left side	Door - dent(s) - Repair and paint
8	Vehicle glazing	Windscreen with lane departure assistant - Stone chips - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Rear bumper	Spoiler - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 99V	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	215/65 R17 99V	Goodyear	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46248712
Delivery date: 1 Jul 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R17 103H	Michelin	Winter tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	215/65 R17 103H	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					11/2029

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46248712
Delivery date: 1 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Audi	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Q3 Sportback	Mileage (Read)	128,710 km
Vehicle Identification number	WAUZZZF35N1103853	First registration	27 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #2: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #2: Door - front right side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #3: Electronic systems: Electronic systems (Kosten erst nach Diagnose feststellbar) - Electrical fault - Diagnosed



Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Repair and paint



Damage #4: Front bumper: Spoiler - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #6: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #7: Door - rear left side: Door - dent(s) - Repair and paint



Damage #7: Door - rear left side: Door - dent(s) - Repair and paint



Damage #8: Vehicle glazing: Windscreen with lane departure assistant - Stone chips - Replace



Damage #8: Vehicle glazing: Windscreen with lane departure assistant - Stone chips - Replace

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: AUDI Q3 Sportback 35 TFSI Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW
bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -HD 0124	Fahrgestell-Nummer:	WAUZZZF35N1103853
Vertrags-Nummer:	20114085	Erstzulassung:	27.04.2022
Internes KZ:	15099346	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

AUDI Q3 Sportback 35 TFSI Sports Utility Vehicle 5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 33.025,21

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 33.025,21

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	AUDI Q3 Sportback 35 TFSI Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1498
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	129
durchschn. Verbr./100 Km:	5,600	Tankinhalt:	58
Max. Km/h:	207	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,500
Leergewicht (kg):	1525	zul. Gewicht (kg):	2045

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 20114085
Amtliches Kennzeichen: HD -HD 0124
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q3 Sportback 35 TFSI Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.					

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 20114085
Amtliches Kennzeichen: HD -HD 0124
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

AUDI Q3 Sportback 35 TFSI Sports Utility Vehicle5-türig 1498 ccm 150 PS / 110 KW bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer