

BYD

BYD SEAL U DM-I DESIGN

TELAIO: LGXCD4C48R0277843



Descrizione

	Data immatricolazione	Odometro
	-	17824 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Dettagli della dichiarazione

Luogo immatricolazione

Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
			
002	Modanatura parafrango / Anteriore Destro	Riga	Sostituzione

				
003	Parafango / Anteriore Destro	Rientranza	Sostituzione	
				
004	Cerchio in lega / Anteriore Destro	Riga	Riparazione	
				
005	Porta / Anteriore Destro	Rientranza	Riparazione	
				
006	Retrovisore elettrico / Destro	Rotto	Sostituzione	
				
007	Guarnizione vetro scendente / Anteriore Destro	Rientranza	Sostituzione	
				
009	Indicatore di direzione / Destro	Rotto	Sostituzione	
				

010	Vetro retrovisore / Destro	Rotto	Sostituzione
			
011	Raschiavetro / Anteriore Destro	Rientranza	Sostituzione
			
012	Maniglia esterna porta / Anteriore Destro	Riga	Riparazione
			
013	Porta / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			
014	Maniglia esterna porta / Posteriore Destro	Riga	Riparazione
			
015	Modanatura porta / Posteriore Destro	Riga	Sostituzione
			
016	Modanatura parafrango / Posteriore Destro	Mancante	Sostituzione



017	Cerchio in lega / Posteriore Destro	Riga	Riparazione
018	Parafango / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm
Anteriore Destro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm
Posteriore Sinistro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	7 mm
Posteriore Destro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / Estivo	7 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable




Vin



Altro



Altro



Altro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura parafrangente / Anteriore Destro / Riga



Modanatura parafrangente / Anteriore Destro / Riga



Modanatura parafrangente / Anteriore Destro / Riga



Parafrangente / Anteriore Destro / Rientranza



Parafrangente / Anteriore Destro / Rientranza



Parafrangente / Anteriore Destro / Rientranza



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Retrovisore elettrico / Destro / Rotto



Guarnizione vetro scendente / Anteriore Destro / Rientranza



Guarnizione vetro scendente / Anteriore Destro / Rientranza



Indicatore di direzione / Destro / Rotto



Vetro retrovisore / Destro / Rotto



Raschiavetro / Anteriore Destro / Rientranza



Maniglia esterna porta / Anteriore Destro / Riga



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Maniglia esterna porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura porta / Posteriore Destro / Riga



Modanatura parafrangente / Posteriore Destro / Mancante



Modanatura parafrangente / Posteriore Destro / Mancante



Cerchio in lega / Posteriore Destro / Riga



Parafrangente / Posteriore Destro / Rientranza



Parafrangente / Posteriore Destro / Rientranza



Parafrangente / Posteriore Destro / Rientranza

