

046CC0171423



www.PS-Team.de

Certificate of Conformity

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	CUPRA
0.2.	Type:	Variant:
	KL	CBDNPAX0
0.2.1.	Commercial name:	CUPRA LEON
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	
	Frontal area for final vehicle [cm2]:	
	Rolling resistance [kg/t]:	
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37WZ_A1_0390-VSS-1T
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_0V_0413_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KL_DNPA_FD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7F_19_001-WWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-AU_00108_00_000-WWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-CD_APW_D_AVAAXX-WWW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A., Autovía A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	
	On the right A-pillar, glued or bonded	
	Location of the vehicle identification number:	
	In the engine compartment, right	
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKL6RR070179
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2024-01-25

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3167*27 granted on 2023-10-17 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2024-01-25

Martorell, 2024-01-25

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data VSSZZZKL6RR070179

CoC Version: 1



1. All powertrains, except OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L)/(m ³)	Others: (L)	
Low:	247	---	---	10.9	---	---	---
Medium:	164	---	---	7.2	---	---	---
High:	136	---	---	6.0	---	---	---
Extra High:	154	---	---	6.8	---	---	---
Combined:	163	---	---	7.2	---	---	---

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:	-----	Electric range city [km]:	-----
----------------------	-------	---------------------------	-------

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

yes

3.1. General code of the eco-innovation(s):

e9 29 37

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.91 Gas (CNG/LPG): --- Others: ---

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO ₂ and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO ₂ emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG / LPG (m ³)/(L)	Other: (L)	
Low	---	---	---	---	---	---	---
Medium	---	---	---	---	---	---	---
High	---	---	---	---	---	---	---
Extra High	---	---	---	---	---	---	---
City	---	---	---	---	---	---	---
Combined (sustaining)	---	---	---	---	---	---	---
Combined (depleting)	---	---	---	---	---	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---	---

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	---	(EAER city):	---
All Electric Range [km]:	(AER):	---	(AER city):	---

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 35: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49: 225/40 R18 92Y XL#7,5JX18

ET46##235/35 R19 91Y XL#8,0JX19 ET49##225/35 R19 88H XL M+S#8,0JX19 ET49:##

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems:

eCall, ESS, TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155:

no

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156:

no

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GY941529) ausgegeben. Landratsamt München

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovía A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

1

Number of axes / wheels:

2 / 4

3

Powered axes (number, position):

1, Axle 1

Interconnection of powered axes:

3.1

Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:

non-automated

4

Wheelbase[mm]:

2679

4.1

Axle spacing [mm]:

2679

5

Length [mm]:

4398

6

Width [mm]:

1799

7

Height [mm]:

1442

13

Mass in running order [kg]:

1494

13.2

Actual mass of the vehicle [kg]:

1547

16

Technically permissible maximum masses:

16.1

Technically permissible maximum laden mass [kg]:

1970

16.2

Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:

1080 / 940

16.4

Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:

18

Technically permissible maximum towable mass in case of:

18.1

Drawbar trailer [kg]:

18.3

Centre-axle trailer [kg]:

18.4

Unbraked trailer [kg]:

19

Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:

20

Manufacturer of the engine:

Audi AG

21

Engine code as marked on the engine:

DNP

22

Working principle:

Positive ignition / 4 stroke

23

Pure electric:

no

23.1

Class of Hybrid (electric) vehicle:

24

Number and arrangement of cylinders:

4; in Line

25

Engine capacity [cm³]:

1984

26

Fuel:

petrol

26.1

Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:

mono fuel vehicle

26.2

Type of dual fuel engine:

27

Maximum power

27.1

Maximum net power [kW at min⁻¹] (internal combustion engine):

180.00 / 5000

27.3

Maximum net power [kW] (electric motor):

27.4

Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):

28

Gearbox (type):

automatic

Gear

28.1

Gearbox ratios:

28.1.2

Final drive ratio:

29

Maximum speed [km/h]:

250

30

Axle(s) track (1./2.) [mm]:

1554 / 1520

35

Fitted tyre/wheel combination/energyefficiency class of RRC/type category used for CO₂ determination:

Axle 1:

235/35 R19 91Y XL

8,0JX19 ET49

/C /C1

Axle 2:

235/35 R19 91Y XL

8,0JX19 ET49

/C /C1

36

Trailer brake connections:

38

Code for bodywork:

AC

40

Colour of vehicle:

GREY

41

Number and configuration of doors:

5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42

Number of seating positions (including the driver):

5

42.1

Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:

42.3

Number of wheelchair user accessible position:

46

Sound level

Stationary [dB(A) at min⁻¹]:

91.00 / 3750

Drive-by [dB(A)]:

70.00

47

Exhaust emission level:

EURO 6 AP

47.1

Parameters for emission testing of V_{ind}:

47.1.1

Test mass [kg]:

1624

47.1.2

Frontal area [m²]:

47.1.3

Road load coefficients

47.1.3.0. f0 [N]

140.4

47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]

0.252

47.1.3.2. f2: [N/(km/h)²]

0.03377

47.2

Driving cycle:

47.2.1

Driving cycle class:

3b

47.2.2

Downscaling factor (f_{desc}):

47.2.3

Capped speed:

no

48

Exhaust emissions:

715/2007*2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃ [ppm]	Particulates	Particles #
	181.5	20.6	18.3	19.8			0.1000	0.05E11
LPG/CNG								
Other								

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Petrol / Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particulates	Particles #
LPG/CNG								
Other								

48.1

Smoke corrected absorption coefficient [m⁻¹]:

48.2

Declared maximum RDE values (if applicable): NO_x [mg/km]

Particles (number) with exponent (#/km)

Complete RDE trip:

60.0

6.00 E11

Urban RDE trip:

60.0

6.00 E11

3




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

07.06.2024	7593	AC	AQR00283	1
MI				
VSSZZZKL6RR070179				3
CUPRA				
KL				
CB0NPAX0				
FD7CED7G00348IML1CAD17				
CUPRA LEON				
SEAT (E)				
Fz.z. Pers. bef. b. 8 Spl.				
Kombi11mouline				
715/2007*2018/1832AP				
EURO6;MI TP,AP,PI/CI; M, N1, I				
Benzin				
0001	36AP		1984	

2	1	180/5000	1250
4398		1799	
1442		1494--	
163	1970	1970	
1080	940	-	
1080	940	-	
91	3750	70	
-	-	5	
235/35 R19 91V XL			
235/35 R19 91V XL			
Grau/		7/	
e9*2007/46*3167*27			
17.10.2023	K	GY941529	

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Kratzer Stoßfänger hinten



Bild 14 : Kratzer Stoßfänger hinten




Bild 15 : Tür hinten rechts eingedellt



Bild 16 : Tür hinten rechts eingedellt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
22.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 117 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die hintere linke Stoßfängerwanne wurde nachlackiert.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung
Fahrzeugart
Typ / Verkaufsbez.

07.06.2024
Personenkraftwagen
Leon (KL1/KU1)(09.2020->) Aufbauart
/ Leon 2.0 TSI VZ OPF
(EURO 6d)

Letzte Zulassung
Hersteller
Aufbauart

07.06.2024
Cupra
Limousine

Türen
HSN / TSN
DAT Marktindex
Nächste HU §29 StVZO
Zylinderanzahl
Hubraum (ccm)

5
7593 / AQR
DE002 6498
06 / 2027
4 / Reihenmotor
1984

Fahrzeug-Ident.-Nr.
DAT Europa-Code®
Km-Stand abgelesen
Energiequelle / Kraftstoff
Leistung (kW)
Schadstoffklasse:

VSSZZZKL6RR070179
011890130440002
36419
Benzin
180
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
N1 I
Automatik / 7
Grau / Metallic / S7, LS7H

Antriebsart
Felgen
Polster / Farbe

Frontantrieb
Stahl ohne Radzierblende
Sitzbezüge in Stoff /
Titanschwarz -
Palomino-Braun

Getriebe / Gänge
Farbe

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 FR	S / O	5 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 FR	S / O	5 mm
2 links	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 FR	S / O	5 mm
rechts	235 / 35 R 19 91 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 FR	S / O	5 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung Smart Ambient Light / Plus, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Audio-Navigationssystem mit Touchscreen Farbbildschirm, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung und Welcome Light, Batterie 59 Ah, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsscheiben hinten (272 mm x 10 mm), Bremsscheiben vorn (312 mm x 25 mm), Dachhimmel schwarz, Differentialsperre (Vorderachse), Doppeltonhorn, Dynamic-Paket, Einstiegsleisten (Aluminium) vorn, beleuchtet, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (CUPRA Drive Profile), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung, Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion, Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung, Fensterzierleisten schwarz hochglänzend, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG, Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht, Heckleuchten Voll-LED mit dynamischem Lichtband (Infinite Light), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage Climatronic 3-Zonen, Kombiinstrument digital (virtual cockpit), Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, LM-Felgen 8x19 (Exclusive I, schwarz / silber, glanzgedreht), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar, Lenkrad heizbar (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion, Leuchtweitenregelung automatisch, Licht- und Sicht-Paket, Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftausströmer hinten, Mobile Online Dienste Cupra Connect, Motor 2,0 Ltr. - 180 kW TSI, Motor 2,0 Ltr. - 180 kW TSI KAT (DNPA), Nebelscheinwerfer LED mit Abbiegelicht, Notrufsystem, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Reifen 235/35 R19 ..Y, Reifenkontroll-Anzeige, Reserverad als Notrad, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Service-Umfang: nur Deutschland, Österreich und Schweiz, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet), Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet), Sport-Schalensitze vorn mit integrierten Kopfstützen, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C), Verzurösen Koffer-/Laderaum, Warnanlage für Sicherheitsgurt-System, Wartung: Longlife-Service, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung / Startanlage Keyless Go (Start-Stop-Knopf)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
24494	Audiosystem: BeatsAudio Soundsystem
38005	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz
4537	Fahrassistenz-Paket XL
4284	Fahrassistenz-Paket: Vision Plus
25172	Full Link (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
39898	Induktionsladeschale für Smartphone
18023	Matrix-LED-Scheinwerfer
11000	Metallic-Lackierung
35509	Schließ-/Startsystem Kessy Advanced
2400	Winter-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 17.11.2025 bei Kilometerstand 29.789

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Tür hinten rechts, eingedellt, smart repair

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur