

## Détails véhicule

VIN	ZAR940000 07527619	Date d'immatriculation	01/01/1900	Couleur	Inconnue
Marque	ALFA ROMEO	Immatriculation		Odometre	26 796 km
Modèle	SUPER 1.4 TB 120				

## Détails d'évaluation

Date d'entrée parc	27/04/2026	N° d'inspection	6920266	Date d'évaluation	28/04/2026
Date du mandat	27/04/2026	Propriétaire	-	Parc	



## Equipements génériques


## Eléments amovibles

Roue de secours	✓
Kit roue secours Complet	✓
Triangle	✓
Cric	✓
Gilet de sécurité	✓
Plage arrière	✓
Extincteur	✓
Brin d'antenne	✓

## Documents techniques

Porte documents	✓
Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Double clefs	✓
Clef	✓
Certificat de conformité	✓
Certificat d'immatriculation	✓








## Pneumatiques

Diagram showing tire specifications for the vehicle:

- Front Left: Bridgestone 225/45/17 W Eté 4.0 mm
- Front Right: Bridgestone 225/45/17 W Eté 5.0 mm
- Rear Left: Bridgestone 225/45/17 W Eté 4.0 mm
- Rear Right: Bridgestone 225/45/17 W Eté 4.0 mm

## Dommages

1		Elément	Baguette de calandre	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	390,38€
		Position	Avant	Coût Réparation	60,00€	Valeur Brute	450,38€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>450,38€</b>

2		Elément	Joint de porte	Temps Réparation	0,40	Prix pièce	106,67€
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	24,00€	Valeur Brute	130,67€
		Dommages	Cassé	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Echange	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>130,67€</b>
3		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	25,00€	<b>Coût net</b>	<b>25,00€</b>
4		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Gauche	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	25,00€	<b>Coût net</b>	<b>25,00€</b>
5		Elément	Jante alu 17"	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Rayure	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-
6		Elément	Pare-choc complet	Temps Réparation	1,00	Prix pièce	-
		Position	Avant	Coût Réparation	60,00€	Valeur Brute	220,00€
		Dommages	Enfoncement & Eclat	Temps Peinture	1,60	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	160,00€	Dépréciation	-
		Opération	Réparation	Forfait	-	<b>Coût net</b>	<b>220,00€</b>
7		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Arrière Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	25,00€
		Dommages	Malfaçon	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Lustrage	Forfait	25,00€	<b>Coût net</b>	<b>25,00€</b>
		peinture mat , poussières ,lignes de surfacer visible sous reserve de reparation					
8		Elément	Porte	Temps Réparation	-	Prix pièce	-
		Position	Avant Droit	Coût Réparation	-	Valeur Brute	-
		Dommages	Malfaçon	Temps Peinture	-	Dépréciation %	-
		Intensité	-	Coût Peinture	-	Dépréciation	-
		Opération	Acceptable (Pour mémoire)	Forfait	-	<b>Coût net</b>	-

## Commentaires

vehicule avec poussières

## Résumé d'évaluation

Prix Brut	876,05€	Dépréciation	-	Prix Net	876,05€
-----------	---------	--------------	---	----------	---------

## Main d'oeuvre

	Tarif horaire	Temps	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Tôlerie	60,00€	2,40	144,00€	-	-	144,00€
Peinture	100,00€	1,60	160,00€	-	-	160,00€
Prise en charge peinture	100,00€	0,00	0,00€	-	-	0,00€

## Divers

	Prix Brut	Dépréciation %	Dépréciation	Prix Net
Petites pièces / Frais d'élimination	0,00€	-	-	0,00€
Prix pièce	497,05€	-	-	497,05€
Forfait	75,00€	-	-	75,00€

## Signatures

Signature Réceptionnaire

Signature Expert

Signature Client / Conducteur