

Ford

PUMA 1.0 155CV S6.2 AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF02XXERK2SU75906



Descripción

Matrícula 6214MZB	Fecha de matriculación 12/03/2025	Kilometraje 45852 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Compacto	Desplazamiento de motor 999 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 92 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Campa HERTZ Loeches	Fecha del encargo 22/06/2026	Fecha de peritación aprobada 23/06/2026
--	---------------------------------	--

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	tetón bandeja / Trasero Derecho ¹	Faltante	Sustitución
002	Kit de reparación de neumáticos de compresor / -	Faltante	Sustitución

		
003	Manual de usuario / -	Sustitución
		
004	Puerta / Delantero Derecho	Smart repair
		
005	Moldura de aleta / Delantero Derecho	Pintar
		
006	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 18 "	Smart repair
		
007	Paragolpes / Delantero	Aceptable
		

¹ Tetón bandeja

Elementos faltantes

- ☐ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cubierta de carga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Chaleco reflectante
- ☒ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	Desconocido	215 / 50 / 18 /	6.5 mm
Delantero Derecho	Desconocido	215 / 50 / 18 /	6.5 mm
Trasero Izquierdo	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	5 mm
Trasero Derecho	CONTINENTAL	215 / 50 / 18 /	5.3 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Otro



Otro



Otro



Otro




tetón bandeja / Trasero Derecho / Faltante




Kit de reparación de neumáticos de compresor / - / Faltante



Manual de usuario / - / Faltante



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Moldura de aleta / Delantero Derecho / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura



Paragolpes / Delantero / Ralladura