

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch l/100 km		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[l]	Sonstige [l]
Innerorts	133			5.8		
Außerorts	91			4.0		
Kombiniert	107			4.7		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch l/100km		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l]	Gas: CNG/LPG [m ³]/[l]	Sonstige [l]
Niedrig	155			6.8		
Mittel	118			5.2		
Hoch	106			4.7		
Extra hoch	129			5.7		
Kombiniert	123			5.4		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:

Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:

#NO 16.2.: with trailer axle 2: +44 kg#NO 35. #185/60 R15 84H#6,0JX15 ET38#215/40 R17 87V#7,0JX17 ET46#215/45 R16 86H#7,0JX16 ET46#185/60 R15 88H M+S#6,0JX15 ET38#195/55 R15 85H M+S#6,0JX15 ET43#195/55 R15 85H M+S#6,0JX15 ET38#NO 7.: max value with all options;#NEDC values are stated beyond the legislative requirements;#

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

0.2. Typ:

0.3. Variante:

0.4. Handelsbezeichnung:

0.5.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

0.5.2. Kennung der ATCT Familie:

0.5.3. Kennung der PEMS-Familie:

0.5.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

0.5.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

0.5.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

0.5.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

0.6. Fahrzeugklasse:

0.7. Name und Anschrift des Herstellers:

0.8. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

0.10. Fahrzeug - Identifizierungsnummer:

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs:

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

• e8*2007/46*0319*13, erteilt am 21.04.2021

• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 28.11.2021

Mlada Boleslav, 28.11.2021

Ing. Milan Haken

Leiter Typprüfung

Dr.-Ing. Florian Weymar

Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

201

GG202180

16000

046CC0122304



www.PS-Team.de

ŠKODA

SKODA

SJ

ACDKLDX01

NFMSFMSDF0024B1NC2A

FABIA

IP-PQ26ZZZ_A0_0523-TMB-1

AT-6C0_OV_0270_000-TMB-1

08-SKx-715W_5J_DKLD_FM5_0_A_1_5-000

RL-MQ200_5F_20_001-WVVV-1

PR-VW_00218_00_000-TMB-1

EV-NJ_DGW_D_ARAGAA-TMB-1

M1

ŠKODA AUTO a.s.

tr. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

293 01 Mladá Boleslav

Czech Republic

On the left or right B-pillar, glued or bonded

In the engine compartment, right

TMBJP6NJ2NZ017146

28.11.2021

20. Jan. 2022

MTK-R8152

GG-202180

Der Leiter

des Main-Branch-Kreis

im Adress

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2	/ 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1	, Achse 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:			
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs:	non-automated	
4.	Radstand [mm]:	2455	
4.1.	Achsaabstand [mm]:	2455	
5.	Länge [mm]:	4262	
6.	Breite [mm]:	1732	
7.	Höhe [mm]:	1503	
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1136	
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1196	
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:		
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1585	
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1/2) [kg]:	810	/ 810
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	2585	
18.	Technisch zulässige max. Anhängermasse bei Beförderung eines		
18.1.	Deichselanhängers [kg]:		
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1000	
18.4.	Ungelenkten Anhänger [kg]:	560	
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	50	
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG	
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	*DKL?????*	
22.	Arbeitsweise:	Positive ignition / 4 stroke	
23.	Reiner Elektroantrieb:	no	
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:		
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3; in Line	
25.	Hubraum [cm³]:	999	
26.	Kraftstoff:	petrol	
26.1.	Einstoffmotor / bivalenten Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle	
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:		
27.	Höchstleistung:		
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min ⁻¹ (Verbrennungsmotor):	70.00	bei 5000
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):		
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):		

28.	Getriebe (Typ):	manual								
28.1.	Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	3,769	1,955	1,281	0,927	0,740				
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	3,625	3,625	3,625	3,625	3,625				
28.1.3.	Gesamtübersetzung:									
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	189								
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1441 / 1435								
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO ₂ -Emissionen:	215/45 R16 86H / 7.0JX16 ET46 / C / C1								
Achse 1:		215/45 R16 86H / 7.0JX16 ET46 / C / C1								
Achse 2:		215/45 R16 86H / 7.0JX16 ET46 / C / C1								
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	AC								
38.	Code des Aufbaus:	blue								
40.	Farbe des Fahrzeugs:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1								
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5								
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5								
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:									
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:									
46.	Geräuschpegel									
	Standgeräusch [dB(A)] bei min ⁻¹ :	73.00 bei 3750								
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	70.00								
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP								
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von V _{ind} :	1270								
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:									
47.1.2.	Querschnittsfläche [m ²]:									
47.1.3.	Straßenlastkoeffizienten f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]:									
		f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)		f ₂ (47.1.3.2.)					
		97.6	0.514		0.02897					
47.2.	Fahrzyklus:	3b								
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:									
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f _{ax}):	no								
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:									
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP								
1.2. Prüfverfahren:		Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]								



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Stoßfänger vorne, Kratzer




Bild 15 : Kotflügel vorne links, Delle und Kratzer



Bild 16 : Tür vorne links, Kratzer



Bild 17 : Tür vorne rechts, Kratzer




Bild 18 : Seitenteil hinten rechts, Dellen




Bild 19 : Seitenteil hinten links, Kratzer




Bild 20 : Stoßfänger hinten, Kratzer




Bild 21 : Stoßfänger hinten, Kratzer



Bild 22 : Felge vorne rechts, Kratzer




Bild 23 : Felge hinten rechts, Kratzer



Bild 24 : Armaturentafel rechts, Kratzer

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	361016
Hersteller	Škoda
Model	Fabia
Variante	Best of 1.0 TSI
Listenpreis	18.671,88
VIN	TMBJP6NJ2NZ017146
Erstzulassungsdatum	1.1.2022
Kennzeichen	MTK R8152

Schadensfälle der int. Belegnummer: 361016

10.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023112371	20.07.2023	Marderschaden	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
30.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.01.2022	Letzte Zulassung	20.01.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SKODA
Typ / Verkaufsbez.	Fabia Combi 1.0 TSI Best of	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBJP6NJ2NZ017146	HSN / TSN	8004 / ASS
Schlüssel-Nr.	10461498	Km-Stand abgelesen	86325
Nächste HU §29 StVZO	01 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	70
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Energyblau
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 45 R 16 86 H	Nexen / N blue HD Plus	S /O	4 mm
rechts	215 / 45 R 16 86 H	Nexen / N blue HD Plus	S /O	4 mm
2 links	215 / 45 R 16 86 H	Nexen / N blue HD Plus	S /O	5 mm
rechts	215 / 45 R 16 86 H	Nexen / N blue HD Plus	S /O	5 mm
Ersatzrad m. Stahlfelge	175 / 70 R 14 84 T	Bridgestone / B250	S /O	8 mm

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
185 / 60 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	5 mm
185 / 60 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	5 mm
185 / 60 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm
185 / 60 R 15 88 T	Continental / WinterContact TS 870	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: Airbag, Fahrer- und abschaltbarer Beifahrerairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag: Seitenairbags vorn, Allergenfilter, Anschlussgarantie für 3 Jahr, max. 50 000 km, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel und Mittelkonsole in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige im Kombiinstrument, Bordcomputer mit 4,2" Bildschirm (schwarz/weiß) zur Anzeige, Bremsassistent, hydraulisch (HBA), Brillenfach am Dachhimmel, Dachreling, Schwarz, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, Elektromechanische Servolenkung, Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrlichtassistent, Fahrwerk: Aerofahrwerk, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent, Fußmatten, Gepäcknetztrennwand, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 5-Gang-Getriebe, Getönte Scheiben, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage mit Intervallschaltung, ISOFIX-Vorbereitung auf den äußeren Rücksitzen, inklusive Top-Tether, Klimaanlage Climatronic, Kofferraumabdeckung einrollbar sowie herausnehmbar, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Hauptscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht sowie LED-Rückleuchten, LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Tagfahrlicht in den Hauptscheinwerfern integriert, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad aus Leder mit Chromelementen, Lenkrad: höhen- und längseinstellbar, Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Motorschleppmomentregelung (MSR), Multifunktionsanzeige im Kombiinstrument, Multikollisionsbremsassistent (MKB), Müdigkeitserkennung, Navigation: Infotainmentsystem Amundsen, Nebelscheinwerfer, Ottopartikelfilter, Paket: Ablage, Paket: Comfort, Parksensoren vorn und hinten, Polster: Stoff, Radio: Skoda Surround Soundsystem, Radiozubehör: 6 Lautsprecher, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Radiozubehör: SKODA Media Command für Infotainmentsystem Amundsen, Radiozubehör: SmartLink+, Radiozubehör: Sprachsteuerung für Infotainmentsystem Amundsen, Regensensor inkl. Fahrlichtassistent sowie automatische Innenspiegelabblendung, Reifendrucküberwachung, Räder: 16"-Leichtmetallfelgen Aronia Platinum, glanzgedreht, Räder: Reifen-Mobilitäts-Set, SKODA Care Connect, SKODA Infotainment Online, Schriftzug am Fahrzeug, Sicherheitsgurte, Sitze: Beheizbare Vordersitze sowie beheizte Scheibenwaschdüsen, Sitze: Beifahrersitz höhen-einstellbar, Sitze: Fahrersitz höhen-einstellbar, Sitze: Rücksitzbank und -lehne 60:40 geteilt umklappbar, Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite, mit Make-Up-Spiegeln, Start-/Stop-Automatik inkl. Bremsenergieerückgewinnung, Sunset, Telefon: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Türeinstiegsleisten vorn, Warnwestenfach in den Vordertüren, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung und 2 Funk-Klappschlüsseln

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
YZ1	Abwahl der Anschlussgarantie
1D7	Anhängerkupplung Vorbereitung
UG1	Berganfahrassistent
	Lackierung: Sonderlackierung
PJA	Räder: Stahlreservenotrad

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger vorne, Kratzer, smart repair (Bild 14)
2. Kotflügel vorne links, Delle und Kratzer, smart repair (Bild 15)
3. Tür vorne links, Kratzer, smart repair (Bild 16)
4. Tür vorne rechts, Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 17)
5. Seitenteil hinten rechts, Dellen, instandsetzen (Bild 18)
6. Seitenteil hinten links, Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19)
7. Stoßfänger hinten, Kratzer, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20, 21)
8. glanzgedrehte Leichtmetallfelge vorne rechts, Kratzer, erneuern (Bild 22)
9. glanzgedrehte Leichtmetallfelge hinten rechts, Kratzer, erneuern (Bild 23)
10. Armaturentafel rechts, Kratzer, erneuern (Bild 24)