

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: VOLKSWAGEN T-Roc 2.0 TDI SCR DSG 4MOTION R-Line Sports Utility Vehicle 5-türig
1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	M -BY 2651	Fahrgestell-Nummer:	WVGZZZA1ZPV550515
Vertrags-Nummer:	22458081	Erstzulassung:	08.03.2023
Internes KZ:	15048694	Kilometer-Stand:	145131

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

VOLKSWAGEN T-Roc 2.0 TDI SCR DSG 4MOTION R-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Au

Lackierung: Deep Black Perleffekt	Polsterung: Leder "Nappa" Titanschwarz	Telefontyp:
-----------------------------------	----------------------------------------	-------------

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 34.348,74

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

"Easy Open&Close"-Paket mit Safe-Sicherung	815,13
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	878,15
Anhängevorrichtung abnehmbar	659,66
Dachreling schwarz	0,00
Deep Black Perleffekt	0,00
Designpaket „Black Style"	588,24
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer	659,66
Lackierung Perleffekt	554,62
Leder "Nappa" Titanschwarz	0,00
Lederpaket "Nappa" mit Top-Sportsitzen vorn	2.138,66
Navigationsfunktion "Discover Pro" inkl. "Streaming und Internet"	1.483,19
Rückfahrkamera "Rear View"	247,90
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	0,00
Sprachbedienung	0,00
Top-Sportsitze vorn	0,00
Winterräder (zusätzlich): 4 Leichtmetallräder Corvara Volkswagen R 6 J x 16", 205/60 Winterreifen	924,37
Ladekantenschutzfolie	142,86

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Ladekantenschutzfolie	142,86
-----------------------	--------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 43.441,18

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 51.695,00

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 51.695,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	VOLKSWAGEN T-Roc 2.0 TDI SCR DSG 4MOTION R-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1968
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	144
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,500	Tankinhalt:	55
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	1560	zul. Gewicht (kg):	2070

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 22458081
Amtliches Kennzeichen: M -BY 2651
Übersicht erstellt am: 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN T-Roc 2.0 TDI SCR DSG 4MOTION R-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 22458081
Amtliches Kennzeichen: M -BY 2651
Übersicht erstellt am: 11.06.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

VOLKSWAGEN T-Roc 2.0 TDI SCR DSG 4MOTION R-Line Sports Utility Vehicle 5-türig 1968 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
24.03.2025	89972	Getriebeölwechsel
24.03.2025	89972	Inspektion und Wartung
24.03.2025	89972	Bremsflüssigkeitswechsel
03.11.2025	120667	Getriebeölwechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	M-BY 2651
Berichtsnummer :	0000000918959-DE968		
Referenznummer:	31182348		

Fahrzeugdaten

Volkswagen T-Roc (D11)(12.2021->2025) R-Line 4Motion

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WVGZZA1ZPV550515	Laufleistung abgelesen:	145131 km
Erstzulassung / Baujahr:	08.03.2023 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	12.05.2026 83059 Kolbermoor
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1968 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	Deep Black Perleffekt
Lackart:	Perleffekt	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	2026 / 2026
Polster Art:	Leder/Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	133231 / 05.02.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Continental	205/60/R16/-H 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	205/60/R16/-H 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	205/60/R16/-H 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	205/60/R16/-H 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte • Airbag Fahrer- / Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar • Anti-Blockier-System (ABS) • Anzeige für Waschwasserstand • Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth) • Ausstattung R-Line • Außenspiegel asphärisch, links und konvex, rechts • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Memory • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon • Bremsbelagverschleissanzeige • Chromeinfassung Fensterheberschalter • Chromeinfassung Spiegelverstellung • Dachreling silber eloxiert • Einparkhilfe vorn und hinten • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, Anhängerstabilisierung, MSR • Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) • Fensterheber elektrisch vorn und hinten • Fußmatten Textil 	<ul style="list-style-type: none"> • Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht • Ambiente-Beleuchtung weiß • Antriebsart: Allradantrieb • App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto) • Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion Discover Media • Automatische Fahrlichtschaltung mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion, Tagfahrlicht LED • Unterschiedlicher Dachfarbe • Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion • Bordwerkzeug • Chrom-Paket (1) • Chromeinfassung Lichtschalter • Dachhimmel Stoff, schwarz • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital) • Einstiegsleisten vorn R-Line • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion und Gesch.-Begrenzer) • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl • Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion • Frontscheibe Verbundglas getönt • Fußraumbeleuchtung vorn

- Betrunkenraumboden höhenverstellbar
- Heckleuchten LED, dunkelrot
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone Black
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert
- Lautsprecher (6)
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mittelarmlehne vorn
- Modellpflege
- Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
- Progressivlenkung
- Radstand Standard
- Reifen-Reparaturkit (Reifenmobilitätsset)
- Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Scheinwerfer LED Plus
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff R-Line / Mikrovlies ArtVelours
- Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sport-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Türabdeckung unten in Wagenfarbe
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wartung: Longlife-Service
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Innenraumfilter: Aktiv Kombifilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Kältemittel R 1234 YF
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen 7x17 (Valencia, grau)
- Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI KAT (DFFA)
- Nebelschlussleuchte
- Notrufsystem
- Pedale Edelstahl
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen 215/55 R17 ..V
- Reifenkontroll-Anzeige
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Sicherheitsgurte hinter sich mit Gurtstraffer
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Sport-Paket
- Stoßfänger R-Line
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
- Wegfahrsperrung (elektronisch)
- Zentralverriegelung

Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Ausstattungs-Paket: Easy Open & Close mit Diebstahl-Warnanlage / Safesicherung • Design-Paket Black Style
Innenausstattung: Dekoreinlagen Lave Stone Black • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) • Rückfahrkamera • LM-Felgen 7x18 (Grange Hill, schwarz) | <ul style="list-style-type: none"> • Leder-Paket Nappa / Carbon Style • Lackierung: Perleffekt-Lackierung • Navigationsfunktion Discover Pro inkl. Streaming & Internet (Touchscreen-Farbdisplay) • Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC) • Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light), LED Lichtleiste zwischen Scheinwerfer, Leuchtweitenregelung automatisch, Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist), Abbiege- und Allwetterlicht / Schlechtwetter-Licht, Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.





Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft		Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft		Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	

Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✘	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✘
---------------------	-----------------------	---	-------------------	-----------------------	---

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht geprüft
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Keine Daten Zweiter RADSATZ

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Tür Vorne - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
2.	Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
4.	Tür Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
5.	Stoßfänger Hinten	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren
	Karosserie innen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Innenraum	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Vorne - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



1. Tür Vorne - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



1. Tür Vorne - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



1. Tür Vorne - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



2. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



3. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



4. Tür Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Tür Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



4. Tür Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



5. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



5. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



5. Stoßfänger Hinten
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



6. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Innenraum
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur