

Kia EV6 GT-Line 77.4 kWh
2021 - 168 kW / 228 PK - Elektrisch - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	KNAC481AFN5002492
Eerste registratie	12-10-2021
APK geldig tot	12-10-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	201.765 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	06-07-2026
Definitieve kilometerstand	201.765 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2021	168 kW / 228 PK	Elektrisch
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	201.765 km	Ja

Opties & accessoires 11

Airco	Head-Up Display	Klimaatregeling	LED verlichting	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie
Parkeersensoren	Schuif / open dak	Stoelverwarming	Trekhaak			

Aanwezig bij voertuig 6

Instructieboekje	Hoofdsleutel	Onderhoudsboekje	Reservesleutel / digitale sleutel	Laadkabel
Bandenreparatieset				

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	168861
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	other
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Wit
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	12 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-11-2026

Schades (15)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Gebroken

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Velg LV, Beschadigd, Velgreparatie (gepolijst)

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Kras

Oplossing

Anders



Omschrijving

Bumper V, Krassen, Spotrepair 2x

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Gebroken

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Velg RV, Beschadigd, Velgreparatie (gepolijst)

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

Inlakken



Omschrijving

Portier RA, Krassen, Spuiten

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Kras

Oplossing

Inlakken



Omschrijving

Bumperlijst midden A, Krasjes, Spuiten

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Gebroken

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Velg LA, Beschadigd, Velgreparatie (gepolijst)

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

Inlakken



Omschrijving

Portier LA, Deuk, Herstel /spuiten

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

Spotrepair



Omschrijving

Instap RV, Deukje, Herstel / spotrepair

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

Reparatie



Omschrijving

Instap RA, Deukje, Restyle / polijsten

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Deuk

Oplossing

Inlakken



Omschrijving

Instap LA, Deukje, Herstel /spuiten

Schade interieur - Achterbank

Soort schade

Vlek

Oplossing

Anders



Omschrijving

Achterbank, Vlekjes, Reinigen


Schade exterieur - Linksvoor

Soort schade

Deuk

Oplossing

Inlakken



Omschrijving

Instap LV, Deukje, Herstel /spuiten

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

Anders



Omschrijving

Stoel LV (bekleding), Vlekjes, Reinigen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

Anders



Omschrijving

Stoel RV (bekleding), Vlekjes, Reinigen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Servicemelding

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Exterieur opmerking 8 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade 235/55/R19

Interieur opmerking 3 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade Onderhoudsinterval bereikt.

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
07-10-2021	Registratie datum goedkeuring	Importeur
12-10-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
05-01-2022		Autobedrijf
05-01-2022		Lease
29-06-2026	Laatste tenaamstelling	Lease
12-10-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- achterbank met armsteun en skiluiik
- achterbank verstelbaar
- achterbank verwarmd
- achterspoiler onderscheidend
- achteruitrijcamera
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun voor
- audio installatie premium
- automatische snelheidsbegrenzing ISA
- autonome parkeerfunctie
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- bots herkenning en activatie
- bots waarschuwing systeem
- buitensp.elekt.verstel -verwarmb.+inklapbaar
- buitenspiegels elektr. met geheugen
- buitenspiegels in andere kleur
- connected services
- cruise control adaptief
- DAB
- dimlichten automatisch
- draadloze telefoonlader
- electronic climate control
- elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
- elektrisch glazen schuif-/kanteldak
- elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
- elektrisch verstelbare passagiersstoel
- elektrische ramen voor en achter
- extra getint glas achter
- file assistent
- grootlichtassistent
- head-up display
- hemelbekleding donker
- hoofd airbag(s) voor
- keyless entry
- keyless start
- koplampen adaptief
- kruisend verkeer detectie
- kunstlederen/suede bekleding
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 19"
- matrix LED koplampen
- multimedia scherm standaard
- multimedia-voorbereiding

navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid	parkeer assistent	parkeersensor achter	parkeersensor voor	
passagiersairbag	regensensor	rondomzicht camera	sfeerverlichting	stoel ventilatie voor	stuur verwarmd
stuurbeheersing	uitstap waarschuwing	Vehicle-to-load	verkeersbord detectie	vermoeidheids herkenning	
voorspoiler onderscheidend	voorstoelen in hoogte verstelbaar	voorstoelen verwarmd	warmtepomp		
warmtewerend glas	zelfstandige rijstrookwissel	zij airbag(s) voor	zwarte (glans) exterieur delen		
zwarte glans (piano)lak interieur afwerking					

Extra foto's

