Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: VF1HJD20870165873) Aanbieder: Leasemaatschappij





DACIA DUSTER 1.0 TCE 100 E-G JRNY ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 1.0tce bi-fuel journey 74kW

Km-stand	207508 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	1272 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Gris Comete	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	benzine-lpg	**Aantal deuren**	5		
Transmissie	Handgeschakeld	**Aandrijving**	Voorwiel		
Datum eerste toelating	13-12-2022	**Aantal cilinders**	3	**Wielbasis**	267 cm
Datum eerste afgifte NL	13-12-2022	**Vermogen**	74 kW	**Laadvermogen**	-
Eerste registratie	Nederland	**CO2 uitstoot**	144 g/km	**APK t/m**	13-12-2026

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

Anti Blokkeer Systeem, achteruitrijcamera, Apple Carplay/Android Auto, armsteun voor, Anti doorSlip Regeling, audio installatie, bandenspanningscontrolesysteem, Brake Assist System, bestuurdersairbag, Bluetooth, boordcomputer, buitenspiegels in andere kleur, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale vergrendeling met afstandsbediening, cruise control, DAB, dakrails, dimlichten automatisch, dodehoekdetectie, elektronische remkrachtverdeling, electronic climate control, elektrische ramen achter, elektrische ramen voor, Elektronisch Stabiliteits Programma, extra getint glas achter, hill hold functie, hoofd airbag(s) voor, hoofdsteunen achter, achterbank in delen neerklapbaar, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lendesteun(en) verstelbaar, lichtmetalen velgen 17", lpg installatie, mistlampen voor, multimedia scherm standaard, multimedia-voorbereiding, navigatiesysteem, parkeersensor achter, passagiersairbag, regensensor, start/stop systeem, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, stuur kunstleder, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, warmtewerend glas

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Trekhaak Vast, Cruise control Adaptive, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), LED koplampen, Park Distance Control achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔✔ Hoofdsleutel	✔✔ Reservesleutel
✔✔ Bandenreparatieset	✔✔ Navigatie CD/DVD
✔✔ Instructieboekje	✔✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)
✔✔ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Voorruit	: Aandacht nodig, pit		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Sponningen deuren beschadigd	: Ja, deuk(en)
Gebruikerskrassen	: Ja	Restyledeukjes	: Ja
Steenslag	: Ja		

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Zomer	Continental	215/60 R17
RV	4 mm	Zomer	Continental	215/60 R17
LA	4 mm	Zomer	Continental	215/60 R17
RA	3 mm	Zomer	Continental	215/60 R17

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee

Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel: Portier linksvoor **Omschrijving:** Deukje **Gegeven oplossing:** Restylen en bijwerken		**Deel:** Portier linksachter **Omschrijving:** Kras **Gegeven oplossing:** Spuiten	
Deel: Scherm linksachter **Omschrijving:** Deukje **Gegeven oplossing:** Restylen en bijwerken		**Deel:** Dak **Omschrijving:** Deukje en vogelpoep **Gegeven oplossing:** Herstellen en spuiten	
Deel: Scherm rechtsachter **Omschrijving:** Deukjes en krasjes **Gegeven oplossing:** Restylen, inlakken en polijsten		**Deel:** Scherm rechtsachter **Omschrijving:** Deukje **Gegeven oplossing:** Restylen en bijwerken	
Deel: Portier rechtsvoor **Omschrijving:** Deukje **Gegeven oplossing:** Restylen en bijwerken		**Deel:** Voorruit **Omschrijving:** Pit **Gegeven oplossing:** Opvullen	
Deel: Scherm rechtsvoor **Omschrijving:** Krasjes **Gegeven oplossing:** Spuiten		**Deel:** Motorkap **Omschrijving:** Vogelpoep **Gegeven oplossing:** Spuiten	
Deel: Sponningen **Omschrijving:** Gedeukt **Gegeven oplossing:** Spotrepair		**Deel:** Bumperhoek linksachter **Omschrijving:** Opgedrukt **Gegeven oplossing:** Herstellen en spuiten	
Deel: Strip bumper achterzijde **Omschrijving:** Krassen **Gegeven oplossing:** Kunststofreparatie			

Extra foto's


Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Extra foto



Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check

Geen documenten gevonden.

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur