


Auftrag vom : 04.07.2026

Besichtigungsdatum : 04.07.2026

Anwesend : SV

Fahrzeugart	: PKW
Aufbauart	: Geländewagen, 5-türig
Fabrikat	: VW
Typ / Untertyp	: Tiguan / Tiguan 1.5 TSI OPF ACTIVE
Fahrzeug-Ident-Nummer	: WVGZZZ5N7PW012557
Hubraum / Leistung	: 1498 ccm / 110 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	: Otto G-KAT / 4-Zylinder / Reihe
Abgascode	: E6d
Plätze	: 5
KBA-Nr.:	: 0603CIR
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	: 1510 kg / 1970 kg / 460 kg
Länge / Breite / Höhe	: 4509 mm / 1839 mm / 1675 mm
Reifendimension vorn / hinten	: 215/65 R 17 99V / 215/65 R 17 99V
Reifenfabrikat vorn / hinten	: Goodyear / Goodyear
Reifenart	: Sommer-Reifen / Sommer-Reifen



Profiltiefe in (mm)	:
Anzahl der Achsen	: 2
2. Reifensatz	: nicht montiert
Reifendimension vorn / hinten	: 215/65 R 17 99H / 215/65 R 17 99H
Reifenfabrikat	: Pirelli
	: Winter-Reifen
Felgentyp	: Leichtmetall
Reifenzustand	: verkehrssicher



Profiltiefe in (mm)	:
Radstand	: 2678 mm
Erstzulassung	: 16.11.2022
Letzte Zulassung	: 16.11.2022
Nächste HU / AU	: 11.2025 / 11.2025
Laufleistung abgelesen	: 71366 km
Laufleistung geschätzt	: 71366 km
Farbe	: Reflexsilber-metallic (A7W)
Lackart	: Metallic
Lackzustand	: durchschnittlich
Fahrzeugzustand	: durchschnittlich
Besichtigungszustand	: fahrbereit, verkehrssicher, unzerlegt

SCHADENNUMMER:

FZ-HALTER / AUFTRAGGEBER:

BESICHTIGUNGSDATUM / ORT: 04.07.2026 /

ART / AUFBAU: PKW / GESCHLOSSEN

HERSTELLER: VW
TYP: TIGUAN
AUSFÜHRUNG: TIGUAN 1.5 TSI OPF ACTIVE
FAHRZEUG IDENT NR: WVGZZZ5N7PW012557

FARBE: REFLEXSILBER-METALLIC (A7W)
TÜREN: 5

MOTORART: BENZIN MIT KATALYSATOR
HUBRAUM / LEISTUNG: 1.498 CCM / 110 KW
ZYLINDER / SCHADSTOFFKLASSE: 4 / E6D

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG: 16.11.2022 /16.11.2022
NÄCHSTE HU / AU: 11.2025 /11.2025

GESAMTLAUFLEISTUNG: 71.366 KM ABGELESEN

BEREIFUNG		MILLIMETER	
V-ACHSE:	215/65 R 17 99V	4.0	4.0
H-ACHSE:	215/65 R 17 99V	6.0	6.0

* FORTSETZUNG SIEHE FOLGESEITE (N) *

SERIEN - AUSSTATTUNG

AIRBAG FÜR FAHRER UND BEIFAHREER INKL. Knie-AIRBAG AUF DER FAHRERSEITE; AIRBAG: KOPFAIRBAGSYSTEM FÜR FRONT- UND FONDPASSAGIERE INKL. SEITENAIRBAGS VORN; AMBIENTEBELEUCHTUNG 30-FARBIG; ANSCHLUSSGARANTIE, 3 JAHRE IM ANSCHLUSS AN DIE HERSTELLERGARANTIE, MAX. GESAMTLAUFLEISTUNG 50 000 KM; APP-CONNECT INKL. APP-CONNECT WIRELESS FÜR APPLE CARPLAY UND ANDROID AUTO; AUTOMATISCHE DISTANZREGELUNG ACC; AUßENSPIEGEL ELEKTRISCH EINSTELLBAR UND BEHEIZBAR; AUßENSPIEGELGEHÄUSE UND TÜRGRIFFE IN WAGENFARBE; BORDWERKZEUG; BREMSLEUCHTE, DRITTE; CHROM-APPLIKATIONEN AN SPIEGELEINSTELL-, FENSTERHEBERSCHALTERN, TÜRZUZIEHGRIFFEN; DACHREILING SILBER ELOXIERT; DEKOREINLAGEN FÜR SONDERMODELL; EINPARKHILFE; EINSTIEGSLEISTEN FÜR SONDERMODELL; ELEKTRONISCHE PARKBREMSE INKL. AUTO-HOLD-FUNKTION; ELEKTRONISCHES STABILISIERUNGSPROGRAMM MIT GEGENLENKUNTERSTÜTZUNG; FAHRLICHTSCHALTUNG AUTOMATISCH, MIT LED-TAGFAHRLICHT; FAHRPROFILAUSWAHL; FENSTERHEBER ELEKTRISCH VORN UND HINTEN; FERNLICHTREGULIERUNG LIGHT ASSIST; FRONTSCHIEBE IN VERBUNDSICHERHEITSGLAS, WÄRME- UND GERÄUSCHDÄMMEND; FUßGÄNGERERKENNUNG; GETRIEBE: 6-GANG-SCHALTGETRIEBE; HECKSCHIEBE HEIZBAR; HECKSCHIEBENWISCHER; ISOFIX-HALTEÖSEN, AUCH FÜR I-SIZE-KINDERSITZE; INNENSPIEGEL AUTOMATISCH ABBLENDEND; KENNZEICHENBELEUCHTUNG IN LED-TECHNIK; KLIMAAANLAGE "AIR CARE CLIMATRONIC"; KOPFSTÜTZEN (3) HINTEN; KOPFSTÜTZEN VORN; LED-LESELEUCHTEN 2 VORN UND 2 HINTEN; LED-SCHIEBWERFER; LACKIERUNG: UNI; LENKRAD: MULTIFUNKTIONSLLENKRAD IN LEDER, BEHEIZBAR; LEUCHTE IM FUßRAUM VORN; MAKE-UP-SPIEGEL BELEUCHTET IN DEN SONNENBLENDEN; MITTELARMLEHNE VORNE; MULTIFUNKTIONSANZEIGE "PREMIUM"; MÜDIGKEITSERKENNUNG; NICHTRAUCHERANFÜHRUNG; NOTRUF-SERVICE; OTTOPARTIKELFILTER; PEDALE UND FUßSTÜTZE IN EDELSTAHL GEBÜRSTET; POLSTER: STOFF; PROAKTIVES INSASSENSCHUTZSYSTEM IN VERBINDUNG MIT "FRONT ASSIST"; RADIO "READY 2 DISCOVER" INKL. "STREAMING & INTERNET"; RADIOZUBEHÖR: DIGITALER RADIOEMPFAANG DAB+; REGENSENSOR; REIFENKONTROLLANZEIGE; RÄDER: LEICHTMETALL (4) "GALWAY" 7 J X 17, IN SCHWARZ, OBERFLÄCHE GLANZGEDREHT; RÄDER: REIFEN 215/65 R 17, ROLLWIDERSTANDSKLASSE A; RÄDER: TIRE MOBILITY SET; SCHALTHEBELKNAUF IN LEDER; SCHIEBEN: SEITENSCHIEBEN HINTEN UND HECKSCHIEBE ABGEDUNKELT; SCHIEBENWASCHDÜSEN VORN AUTOMATISCH BEHEIZT; SCHUBLADEN UNTER DEN VORDERSITZEN; SERVOLENKUNG ELEKTROMECHANISCH; SICHERHEITSGURTE: DREIPUNKT-AUTOMATIKSICHERHEITSGURTE VORN MIT HÖHENEINSTELLUNG UND GURTSTRAFFER; SITZE: BEIFÄHRERSITZLEHNE KOMPLETT UMKLAPPBAR; SITZE: KOMFORTSITZE VORN; SITZE: LENDENWIRBELSTÜTZEN VORN; SITZE: RÜCKSITZBANK ASYMMETRISCH TEILBAR; SITZE: VORDERSITZE BEHEIZBAR; SITZE: VORDERSITZE MIT HÖHENEINSTELLUNG; SPRACHBEDIENTUNG; SPURHALTEASSISTENT "LANE ASSIST"; START-STOPP-SYSTEM MIT BREMSENERGIE-RÜCKGEWINNUNG; STECKDOSE, 12-VOLT; STECKDOSE: 2 USB-C-SCHNITTSTELLEN VORN; TEXTILFUßMATTEN VORN UND HINTEN; VERBANDTASCHE, WARNDREIECK UND WARNWESTE; VORBEREITET FÜR SPÄTERE FREISCHALTUNG: NAVIGATIONSFUNKT. "DISCOVER MEDIA" INKL. "STREAMING&INTERNET"; WARNTON UND -LEUCHTE FÜR NICHT ANGELEGTE GURTE VORN UND HINTEN; WEGFAHRSPERRE ELEKTRONISCH; ZENTRALVERRIEGELUNG OHNE SAFE-SICHERUNG, MIT FUNKFERNBEDIENTUNG, UND 2 FUNKSCHLÜSSELN;

SONDER - ZUBEHÖR

SYSTEM AUDATEX

FEHLENDES/MODIFIZIERTES - ZUBEHÖR

WERTBEEINFLUSSENDE FAKTOREN

NOTWENDIGE REPARATUREN
- SIEHE GA

SERIEN BEREIFUNG

V-ACHSE: 215/65 R 17 99V
H-ACHSE: 215/65 R 17 99V



MONTIERTE BEREIFUNG

V-ACHSE: 215/65 R 17 99V LI: (SO) 4.0 mm RE: (SO) 4.0 mm
H-ACHSE: 215/65 R 17 99V LI: (SO) 6.0 mm RE: (SO) 6.0 mm

SO=SOMMER-ORIGINAL

SYSTEM AUDATEX

E R G E B N I S : DIE AUF DEN 04.07.2026 BEZOGENE BEWERTUNG DES VORSTEHEND
BESCHRIEBENEN FAHRZEUGES HAT AUF DER BASIS DES JEWEILS
GUELTIGEN SCHWACKE-MARKTBERICHTES, UNTER BERUECKSICHTIGUNG DER
OERTLICHEN MARKTLAGE UND ALLER SONSTIGEN WERTBEEINFLUSSENDEN
FAKTOREN ZU FOLGENDEM ERGEBNIS GEFUEHRT:

	
Beschädigung: Unfall Leicht Mittel Stark Smart Repair	

Fahrzeugzustandsbewertung für Kennzeichen E-TN1083 FIN WVGZZZ5N7PW012557

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart	Rep-Kosten ca. EUR (o.MwSt)
1	Einsteig VL - Smart Repair	120,00
2	Heckschürze - Lackieren	500,00
3	Motorhaube - Entfernen	80,00
Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)	700,00
19% MwSt		133,00
Endsummen	ca. incl. MwSt (EUR)	833,00

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden dem vorgelegten Fahrzeugschein entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt.

Probefahrt / Probelauf

Auf die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde verzichtet.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhaltende / Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhenden bzw. werterhaltenden Reparaturaufwendungen vor.

Zusätzliche Ausstattung

Im Fahrzeug war ein Satz Winterreifen mit Felgen vorhanden.

Für das Fahrzeug waren 2 Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Vorschäden

Bei der Besichtigung waren, soweit ohne weitergehende Untersuchungen erkennbar, keine reparierten oder unreparierten Vorschäden feststellbar.

Eine stichprobenartige Lackdickenmessung ergab keine Auffälligkeiten.

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Der Sachverständige für Fahrzeugbewertungen

Bremerhaven, 06.07.2026

Das Gutachten umfasst - 199 - Seite incl. der Lichtbildanlage.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.




Bild 1

Übersicht I



Bild 2

Übersicht II




Bild 3

Übersicht III



Bild 4

Übersicht IV



Bild 5 Montiertes Rad



Bild 6 Seitenschweller L



Bild 7

Seitenschweller R




Bild 8

Typenschild



Bild 9

Innenraum Vorne



Bild 10

Innenraum Hinten



Bild 11

Tacho



Bild 12

Navigation



Bild 13

2. Radsatz



Bild 14

Einstieg VL Kratzer



Bild 15

Einstieg VL Kratzer




Bild 16

Heckschürze Kratzer




Bild 17 Heckschürze Kratzer



Bild 18 Motorhaube Delle



Bild 19

Motorhaube Delle