

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO0798NGK / WBA15GR080N361915 / N361915

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X3 20D XDRIV G45	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X3 20D XDRIV G45	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.663

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0798NGK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	CONTINENTAL	245/50/19	105	Y	-
DI	CONTINENTAL	245/50/19	105	Y	-
RP					-
TD	CONTINENTAL	245/50/19	105	Y	-
TI	CONTINENTAL	245/50/19	105	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	14/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

0798NGK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Neumático dl iz	OBSERVACIÓN-	

0798NGK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Paragolpes dl	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	REEMPLAZAR
3. Canalizador dr paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Junta luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Spoiler paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Retrovisor completo iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Carcasa retrovisor iz	Pintar Sustitución Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
11. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
12. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
17. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
18. Portón tr	-	PULIR
19. Puerta tr iz	-	SR Pintura
20. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
21. Aleta dl dr	-	PULIR
22. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
23. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
24. Aleta tr dr c/estribo	-	PULIR