

# Ford

FOCUS BERLINA 1.0 ECOBOOST 114KW 155CV S6.2

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): WF0NXXGCHNRY58703



## Descripción

<b>Matrícula</b> 5798MXM	<b>Fecha de matriculación</b> 27/12/2024	<b>Kilometraje</b> 50120 km
<b>Color</b> Negro	<b>Año</b> -	<b>Tapicería</b> Tela
<b>Número de puertas</b> 5	<b>Numero de asientos</b> -	<b>Generation</b> -
<b>Tipo de carrocería</b> Compacto	<b>Desplazamiento de motor</b> 998 cc	<b>Transmisión</b> Automático
<b>Tipo de combustible</b> Gasolina	<b>Numero de velocidades</b> 5	<b>Potencia Máxima</b> 114 KW

## Detalles del estado

**Localización de la Inspección**  
SINTAX VALENCIA

**Fecha del encargo**  
23/04/2026

**Fecha de peritación aprobada**  
24/04/2026


## Mecánica

**Incidencia de arranque motor**  
No

**No está en condiciones de circular**  
No

## Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Tr iz/ Trasero izquierdo	Roto	Sustitución
002	Manual de usuario / -	Faltante	Sustitución



003 Asiento / Delantero Izquierdo

Manchado

Limpieza



004 Llanta / Delantero Derecho  
Diámetro de llanta / neumático : 17 "

Ralladura

Smart repair



005 Paragolpes / Delantero

Ralladura

Aceptable



006 Puerta / Delantero Izquierdo

Abolladura

Reparar



007 Neumático / Trasero Izquierdo  
Símbolo de velocidad : V / Marca de neumáticos : GOODYEAR / Ancho : 215 mm / Perfil : 50 / Diámetro de llanta / neumático : 17 "

Pinchado

Smart repair








008 Techo / -

Abolladura

Aceptable



009	Paragolpes / Trasero	Ralladura	Pintar
			
010	Spoiler / Trasero	Ralladura	Pintar
			
011	Portón trasero / puerta del maletero / -	Abolladura	Smart repair
			
012	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Smart repair
			

### Elementos faltantes

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)               | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cubierta de carga          | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento                | <input type="checkbox"/> Manual de instrucciones                              | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto                        |

### Neumáticos

Delantero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	4 mm
Delantero Derecho	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	3.8 mm
Trasero Izquierdo	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	5 mm
Trasero Derecho	GOODYEAR	215 / 50 / 17 /	4.9 mm


Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha



Habitáculo delantero



Cuentakilómetros



Vin



Elementos faltantes / Cubierta de carga



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Tr iz / Trasero izquierdo / Roto



Tr iz / Trasero izquierdo / Roto



Manual de usuario / - / Faltante



Asiento / Delantero izquierdo / Manchado



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura




Paragolpes / Delantero / Ralladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Puerta / Delantero Izquierdo / Abolladura



Neumático / Trasero Izquierdo / Pinchado



Techo / - / Abolladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Spoiler / Trasero / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura