

WF03XXTTG3NT10079

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	38.789 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	0 Tag(e)
Typ/Modell	Tourneo Custom	HU (Abgelesen aus ZBI)	07/2027
Fahrgestellnummer	WF03XXTTG3NT10079	Leistung / Hubraum	96 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	11.07.2022	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Grau-Blau
Letzte Wartung	07/2025, 33.481 km	Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kraftstoffanlage	Tankdeckel - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Schiebetür rechts	Schiebetür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Ölwechsel fällig lt. Anzeige) - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft

Fehlteile

Fehlteil

Unterlagen - HU Bescheinigung

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/60 R17 109/107T C	Michelin	Ganzjahresreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	215/60 R17 109/107T C	Michelin	Ganzjahresreifen	7mm - 7mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: CAR
VIEW KFZ-
Sachverständigenbüro
Heckerstieg 3
99085 Erfurt

Besichtigungsdatum: 08.07.2026
Protokollnummer: 46433487
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Leicher



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	215/55 R16 109/107T C	Goodyear	Winterreifen	8	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: CAR
VIEW KFZ-
Sachverständigenbüro
Heckerstieg 3
99085 Erfurt

Besichtigungsdatum: 08.07.2026
Protokollnummer: 46433487
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Leicher



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Tourneo Custom	Laufleistung (abgelesen)	38.789 km
Fahrgestellnummer	WF03XXTTG3NT10079	Erstzulassung	11.07.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: CAR
VIEW KFZ-
Sachverständigenbüro
Heckerstieg 3
99085 Erfurt

Besichtigungsdatum: 08.07.2026
Protokollnummer: 46433487
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Leicher



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: CAR
VIEW KFZ-
Sachverständigenbüro
Heckerstieg 3
99085 Erfurt

Besichtigungsdatum: 08.07.2026
Protokollnummer: 46433487
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Leicher




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges






Abbildung 16: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #1: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Schiebetür rechts: Schiebetür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Schiebetür rechts: Schiebetür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: CAR
VIEW KFZ-
Sachverständigenbüro
Heckerstieg 3
99085 Erfurt

Besichtigungsdatum: 08.07.2026
Protokollnummer: 46433487
Erstellt durch: Paula Kube
Besichtigt durch: Leicher



Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Ölwechsel fäl...
lt. Anzeige) - fällig - durchführen



G-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE



046CC0127966



Der Unterzeichner Joerg Beyer bestätigt hiermit, dass das unten l

0.1. Fabrikmarke:
0.2. Typ:
- Variante:
0.2.1. Handelsbezeichnung:
0.2.3. Kennungen:
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls):
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:
0.4. Fahrzeugklasse:
0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

www.PS-Team.de
A8AGASABCAUHC
Tourney Custom

IP-V362_2021_00010-WF0-1
AT-V36X_2021_00001-WF0-1
5-WF0-D36-1
RL-V362_2019_00003-WF0-1
PR-V36X_2021_00001-WF0-1

MI
Ford-Werke GmbH
50725 Koeln
Germany

an der B-Säule

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

Im Radhaus, vorne rechts

0.9. (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am
erteilten Genehmigung
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und
zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
in denen
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann und
für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.

WF03XXTTG3NT10079
27.04.2022
14.01.2022
e5*2007/46*1034*10

Rechtsverkehr
metrische Einheiten
metrische Einheiten

Signature

(Unterschrift):
(Datum): 27.04.2022

KOELN Mitglied der Geschäftsführung Ford-Werke GmbH
(Ort) (Dienststellung)

HCGM1030 GK 1M220 JAQJ

WLTP-Werte Kraftstoffverbrauch
Niedrig: 10.7 l/100 km
Mittel: 8.3 l/100 km
Hoch: 7.5 l/100 km
Höchstwert: 9.3 l/100 km
Kombiniert: 8.7 l/100 km
Gewichtet, kombiniert: 8.7 l/100 km

5. Vollaufgeladene Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge, gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)

5.1. Rein elektrische Fahrzeuge
Elektrischer Energieverbrauch:
Elektrische Reichweite:
Elektrische Reichweite Stadt:

5.2. OVC hybrid-elektrische Fahrzeuge
Elektrischer Energieverbrauch (ECAC, gewichtet):
Elektrische Reichweite (EAER):
Elektrische Reichweite Stadt (EAER Stadt):

Wh/km
km
km
Wh/km
km
km

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:

52. Anmerkungen:
7. Höhe ohne Dachreling: 2001
29. opt. mit Geschw.-Begrenzer: 130/140

Alternativer Reifen mit abweichenden Emissionswerten
185/75 R16C 104/102S 5.5/1.6H2x50.0 (1)
215/60 R17C 109/107T 6.0/1.7H2x60.0 (1+2)
215/65 R16C 109/107T 6.5/1.6H2x60.0 (1+2)

1.	Anzahl der Achsen und Räder: Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist	2/4 1, Achse 1, -	nicht-automatisiert	3300 3300 5339 2032 2063 2378 2594	mm mm mm mm mm kg kg	47.2. Fahrzeugklasse: 47.2.1. Miniaturisierungsfaktor (f desc): 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: Abgemessenen: Nummer des Basisrechts und des letzten gültigen Änderungsrechts:	3b - Nein
4.	Radsand: 4.1. Achsachse 1-2/2-3/3-4:						
5.	Länge:						
6.	Breite:						
7.	Höhe:						
13.	Masse in fahrbereitem Zustand: 13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeug:						
16.	Technisch zulässige Höchstmassen 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beiden Zustand: 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse 1/2/3: 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination:						
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse des Zugfahrzeugs mit: 18.1. Deichselanhänger: 18.3. Zentralschleppanhänger: 18.4. Ungelenktem Anhänger:						
19.	Technisch zulässige maximale Stützlast am Kupplungspunkt:						
20.	Hersteller der Antriebsmaschine:						
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:						
22.	Arbeitsverfahren:						
23.	Reiner Elektroantrieb: 23.1. Kategorie des Hybrid (elektro) fahrzeugs:						
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:						
25.	Hubraum:						
26.	Kraftstoff: 26.1.						
27.	Maximale Leistung 27.1. Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 27.3. Höchste Nennleistung (Elektromotor): 27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor):						
28.	Getriebe (Typ): 28.1. Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschalgetriebe auszufüllen)						
29.	Höchstgeschwindigkeit: 28.1.1. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls): 28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes (gegebenenfalls an entsprechender Stelle vervollständigen)						
30.	Spurweite 1/2/3:						
35.	Angewandte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWV) und Reifenklasse - zur Bestimmung der CO2-Emissionen (gegebenenfalls): - Achse 1 - Achse 2						
36.	Anhängen-Bremsanschlüsse: 38. Code des Aufbaus:						
40.	Farbe des Fahrzeug:						
41.	Anzahl und Anordnung der Türen: 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 42.1. Size, die nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt sind: 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:						
46.	Geräuschpegel - Standardgeräusch bei der Motordeutzahl/Fahrgeräusch:						
47.	Abgemessene Euro 47.1. Parameter für Emissionsprüfungen von V und 47.1.1. Prüfmass: 47.1.2. Querschnittsfläche: 47.1.2.1. Voraussetzungen Querschnittsfläche des Luftflusses am Kühlergrill (gegebenenfalls): 47.1.3. Fahrwiderstandskoeffizienten						