



WF0FXXWPMHNR54886

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	73.917 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	1 Monat(e)
Typ/Modell	Kuga	HU (Bericht lag vor)	01/2028
Fahrgestellnummer	WF0FXXWPMHNR54886	Leistung / Hubraum	112 kW / 2.488 ccm
Erstzulassung	06.12.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - Abrieb - auslegen / polieren
2	Tür vorn links	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Tür hinten links	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Verglasung	Frontscheibe heizbar (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	Serviceheft - unvollständig - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/65 R17 102H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/65 R17 102H	Dunlop	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/60 R18 104V	Continental	Sommerreifen	3mm - 3mm	i.O.	
2	225/60 R18 104V	Continental	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 01.07.2026
Protokollnummer: 46279575
Anlieferungsdatum: 01.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Kuga	Laufleistung (abgelesen)	73.917 km
Fahrgestellnummer	WF0FXXWPMHNR54886	Erstzulassung	06.12.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - Abrieb - auslegen / polieren




Beschädigung #1: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - Abrieb - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn links: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Tür vorn links: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür hinten links: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür hinten links: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterun... verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe heizbar (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #8: Verglasung: Frontscheibe heizbar (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WF0FXXWPMHNR54886

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	73,917 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	1 Monat(e)
Type / Model	Kuga	Main inspection (Report on hand)	01/2028
Vehicle Identification number	WF0FXXWPMHNR54886	Power / Engine displacement	112 kW / 2,488 ccm
First registration	6 Dec 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.auf	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Mudguard - right side	Wheel well extension - Abrasion - Cover / polish
2	Door - front left side	Brightware - lower - Scratched - Smart repair
3	Front bumper	Front bumper - Scratched - Smart repair
4	Sill - right side	Sill - Scratched - Smart repair
5	Side panel - rear right side	Side panel - Scratched - Smart repair
6	Door - rear left side	Brightware - lower - Scratched - Smart repair
7	Side panel - rear right side	Wheel well extension - Scratched - Smart repair
8	Vehicle glazing	Windscreen, heated (Mit Rissbildung) - Stone chips - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Documents	Service book - Incomplete - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
	None detectable

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46279575
Delivery date: 1 Jul 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/65 R17 102H	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	225/65 R17 102H	Dunlop	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/60 R18 104V	Continental	Summer tyres	3mm - 3mm	o.k.	
2	225/60 R18 104V	Continental	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					10/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n.i.O

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46279575
Delivery date: 1 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Ford	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Kuga	Mileage (Read)	73,917 km
Vehicle Identification number	WF0FXXWPMHNR54886	First registration	6 Dec 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 1 Jul 2026
Protocol number: 46279575
Delivery date: 1 Jul 2026



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Mudguard - right side: Wheel well extension - Abrasi...
- Cover / polish




Damage #1: Mudguard - right side: Wheel well extension -
Abrasion - Cover / polish



Damage #2: Door - front left side: Brightware - lower - Scratched -
Smart repair




Damage #2: Door - front left side: Brightware - lower -
Scratched - Smart repair



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart
repair




Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Smart
repair




Damage #4: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #4: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - Scratched - Smart repair



Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch... - Smart repair



Damage #6: Door - rear left side: Brightware - lower - Scratched - Smart repair



Damage #6: Door - rear left side: Brightware - lower - Scratched - Smart repair




Damage #7: Side panel - rear right side: Wheel well extension - Scratched - Smart repair



Damage #7: Side panel - rear right side: Wheel well extension - Scratched - Smart repair



Damage #8: Vehicle glazing: Windscreen, heated (Mit Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #8: Vehicle glazing: Windscreen, heated (Mit Rissbildung) - Stone chips - Replace

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Cool & Connect CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -GS 0604E	Fahrgestell-Nummer:	WF0FXXWPMHNR54886
Vertrags-Nummer:	21974083	Erstzulassung:	06.12.2022
Internes KZ:	15068670	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Cool & Connect CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Cool & Connect CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch 0-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	165 / 224	Hubraum:	2488
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	0
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	29
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	45
Max. Km/h:	200	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,200
Leergewicht (kg):	1843	zul. Gewicht (kg):	2320

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 21974083
Amtliches Kennzeichen: HD -GS 0604E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Cool & Connect CVT Sports Utility Vehicle5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch
0-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
21.05.2026	9059997344	Fremdverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite Radlauf hinten Beifahrerseite	Nein	Nein
15.05.2025	9059941491	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
07.04.2025	9059936331	Eigenverschulden	Stossstange vorne mitte Parksensor vorne mitte	Ja	Nein
01.08.2023	9059858905	Eigenverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein
13.07.2023	9059856963	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 21974083
Amtliches Kennzeichen: HD -GS 0604E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**FORD Kuga 2.5 Duratec PHEV Cool & Connect CVT Sports Utility Vehicle 5-türig 2488 ccm 224 PS / 165 KW Elektrisch
0-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer