



Seat Ateca (UKL): 2BXY872

Vinnumber:	VSSZZZ5FZN6533964	Versionname:	Ateca Move! 1.0TSi 110pk/cv 5p
First Registrationdate:	5/05/2022	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	96396	Power Kw:	81
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	MAN 6 VIT		
Transmission:			
Fueltype:	Petrol		
Maintenance	OK		
Maintenance	over 9200 km		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	No Tow bar
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

	215/55/17/98 W			
Summer tyres:	Fr.L.	Hankook: 4 mm	Fr.R.	Hankook: 4 mm
	Re.L.	Goodyear: 4 mm	Re.R.	Goodyear: 4 mm
Tyre profile depth FL				4.0
Tyre profile depth FR				4.0
Tyre profile depth RL				4.0
Tyre profile depth RR				4.0
Tyre size FL				215/55 R 17 98 W
Tyre size FR				215/55 R 17 98 W
Tyre size RL				215/55 R 17 94 V
Tyre size RR				215/55 R 17 94 V
Tyre type FL				All seasons
Tyre type FR				All Seasons
Tyre type RL				All seasons
Tyre type RR				All Seasons
Tyre make FL				260
Tyre make FR				260
Tyre make RL				259
Tyre make RR				259

Assistance equipment

Repair kit	Yes	Compressor	Yes
Door panel RL, Scratch(es), Acceptable			



Centre console, Scratch(es), Acceptable



Door panel RR, Scratch(es), Acceptable




Windscreen, Stone chip(s), Acceptable



Bonnet, Stone chip(s), Acceptable



Roof pillar L, Dent(s), Acceptable



Door FL, Scratch(es), Acceptable



Boot lid covering R, Scratch(es), Acceptable




Internal boot lining R, Scratch(es), Acceptable



Internal boot lining L, Scratch(es), Acceptable



Bumper R, Scratch(es), Repair and paint (complete)




Bumper trim R, Scratch(es), Acceptable



Step R, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Door RR, Dent(s), Acceptable



Door FR, Scratch(es), Acceptable



Bodywork, Not original part, Remove lettering



Roof, Scratch(es), Acceptable



Kenteken	2BXY872
Merk Model	Seat Ateca Move! 1.0TSi 110pk/cv 5p
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	5/5/22

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
12/5/25	90,315	0139-Aanvulling op onderhoudsbeurt	Uitvoeren
12/5/25	90,315	klein materiaal	
12/5/25	90,315	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
12/5/25	90,315	luchtfilter	Vervangen
12/5/25	90,315	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
12/5/25	90,315	remblokken achter	Vervangen
12/5/25	90,315	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
12/5/25	90,315	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
12/5/25	90,315	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/12/25	72,159	batterij	Vervangen
2/12/25	72,159	klein materiaal	
2/12/25	72,159	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
2/12/25	72,159	remvloeistof	Bijvullen/-laden
2/12/25	72,159	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
2/12/25	72,159	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/12/25	72,159	Tussentijdse onderhoudsbeurt (variabel	Uitvoeren
7/8/24	60,241	batterij	Vervangen
7/8/24	60,241	bougie	Vervangen
7/8/24	60,241	klein materiaal	Uitvoeren
7/8/24	60,241	koelwatervloeistof	Vervangen
7/8/24	60,241	luchtfilter interieur	Vervangen
7/8/24	60,241	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
7/8/24	60,241	remblokken vooraan	Vervangen
7/8/24	60,241	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
7/8/24	60,241	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen
7/8/24	60,241	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
1/11/24	47,833	controle niveaus	Uitvoeren
11/16/23	44,204	klein materiaal	Uitvoeren
11/16/23	44,204	koelwatervloeistof	Uitvoeren
11/16/23	44,204	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
11/16/23	44,204	Tussentijds onderhoud (vast interval)	Uitvoeren
2/20/23	27,180	klein materiaal	Uitvoeren
2/20/23	27,180	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
2/20/23	27,180	ruitenwisservloeistof	Bijvullen/-laden
12/22/22	21,987	klein materiaal	Uitvoeren
12/22/22	21,987	ruitenwisserrubber achter	Vervangen
12/22/22	21,987	ruitenwisserrubber vooraan	Vervangen