


RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-110180925




Identification du véhicule

Réf. client 5256727 Immatriculation [blacked out]
 Date 1ère M.C.30/11/2020
 Km. compteur 159302

Marque CITROEN
 Modèle C3 BlueHDi 100 S&S BVM Feel

Version
 N° de châssis VF7SXYHYPLT662964



Date & lieu de restitution

Date
 Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main	Main	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise de vétusté	Remise pièces	Coût facturable
				d'oeuvre carrosserie	d'oeuvre peinture						
Grille vent. M	Cassé	E - Remplacer	246,25	0,30				265,45	45,00	15,00	100,00
Capot	Eclat(s)	Peindre			2,50	95,00		255,00	45,00	0	125,00
Porte AVD	Griffe(s)	Peindre			2,50	95,00		255,00	45,00	0	125,00
Aile ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		0,50	2,50	95,00		287,00	45,00	0	157,85
Enjoliveur de roue AVD	Cassé	E - Remplacer	34,89					34,89	45,00	15,00	29,66
Enjoliveur de roue ARD	Cassé	E - Remplacer	34,89					34,89	45,00	15,00	29,66
Enjoliveur de roue AVG	Cassé	E - Remplacer	34,89					34,89	45,00	15,00	29,66
Compresseur	Manque	Réparer/rempl. (montant f	90,00					90,00			90,00
Pneu AVD	Déchirure	E - Remplacer								Non facturé	
Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Revêtement assise AR	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Clef de contact TC	Manque	Réparer/rempl. (montant f	149,00					149,00			149,00
Console centrale	Dégrafé	Dépose/Repose								Non facturé	
Tableau de bord	Griffe(s)	Forfait	750,00					750,00			750,00
Pneu AVG	Déchirure	E - Remplacer								Non facturé	
Revêtement dossier ARG	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00			20,00

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	2236,12 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-570,29 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1665,83 €
TOTAL T.V.A.	333,17 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	1999,00 €
------------------------------------	-----------

73876619 Grille vent. M Cassé E - Remplacer



73876631 Capot Eclat(s) Peindre



73876632 Porte AVD Griffe(s) Peindre



73876630 Aile ARG Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



73876628 Enjoliveur de roue AVD Cassé E - Remplacer



73876627 Enjoliveur de roue ARD Cassé E - Remplacer




73876626 Enjoliveur de roue AVG Cassé E - Remplacer



73876633 Compresseur Manque Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



73876629 Pneu AVD Déchirure E - Remplacer



73876620 Revêtement assise siège AVG Tache Nettoyer



73876621 Revêtement assise AR Tache Nettoyer



73876617 Clef de contact TC Manque Réparer/rempl. (montant forfaitaire)



73876618 Console centrale Dégrafé Dépose/Repose



73876624 Tableau de bord Griffe(s) Forfait



73876625 Pneu AVG Déchirure E - Remplacer



73876622 Revêtement dossier ARG Tache Nettoyer



73876623 Revêtement assise siège AVD Tache Nettoyer

